

# **SCHEDE DATABASE**

RILEVAMENTO AREE ESTERNE CENTRO STORICO

Parere di compatibilità P.T.C.P.

\_\_/\_\_/\_\_\_

Approvato \_\_/\_\_/\_\_\_

Coordinatore ed estensore del P.G.T. Arch. Giuseppe Barra

Referente scientifico V.A.S. Arch. Giorgio Baldizzone

Coordinatori estensore del Piano

Arch. Laura Meroni

Pian. Alessandro Molinari

Arch. Rosa Cassanelli



- Identif	icazione area:		
Indirizzo:	Via G. Mazini		
Foglio:		Mappale / i:	
Isolato:	1 Cor	mparto:	1
	z <b>ione delle aree ver</b> uza di giardini / prati	rdi esterne	✓ Presenza di piante di alto fusto ☐ Area incolta
Note:	in riferimento alla parte ve	rde che coincide con la spona del l	ago
Stato gene	erale di conservazione:	buono	
✓ Pavime	cione delle aree paventazione in lastre di pietra entazione in cemento		
Note: Stato gener	rale di conservazione:	buono	
Recinzi	one		
✓ Presen	za di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	cancellata,muratura e verde rampicante
Stato gene	erale di conservazione:	medio	
	tti accessori / picc		
Presenz	za di manufatti / accessori		
Tipo/descri	zione manufatti esistenti:		
Stato gener	rale di conservazione:		



Identificazione area:					
Indirizzo: Via G. Mazini			62		
Foglio:	Mappale / i:				
Isolato: 1 Com	nparto:	2			
Descrizione delle aree ver	di esterne				
✔ Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto Area	incolta		
Note: in riferimento alla parte ver	de che coincide con la spona del	ago			
Stato generale di conservazione:	buono				
	'				
Descrizione delle aree pav	imentate esterne				
✓ Pavimentazione in lastre di pietra	Pavimentazione in porfido	✓ Pavimentazione in acciottolato / rizzata			
Pavimentazione in cemento	Pavimentazione in autoblo	occanti Pavimentazione in asfalto Terra	a battuta		
Note:					
Stato generale di conservazione:	medio				
Recinzione					
✓ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	muratura e verde rampicante			
Stato generale di conservazione:	medio				
	,				
Manufatti accessori / picce	oli manufatti				
	on manaratti				
Presenza di manufatti / accessori					
Tipo/descrizione manufatti esistenti:					
Stato generale di conservazione:					



Identificazione area:			
Indirizzo: Via G. Mazini			50
Foglio:	Mappale / i:		
Isolato: 1 Com	parto:	3	
Descrizione delle aree verd	li esterne		
✔ Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note: in riferimento alla parte vero	de che coincide con la spona del	lago	
Otata annuale d'annuale and	h		
Stato generale di conservazione:	buono		
=Deceminione delle cocconecti			
Descrizione delle aree pavi			
Pavimentazione in lastre di pietra	Pavimentazione in porfido	_	
Pavimentazione in cemento	Pavimentazione in autoblo	occanti Pavimentazione in asfalto	Terra battuta
Note:			
State generale di concernazione:	medio		
Stato generale di conservazione:	medio		
Designions			
Recinzione			
✓ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	cancellata, rete metallica	
Stato generale di conservazione:		<u>'</u>	
Manufatti accessori / picco	li manufatti		
Manufatti accessori / picco  Presenza di manufatti / accessori	oli manufatti		
-	li manufatti		
Presenza di manufatti / accessori	oli manufatti		
Presenza di manufatti / accessori	oli manufatti		



Identificazione area:			
Indirizzo: Via G. Mazini			46
Foglio:	Mappale / i:		
Isolato: 1 Con	mparto:	4	
Descrizione delle aree ver	di esterne		
✓ Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note:			
State generale di concentrazione:	medio		
Stato generale di conservazione:	medio		
Descrizione delle aree pa	vimontato ostorno		
		Decimandado do cardo Mala	
Pavimentazione in lastre di pietra		Pavimentazione in acciottolat	
Pavimentazione in cemento	Pavimentazione in autoblo	ccanti Pavimentazione in asfalto	Terra battuta
Note:			
Stato generale di conservazione:	buono		
	1		
Recinzione			
✓ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	muratura	
	Tipo di Toomiziono odiotorito.	Thatara	
Stato generale di conservazione:	buono		
⊤Manufatti accessori / picc	oli manufatti		
Presenza di manufatti / accessori			
Tipo/descrizione manufatti esistenti:			
Stato generale di conservazione:			



Identificazione area:			
Indirizzo: Via G. Mazini			36
Foglio: Ma	ppale / i:		
Isolato: 1 Compart	0:	5	
Descrizione delle aree verdi e	sterne		
✓ Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto Area	a incolta
Note:			
Otata assessed all assessments as			
Stato generale di conservazione: bue	ono		
Descrizione delle aree pavime			
Pavimentazione in lastre di pietra	Pavimentazione in porfido	Pavimentazione in acciottolato / rizzata	
Pavimentazione in cemento	✓ Pavimentazione in autobloco	canti Pavimentazione in asfalto Ter	ra battuta
Note:			-
State generale di concernazione:	000		
Stato generale di conservazione: buo	ono		
Recinzione			
	_		
✓ Presenza di recinzione Tipo		nuratura e cancellata, muratura e rete metallica, mur ampicante	atura e e verde
Stato generale di conservazione: buo	no	·	
Otato generale di concentazione.			
Manufatti accessori / piccoli r	nanufatti		
Presenza di manufatti / accessori			
Tipo/descrizione manufatti esistenti:			
Stato generale di conservazione:			



Identificazione area:			
Indirizzo: Via G. Mazini			16
Foglio: Ma	appale / i:		
Isolato: 2 Compar	to:	1	
Descrizione delle aree verdi	esterne		
Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note:			
Stato generale di conservazione:			
Otato gonoralo ar osnosi razione			
Descrizione delle aree pavim	entate esterne		
Pavimentazione in lastre di pietra	Pavimentazione in porfido	✓ Pavimentazione in accid	ottolato / rizzata
Pavimentazione in cemento	Pavimentazione in autoblo		
Note:			
TVOIG.			
Stato generale di conservazione: bu	uono		
Recinzione			
✓ Presenza di recinzione Tip	o di recinzione esistente:	cancellta, muratura e cancellatat	
_			
Stato generale di conservazione: buo	ono		
J			
Manufatti accessori / piccoli	manufatti		
Presenza di manufatti / accessori			
Tipo/descrizione manufatti esistenti:			
Stato generale di conservazione:			
,			



Identificazione area:	
Indirizzo: Via G. Mazini	14
Foglio: Mappale / i:	
Isolato: 2 Comparto: 2	
Descrizione delle aree verdi esterne	
✓ Presenza di giardini / prati □ Presenza di colture arboree □ Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note:	
Stato generale di conservazione: medio	
Descrizione delle aree pavimentate esterne	
Pavimentazione in lastre di pietra Pavimentazione in porfido Pavimentazione in acciotto	
☐ Pavimentazione in cemento ☐ Pavimentazione in autobloccanti ☐ Pavimentazione in asfalto	Terra battuta
Note:	
Stato generale di conservazione: medio	
Recinzione	
✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: cancellata	
Stato generale di conservazione: buono	
State generale di conscivazione.	
Manufatti accessori / piccoli manufatti	
Presenza di manufatti / accessori	
Tipo/descrizione manufatti esistenti:	
Stato generale di conservazione:	



Identificazione area:			
Indirizzo: Via G. Mazini			5
Foglio:	Mappale / i:		
Isolato: 2 Cor	mparto:	3	
Descrizione delle aree ver	rdi esterne		
Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arbore	e Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note:			
Ctata acceptadi acceptanione			
Stato generale di conservazione:			
=Dagawisiana dalla anaa nan			
Descrizione delle aree pa			
Pavimentazione in lastre di pietra			
	Davimentazione in autohl	accepti   Dovimentazione in cofelte	Terra battuta
Pavimentazione in cemento	Pavimentazione in autobl	occanti Pavimentazione in asfalto	Torra battata
Note:	i avimentazione in autobi	ravimentazione in astato	
_	i aviineittazione in autobi	Pavimentazione in astato	
Note:		Pavimentazione in astato	
_	buono	Favimentazione in astato	
Note:		Pavimentazione in astato	
Note:  Stato generale di conservazione:		Pavimentazione in astatio	
Note:  Stato generale di conservazione:  Recinzione	buono		
Note:  Stato generale di conservazione:		muratura e rete metallica	
Note:  Stato generale di conservazione:  Recinzione  Presenza di recinzione	buono  Tipo di recinzione esistente:		
Note:  Stato generale di conservazione:  Recinzione	buono		
Note:  Stato generale di conservazione:  Recinzione  Presenza di recinzione	buono  Tipo di recinzione esistente:		
Note:  Stato generale di conservazione:  Recinzione  Presenza di recinzione  Stato generale di conservazione:	buono  Tipo di recinzione esistente:		
Note:  Stato generale di conservazione:  Recinzione  Presenza di recinzione	buono  Tipo di recinzione esistente:		
Note:  Stato generale di conservazione:  Recinzione  Presenza di recinzione  Stato generale di conservazione:	buono  Tipo di recinzione esistente:  medio		
Stato generale di conservazione:  Recinzione  Presenza di recinzione  Stato generale di conservazione:  Manufatti accessori / picc	buono  Tipo di recinzione esistente:  medio		
Note:  Stato generale di conservazione:  Recinzione  ✓ Presenza di recinzione  Stato generale di conservazione:  Manufatti accessori / picc  □ Presenza di manufatti / accessori	buono  Tipo di recinzione esistente:  medio		
Note:  Stato generale di conservazione:  Recinzione  ✓ Presenza di recinzione  Stato generale di conservazione:  Manufatti accessori / picc  □ Presenza di manufatti / accessori	buono  Tipo di recinzione esistente:  medio		



Identificazione area:			
Indirizzo: Via M.te Bello			10
Foglio:	Mappale / i:		
Isolato: 2 Cor	mparto:	4	
Descrizione delle aree ver	di esterne		
✓ Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note:			
Chata managla di sancamaniana	a a Miliona		
Stato generale di conservazione:	cattivo		
- Decerizione delle erec ne	imantata astama		
Descrizione delle aree pav			
Pavimentazione in lastre di pietra			
Pavimentazione in cemento	✓ Pavimentazione in autoblo	ccanti Pavimentazione in asfalto	Terra battuta
Note:			
Stato generale di conservazione:	medio		
Stato generale di conservazione.	medio		
Recinzione			
	The all residents are estate at	To a constitution of the c	
✓ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	cancellata, muratura	
Stato generale di conservazione:	medio		
	'		
Manufatti aasassari /iss	oli monufatti		
Manufatti accessori / picc			
Presenza di manufatti / accessori			
Tipo/descrizione manufatti esistenti:			
Stato generale di conservazione:			



Identificazione area:	
Indirizzo: Via M.te Bello	2
Foglio: Mappale / i:	
Isolato: 2 Comparto: 5	
Descrizione delle aree verdi esterne	
✔       Presenza di giardini / prati       ✔       Presenza di colture arboree       ☐       Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note:	
Stato generale di conservazione: medio	
Descrizione delle aree pavimentate esterne	
✓ Pavimentazione in lastre di pietra  □ Pavimentazione in porfido  ✓ Pavimentazione in acciottolar	to / rizzata
☐ Pavimentazione in cemento ☐ Pavimentazione in autobloccanti ☐ Pavimentazione in asfalto	✓ Terra battuta
Note:	
Stato generale di conservazione: medio	
Recinzione	
✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: muratura e rete metallica	
Stato generale di conservazione: medio	
Manufatti accessori / piccoli manufatti	
Presenza di manufatti / accessori	
Tipo/descrizione manufatti esistenti:	
Stato generale di conservazione:	



Identificazione area:		
Indirizzo: Via G. Mazini		6
Foglio:	Mappale / i:	
Isolato: 2 Cor	mparto: 6	
Descrizione delle aree ver	rdi esterne	
Presenza di giardini / prati	☐ Presenza di colture arboree ☐ Presenza di piante di alto fusto ☐ Area	incolta
Note:		
Stato generale di conservazione:	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
Descrizione delle aree pav	_	
Pavimentazione in lastre di pietra		
Pavimentazione in cemento	Pavimentazione in autobloccanti Pavimentazione in asfalto V Terr	a battuta
Note:		
Stato generale di conservazione:	medio	
Recinzione		
✓ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente: cancellata	
State generale di concentrazione:	medio	
Stato generale di conservazione:	medio	
Manufatti accessori / picc	coli manufatti	
Presenza di manufatti / accessori	i	
Tipo/descrizione manufatti esistenti:		
Stato generale di conservazione:		
-	,	



Identificazione area:	
Indirizzo: Via G. Mazini	4
Foglio: Mappale / i:	
Isolato: 2 Comparto: 7	
Descrizione delle aree verdi esterne	
☐ Presenza di giardini / prati ☐ Presenza di colture arboree ☐ Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note:	
Stato generale di conservazione:	
Descrizione delle aree pavimentate esterne	
Pavimentazione in lastre di pietra  Pavimentazione in porfido  Pavimentazione in acciottolat	o / rizzata
☐ Pavimentazione in cemento ☐ Pavimentazione in autobloccanti ☑ Pavimentazione in asfalto	☐ Terra battuta
Note:	
Stato generale di conservazione: buono	
Recinzione	
✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: muratura e verde rampicante	
Stato generale di conservazione: buono	
Stato generale di conservazione: buono	
Manufatti accessori / piccoli manufatti	
Presenza di manufatti / accessori	
Tipo/descrizione manufatti esistenti:	
Stato generale di conservazione:	



Identificazione area:	
Indirizzo: Via Monte Grappa	8
Foglio: Mappale / i:	
Isolato: 2 Comparto: 8	
Descrizione delle aree verdi esterne	
✔ Presenza di giardini / prati Presenza di colture arboree Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note:	
Stato generale di conservazione: cattivo	
Catalo goriorato di consorvazione.	
Descrizione delle aree pavimentate esterne	
☐ Pavimentazione in lastre di pietra ☐ Pavimentazione in porfido ☑ Pavimentazione in accio	ottolato / rizzata
Pavimentazione in cemento  Pavimentazione in autobloccanti  Pavimentazione in autobloccanti  Pavimentazione in asfal	
	Torra battuta
Note:	
Stato generale di conservazione: medio	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Recinzione	
✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: cancellata, muratura	
Stato generale di conservazione: medio	
Manufatti accessori / piccoli manufatti	
Presenza di manufatti / accessori	
Tipo/descrizione manufatti esistenti:	
State generals di concernazione:	
Stato generale di conservazione:	



Identificazione area:	
Indirizzo: Via Monte Grappa	13
Foglio: Mappale / i:	
Isolato: 2 Comparto: 9	
Descrizione delle aree verdi esterne	
✓ Presenza di giardini / prati ☐ Presenza di colture arboree ☐ Presenza di piante di alto fusto ☐ Area inc	olta
Note:	
State generals di consenuazione:	
Stato generale di conservazione: medio	
- Decerimiens delle area pavimentata estarna	
Descrizione delle aree pavimentate esterne	
☐ Pavimentazione in lastre di pietra ☐ Pavimentazione in porfido ☐ Pavimentazione in acciottolato / rizzata	
Pavimentazione in cemento  Pavimentazione in autobloccanti  Pavimentazione in asfalto  Terra ba	attuta
Note:	
Stato generale di conservazione: medio	
The distribution of the construction of the co	
Recinzione	
✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: cancellata, mutatura, muratura e verde rampicante	
Stato generale di conservazione: buono	
,	
Manufatti accessori / piccoli manufatti	
Presenza di manufatti / accessori	
Tipo/descrizione manufatti esistenti:	
Stato generale di conservazione:	



Identificazione area:			
Indirizzo: Via Monte Grappa			12
Foglio:	Mappale / i:		
Isolato: 2 Cor	mparto:	10	
Descrizione delle aree ver	di esterne		
✓ Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arbore	e Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note:			
Stato generale di conservazione:	medio		
Descrizione delle aree pav	/imentate esterne		
✓ Pavimentazione in lastre di pietra	Pavimentazione in porfido	Pavimentazione in acciottola	ato / rizzata
Pavimentazione in cemento	Pavimentazione in autoble	occanti Pavimentazione in asfalto	Terra battuta
Note:			
J			
Stato generale di conservazione:	buono		
Recinzione			
✓ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	cancellata, muratura e cancellata	
		<u> </u>	
Stato generale di conservazione:	buono		
Manufatti accessori / picc	oli manufatti		
Presenza di manufatti / accessori			
Tipo/descrizione manufatti esistenti:			
p.s. doconiziono mandiditi constenti.			
Stato generale di conservazione:			
Ciaio generale di conservazione.	J		



Identificazione area:			
Indirizzo: Via Monte Grappa			10
Foglio:	Mappale / i:		
Isolato: 3 Cor	nparto:	1	
Descrizione delle aree ver	di esterne		
Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arbore	e Presenza di piante di alto fusto	✓ Area incolta
Note:			
Stato generale di conservazione:	medio		
Ctato gonorato ai concentrazione.			
Descrizione delle aree pav	vimentate esterne		
Pavimentazione in lastre di pietra			ato / rizzata
Pavimentazione in cemento	✓ Pavimentazione in autoble		Terra battuta
	T dvinionazione in datosi	T aviinontaziono in aorano	
Note:			
Stato generale di conservazione:	medio		
	<i>r</i>		
Recinzione			
✓ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	cancellata, muratura	
Stato generale di conservazione:	nedio		
Manufatti accessori / picc	oli manufatti		
Presenza di manufatti / accessori			
_			
Tipo/descrizione manufatti esistenti:			
State generale di concentazione			
Stato generale di conservazione:	l		



Identificazione area:			
Indirizzo: Via Monte Grappa			2
Foglio:	Mappale / i:		
Isolato: 4 Con	nparto:	1	
Descrizione delle aree ver	di esterne		
✔ Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note:			
Stato generale di conservazione:	medio		
Otato generale di conscivazione.	medio		
Descrizione delle aree pav	rimentate esterne		
Pavimentazione in lastre di pietra		Pavimentazione in acciottolato	) / rizzata
Pavimentazione in cemento	Pavimentazione in autoblo		Terra battuta
_	T avimentazione in autobie	▼ 1 avimentazione in asiano	
Note:			
Stato generale di conservazione:	medio		
	<u>'</u>		
Recinzione			
✓ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	cancellata, muratura e cancellata, muratura	e rete metallica
Stato generale di conservazione:	buono		
Manufatti accessori / picce	oli manufatti		
Presenza di manufatti / accessori			
Tipo/descrizione manufatti esistenti:			
ripordescrizione manuratti esistenti:			
Stato generale di conservazione:			
Graro generale di conservazione:	I		



Identificazione area:	
Indirizzo: Via C. Parola	19
Foglio: Mappale / i:	
Isolato: 4 Comparto: 2	
Descrizione delle aree verdi esterne	
☐ Presenza di giardini / prati ☐ Presenza di colture arboree ☐ Presenza di piante di alto fusto ☐ Area inc	olta
Note:	
Stato generale di conservazione:	
otate generale di conservazione.	
Descrizione delle aree pavimentate esterne	
☐ Pavimentazione in lastre di pietra ☐ Pavimentazione in porfido ☑ Pavimentazione in acciottolato / rizzata	
Pavimentazione in penta Pavimentazione in ponto Pavimentazione in acciottolato / nzzata	attuta
	allula
Note:	
Stato generale di conservazione: medio	
Recinzione	
✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: rete metallica e verde rampicante	
ingo ar realizada escalada esc	
Stato generale di conservazione: medio	
Manufatti accessori / piccoli manufatti	
Presenza di manufatti / accessori	
Tipo/descrizione manufatti esistenti:	
Stato generale di conservazione:	



Identificazione area:	
Indirizzo: Via Roma	11
Foglio: Mappale / i:	
Isolato: 5 Comparto:	1
Descrizione delle aree verdi esterne	
☐ Presenza di giardini / prati ☐ Presenza di colture arbore	e Presenza di piante di alto fusto Area incolta
Note:	
Stato generale di conservazione:	
Stato generale di conservazione.	
Descrizione delle aree pavimentate esterne	
	o <b>✓</b> Pavimentazione in acciottolato / rizzata
<ul> <li>☐ Pavimentazione in lastre di pietra</li> <li>☐ Pavimentazione in porfidi</li> <li>☑ Pavimentazione in cemento</li> <li>☐ Pavimentazione in autoble</li> </ul>	
	r avimentazione in asiatto   Terra pattuta
Note:	
Stato generale di conservazione: medio	
Recinzione	
✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente:	cancellata, muratura
Stato generale di conservazione: buono	
Manufatti accessori / piccoli manufatti	
Presenza di manufatti / accessori	
Tipo/descrizione manufatti esistenti:	
Stato generale di conservazione:	



Identificazione area:	
Indirizzo: Via G. Marconi	3
Foglio: Mappale / i:	
Isolato: 5 Comparto: 2	
Descrizione delle aree verdi esterne	
☐ Presenza di giardini / prati ☐ Presenza di colture arboree ☐ Presenza di piante di alto fusto ☐ Area ii	ncolta
Note:	
Ctata generale di consenunzione:	
Stato generale di conservazione:	
Descripione delle area pavimentate esterne	
Descrizione delle aree pavimentate esterne	
☐ Pavimentazione in lastre di pietra ☐ Pavimentazione in porfido ☑ Pavimentazione in acciottolato / rizzata	1
Pavimentazione in cemento Pavimentazione in autobloccanti Pavimentazione in asfalto Terra	battuta
Note:	
Stato generale di conservazione: medio	
Recinzione	
✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: cancellata, muratura	
Stato generale di conservazione: buono	
Manufatti accessori / piccoli manufatti	
Presenza di manufatti / accessori	
Tipo/descrizione manufatti esistenti:	
Stato generale di conservazione:	



Foglio:	Identificazione area:			
Descrizione delle aree verdi esterne	Indirizzo: Via G. Marconi			5
Descrizione delle aree verdi esterne    Presenza di giardini / prati	Foglio: Mar	ppale / i:		
Presenza di giardini / prati  Presenza di colture arboree  Presenza di piante di alto fusto  Area incolta  Note:  Stato generale di conservazione: buono  Descrizione delle aree pavimentate esterne Pavimentazione in lastre di pietra  Pavimentazione in porfido Pavimentazione in acciottolato / rizzata Pavimentazione in cemento Pavimentazione in autobloccanti Pavimentazione in asfalto Terra battuta  Note:  Stato generale di conservazione: medio  Recinzione Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: muratura, rete metallica  Stato generale di conservazione: medio  Manufatti accessori / piccoli manufatti Presenza di manufatti / accessori	Isolato: 5 Comparto	o:	3	
Presenza di giardini / prati				
Presenza di giardini / prati  Presenza di colture arboree  Presenza di piante di alto fusto  Area incolta  Note:  Stato generale di conservazione: buono  Descrizione delle aree pavimentate esterne Pavimentazione in lastre di pietra  Pavimentazione in porfido Pavimentazione in acciottolato / rizzata Pavimentazione in cemento Pavimentazione in autobloccanti Pavimentazione in asfalto Terra battuta  Note:  Stato generale di conservazione: medio  Recinzione Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: muratura, rete metallica  Stato generale di conservazione: medio  Manufatti accessori / piccoli manufatti Presenza di manufatti / accessori				
Note:  Stato generale di conservazione:   buono      Descrizione delle aree pavimentate esterne     Pavimentazione in lastre di pietra   Pavimentazione in porfido   Pavimentazione in acciottolato / rizzata   Pavimentazione in cemento   Pavimentazione in autobloccanti   Pavimentazione in asfalto   Terra battuta     Note:	Descrizione delle aree verdi es	sterne		
Stato generale di conservazione:   buono      Descrizione delle aree pavimentate esterne   Pavimentazione in lastre di pietra   Pavimentazione in porfido   Pavimentazione in acciottolato / rizzata   Pavimentazione in cemento   Pavimentazione in autobloccanti   Pavimentazione in asfalto   Terra battuta     Note:   Stato generale di conservazione:   medio	✓ Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Stato generale di conservazione:   buono      Descrizione delle aree pavimentate esterne   Pavimentazione in lastre di pietra   Pavimentazione in porfido   Pavimentazione in acciottolato / rizzata   Pavimentazione in cemento   Pavimentazione in autobloccanti   Pavimentazione in asfalto   Terra battuta     Note:   Stato generale di conservazione:   medio	Note:			
Descrizione delle aree pavimentate esterne  □ Pavimentazione in lastre di pietra □ Pavimentazione in porfido □ Pavimentazione in acciottolato / rizzata □ Pavimentazione in cemento □ Pavimentazione in autobloccanti ☑ Pavimentazione in asfalto □ Terra battuta  Note:  Stato generale di conservazione: medio  Recinzione ☑ Presenza di recinzione □ Tipo di recinzione esistente: muratura, rete metallica  Stato generale di conservazione: medio  Manufatti accessori / piccoli manufatti □ Presenza di manufatti / accessori				
Descrizione delle aree pavimentate esterne  □ Pavimentazione in lastre di pietra □ Pavimentazione in porfido □ Pavimentazione in acciottolato / rizzata □ Pavimentazione in cemento □ Pavimentazione in autobloccanti ☑ Pavimentazione in asfalto □ Terra battuta  Note:  Stato generale di conservazione: medio  Recinzione ☑ Presenza di recinzione □ Tipo di recinzione esistente: muratura, rete metallica  Stato generale di conservazione: medio  Manufatti accessori / piccoli manufatti □ Presenza di manufatti / accessori	_			
Pavimentazione in lastre di pietra	Stato generale di conservazione: buc	ono		
Pavimentazione in lastre di pietra				
Pavimentazione in lastre di pietra				
□ Pavimentazione in cemento □ Pavimentazione in autobloccanti ☑ Pavimentazione in asfalto □ Terra battuta    Note:  Stato generale di conservazione:  medio  Recinzione  ☑ Presenza di recinzione  Tipo di recinzione esistente:  muratura, rete metallica  Stato generale di conservazione:  medio  Manufatti accessori / piccoli manufatti  □ Presenza di manufatti / accessori  Presenza di manufatti / accessori  □ Presenza di manufatti / accessori	Descrizione delle aree pavime	entate esterne		
Stato generale di conservazione: medio  Recinzione  ✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: muratura, rete metallica  Stato generale di conservazione: medio  Manufatti accessori / piccoli manufatti  □ Presenza di manufatti / accessori	Pavimentazione in lastre di pietra	Pavimentazione in porfido	Pavimentazione in acciottolato / ri	zzata
Stato generale di conservazione:  Recinzione  Presenza di recinzione  Tipo di recinzione esistente:  muratura, rete metallica  Stato generale di conservazione:  medio  Manufatti accessori / piccoli manufatti  Presenza di manufatti / accessori	Pavimentazione in cemento	Pavimentazione in autoblo	ccanti Pavimentazione in asfalto	Terra battuta
Recinzione  ✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: muratura, rete metallica  Stato generale di conservazione: medio  Manufatti accessori / piccoli manufatti  □ Presenza di manufatti / accessori	Note:			
Recinzione  ✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: muratura, rete metallica  Stato generale di conservazione: medio  Manufatti accessori / piccoli manufatti  □ Presenza di manufatti / accessori				
Recinzione  ✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: muratura, rete metallica  Stato generale di conservazione: medio  Manufatti accessori / piccoli manufatti  □ Presenza di manufatti / accessori				
✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: muratura, rete metallica   Stato generale di conservazione: medio    Manufatti accessori / piccoli manufatti  Presenza di manufatti / accessori	Stato generale di conservazione:	dio		
✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: muratura, rete metallica   Stato generale di conservazione: medio    Manufatti accessori / piccoli manufatti  Presenza di manufatti / accessori				
✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: muratura, rete metallica   Stato generale di conservazione: medio    Manufatti accessori / piccoli manufatti  Presenza di manufatti / accessori				
Stato generale di conservazione: medio  Manufatti accessori / piccoli manufatti  Presenza di manufatti / accessori				
Manufatti accessori / piccoli manufatti  Presenza di manufatti / accessori	✓ Presenza di recinzione Tipo	di recinzione esistente:	muratura, rete metallica	
Manufatti accessori / piccoli manufatti  Presenza di manufatti / accessori	State generale di concernazione: modi	lio		
Presenza di manufatti / accessori	Stato generale di conservazione.	liO		
Presenza di manufatti / accessori				
Presenza di manufatti / accessori				
	Manufatti accessori / piccoli n	nanufatti		
Tipo/descrizione manufatti esistenti:	Presenza di manufatti / accessori			
	Tipo/descrizione manufatti esistenti:			
	·			
Stato generale di conservazione:	Stato generale di conservazione:			
-				



Identificazione area:	
Indirizzo: Via G. Marconi	10
Foglio: Mappale / i:	
Isolato: 6 Comparto: 1	
Descrizione delle aree verdi esterne	
✓ Presenza di giardini / prati       □ Presenza di colture arboree       □ Presenza di piante di alto fusto       □ Area inc	colta
Note: coltura agricola - orto	
Stato generale di conservazione: medio	
Descrizione delle aree pavimentate esterne	
Pavimentazione in lastre di pietra Pavimentazione in porfido Pavimentazione in acciottolato / rizzata	
Pavimentazione in cemento Pavimentazione in autobloccanti Pavimentazione in asfalto Terra b	attuta
Note:	
Stato generale di conservazione:	
Recinzione	
Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente:	
Stato generale di conservazione:	
Manufatti accessori / piccoli manufatti	
Presenza di manufatti / accessori	
Tipo/descrizione manufatti esistenti:	
Stato generale di conservazione:	



Identificazione area:
Indirizzo: Via Roma 15
Foglio: Mappale / i:
Isolato: 7 Comparto: 1
Descrizione delle aree verdi esterne
✔       Presenza di giardini / prati       □ Presenza di colture arboree       □ Presenza di piante di alto fusto       □ Area incolta
Note:
Stato generale di conservazione: cattivo
otato generale di conscivazione.
Descrizione delle aree pavimentate esterne
☐ Pavimentazione in lastre di pietra ☐ Pavimentazione in porfido ☑ Pavimentazione in acciottolato / rizzata
Pavimentazione in cemento Pavimentazione in autobloccanti Pavimentazione in asfalto Terra battuta
Note:
Stato generale di conservazione: cattivo
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Recinzione
Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente:
Stato generale di conservazione:
Manufatti accessori / piccoli manufatti
Presenza di manufatti / accessori
Tipo/descrizione manufatti esistenti:
Stato generale di conservazione:
<u> </u>



Identificazione area:	
Indirizzo: Via Roma 25	
Foglio: Mappale / i:	
Isolato: 7 Comparto: 2	
Descrizione delle aree verdi esterne	
☐ Presenza di giardini / prati ☐ Presenza di colture arboree ☐ Presenza di piante di alto fusto ☐ Area incolta	
Note:	_
Stato generale di conservazione:	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Descrizione delle aree pavimentate esterne	
☐ Pavimentazione in lastre di pietra ☐ Pavimentazione in porfido ☑ Pavimentazione in acciottolato / rizzata	
☐ Pavimentazione in cemento ☐ Pavimentazione in autobloccanti ☐ Pavimentazione in asfalto ☑ Terra battuta	
Note:	-
Stato generale di conservazione: cattivo	
Recinzione	
✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: cancellata	
Stato generale di conservazione: buono	
otato generale di conscivazione.	
Manufatti aaaaani / minali manufatti	
Manufatti accessori / piccoli manufatti	
Presenza di manufatti / accessori	
Tipo/descrizione manufatti esistenti:	_
Stato generale di conservazione:	



Identificazione area:
Indirizzo: Via Roma 29
Foglio: Mappale / i:
Isolato: 7 Comparto: 3
Descrizione delle aree verdi esterne
☐ Presenza di giardini / prati ☐ Presenza di colture arboree ☐ Presenza di piante di alto fusto ☐ Area incolta
Note:
Stato generale di conservazione:
Ctate generale di consenvazione.
Descrizione delle aree pavimentate esterne
☐ Pavimentazione in lastre di pietra ☐ Pavimentazione in porfido ☑ Pavimentazione in acciottolato / rizzata
✓ Pavimentazione in cemento
Note:
Note.
Stato generale di conservazione: medio
<u>'</u>
Recinzione
Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente:
Stato generale di conservazione:
Manufatti accessori / piccoli manufatti
Presenza di manufatti / accessori
Tipo/descrizione manufatti esistenti:
Stato generale di conservazione:



Identificazione area:			
Indirizzo: Via Roma			33
Foglio:	Mappale / i:		
Isolato: 7 Co	mparto:	4	
Descrizione delle aree ve	rdi esterne		
✔ Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note:			
Stata ganarala di consorvaziono:	huono		
Stato generale di conservazione:	buono		
-Dogoriziono della erce na	vimentata esterna		
Descrizione delle aree pa			
Pavimentazione in lastre di pietra			
Pavimentazione in cemento	✓ Pavimentazione in autoblo	ccanti Pavimentazione in asfalto	Terra battuta
Note:			
Stato generale di conservazione:	buono		
Stato generale di conservazione.	Duono		
Recinzione			
✓ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	rete metallica	
Stato generale di conservazione:	buono		
	'		
- Manufatti agassassi ( :: 's:	ali manufatti		
Manufatti accessori / picc	coll manuratti		
Presenza di manufatti / accessor	i		
Tipo/descrizione manufatti esistenti:			
Stato generale di conservazione:			
	r		



Identificazione area:	
Indirizzo: Via G. Marconi	
Foglio: Mappale / i:	
Isolato: 7 Comparto: 5	
Descrizione delle aree verdi esterne	
✓ Presenza di giardini / prati	Area incolta
Note:	
Stato generale di conservazione: buono	
Descrizione delle aree pavimentate esterne	
Pavimentazione in lastre di pietra Pavimentazione in porfido Pavimentazione in acciottolato	/ rizzata
✓ Pavimentazione in cemento ✓ Pavimentazione in autobloccanti ☐ Pavimentazione in asfalto	Terra battuta
Note:	
Stato generale di conservazione: buono	
1——————————————————————————————————————	
Recinzione	
✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: cancellata, muratura	
Cieta consulta di consumprima a	
Stato generale di conservazione: buono	
Manufatti accessori / piccoli manufatti	
Presenza di manufatti / accessori	
Tipo/descrizione manufatti esistenti:	
Stato generale di conservazione:	
I	



Identificazione area:			
Indirizzo: Via G. Marconi			8
Foglio:	Mappale / i:		
Isolato: 7 Cor	mparto:	6	
Descrizione delle aree ver	di esterne		
✓ Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note:			
State generale di concentrazione:	anttii ra		
Stato generale di conservazione:	cattivo		
- Decerizione delle erce ne	imantata aatarna		
Descrizione delle aree pav			
Pavimentazione in lastre di pietra			
Pavimentazione in cemento	✓ Pavimentazione in autoblo	occanti Pavimentazione in asfalto	Terra battuta
Note:			
Stato generale di conservazione:	medio		
State generale di concervazione.	mode		
Recinzione			
	Tino di rocinziano opiotonto:	roto motollico	
✓ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	rete metallica	
Stato generale di conservazione:	cattivo	,	
	*		
⊤Manufatti accessori / picc	oli manufatti		
Presenza di manufatti / accessori			
Tipo/descrizione manufatti esistenti:			
Stato generale di conservazione:			



Identificazione area:	
Indirizzo: Via Roma 6	
Foglio: Mappale / i:	
Isolato: 8 Comparto: 1	
Descrizione delle aree verdi esterne	
✔       Presenza di giardini / prati       Presenza di colture arboree       Presenza di piante di alto fusto       Area incolta	
Note:	_
Stato generale di conservazione: medio medio	
Stato garierale di conservazione.	
Descrizione delle aree pavimentate esterne	
✓ Pavimentazione in lastre di pietra       ☐ Pavimentazione in porfido       ✓ Pavimentazione in acciottolato / rizzata	
Pavimentazione in cemento Pavimentazione in autobloccanti Pavimentazione in asfalto Terra battuta	
Note:	
Stato generale di conservazione: buono	
9	
Recinzione	
✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: cancellata, muratura e rete metallica	_
Tipo di recinizione esistente.	
Stato generale di conservazione: medio	
Manufatti accessori / piccoli manufatti	
Presenza di manufatti / accessori	
Tipo/descrizione manufatti esistenti:	
Stato generale di conservazione:	



Identificazione area:			
Indirizzo: Via Roma			2
Foglio:	Mappale / i:		
Isolato: 9 Cor	nparto:	1	
Descrizione delle aree ver	di esterne		
Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note:			
1.00.0			
Stato generale di conservazione:			
Descrizione delle aree pav	vimentate esterne		
Pavimentazione in lastre di pietra	Pavimentazione in porfido	✓ Pavimentazione in acciottola	ato / rizzata
✓ Pavimentazione in cemento	✓ Pavimentazione in autoblo	ccanti Pavimentazione in asfalto	Terra battuta
Note:			
Stato generale di conservazione: medio			
Recinzione			
✓ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	cancellata, muratura, cancellata in legno	
		<u> </u>	
Stato generale di conservazione:	medio		
Manufatti accessori / picc	oli manufatti		
Presenza di manufatti / accessori			
Tipo/descrizione manufatti esistenti:			
Stato generale di conservazione:			
	·		



Identificazione area:			
Indirizzo: Via IV Novembre			25
Foglio:	Mappale / i:		
Isolato: 9 Cor	mparto:	2	
Descrizione delle aree ver	di esterne		
Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arbore	Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note:			
Stato generale di conservazione:			
Descrizione delle aree pav	/imentate esterne		
Pavimentazione in lastre di pietra	Pavimentazione in porfido	✓ Pavimentazione in acciottolato	/ rizzata
✓ Pavimentazione in cemento	Pavimentazione in autoble	occanti Pavimentazione in asfalto	Terra battuta
Note:			
J			
Stato generale di conservazione:	medio		
Recinzione			
✔ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	cancellata, muratura e rete metallica	
		<u> </u>	
Stato generale di conservazione:	medio		
Manufatti accessori / picc	oli manufatti		
Presenza di manufatti / accessori			
Tipo/descrizione manufatti esistenti:			
The state of the s			
Stato generale di conservazione:	,		
Grato generale di conservazione.	J		



Identificazione area:		
Indirizzo: Via Monte Nero 15		
Foglio: Mappale / i:		
Isolato: 9 Comparto: 3		
Descrizione delle aree verdi esterne		
☐ Presenza di giardini / prati ☐ Presenza di colture arboree ☐ Presenza di piante di alto fusto ☐ Area incolta		
Note:		
State generale di conservazione:		
Stato generale di conservazione:		
Descrizione delle area pavimentate esterno		
Descrizione delle aree pavimentate esterne		
☐ Pavimentazione in lastre di pietra		
Pavimentazione in cemento Pavimentazione in autobloccanti Pavimentazione in asfalto Terra battuta		
Note:		
Stato generale di conservazione: buono		
Stato generale di conservazione.		
Recinzione		
☐ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente:		
Tipe di resilizione colotente.		
Stato generale di conservazione:		
Manufatti accessori / piccoli manufatti		
Presenza di manufatti / accessori		
Tipo/descrizione manufatti esistenti:		
Stato generale di conservazione:		



Identificazione area:			
Indirizzo: Via Monte Nero			1
Foglio:	Mappale / i:		
Isolato: 9 Cor	mparto:	4	
Descrizione delle aree ver	di esterne		
✓ Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note: coltura agricola - orto			
	ı.		
Stato generale di conservazione:	medio		
Descrizione delle aree par			
Pavimentazione in lastre di pietra			
Pavimentazione in cemento	✓ Pavimentazione in autoble	occanti Pavimentazione in asfalto	Terra battuta
Note:			
Otata managari ana amanina			
Stato generale di conservazione:	medio		
Recinzione			
✓ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	cancellata, muratura, muratura e cancellata rete metallica	a, muratura e rete metallica,
Stato generale di conservazione:	medio	1	
Otato generale di conscivazione.	modio		
Manufatti accessori / picc	oli manufatti		
Presenza di manufatti / accessori			
Tipo/descrizione manufatti esistenti:			
Stato generale di conservazione:	-		
	r		



Identificazione area:		
Indirizzo: Via Garibaldi		
Foglio:	Mappale / i:	
Isolato: 9 Co	mparto:	5
Descrizione delle aree ver	rdi esterne	
✓ Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto Area incolta
Note:		
Stato generale di conservazione:	buono	
Stato generale di conservazione.	Duono	
Descrizione delle aree pa	vimentate esterne	
_		Design and arrives in a societable to / viscosts
<ul><li>✓ Pavimentazione in lastre di pietra</li><li>☐ Pavimentazione in cemento</li></ul>	Pavimentazione in porfido  Pavimentazione in autoblo	
	FaviiTieritazione in autobio	occanti  Pavimentazione in asfalto  Terra battuta
Note:		
Stato generale di conservazione:	buono	
State generate di consci vazione.		
Recinzione		
✓ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	cancellata, muratura e cancellata, muratura e verde rampicante
. 10001.20 01.1001.2.01.0	Tipo di Todinzione deleterite.	sea recitate, maratara e sea recitate, maratara e verate rampicante
Stato generale di conservazione:	buono	
─Manufatti accessori / picc	coli manufatti	
_	1	
Tipo/descrizione manufatti esistenti:		
Stato generale di conservazione:		



Identificazione area:		
Indirizzo: Via Garibaldi	5	
Foglio: Mappale / i:		
Isolato: 10 Comparto:	1	
Descrizione delle aree verdi esterne		
✓ Presenza di giardini / prati □ Presenza di colture arbore	e Presenza di piante di alto fusto Area incolta	
Note: coltura agricola - orto		
Stato generale di conservazione: medio		
Stato generale di conservazione.		
Descrizione delle aree pavimentate esterne		
-	Decimantarians in assisttatata (simata	
Pavimentazione in lastre di pietra Pavimentazione in porfidi		
✓ Pavimentazione in cemento ✓ Pavimentazione in autoble	occanti Pavimentazione in asfalto 🗹 Terra battuta	
Note:		
Stato generale di conservazione: buono		
Stato generale di conservazione.		
Recinzione		
✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente:	cancellata, muratura, muratura e cancellata, muratura e rete metallica,	
Tipo di recinzione esistente.	muratura e verde rampicante	
Stato generale di conservazione: medio		
Manufatti accessori / piccoli manufatti		
·		
Presenza di manufatti / accessori		
Tipo/descrizione manufatti esistenti:		
Stato generale di conservazione:		



Identificazione area:				
Indirizzo: Via Garibaldi			9	
Foglio:	Mappale / i:			
Isolato: 10 Cor	nparto:	2		
Descrizione delle aree ver	di esterne			
✓ Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto	Area incolta	
Note: coltura agricola - orto				
Stato generale di conservazione:	medio			
Descrizione delle aree pav	rimentate esterne			
Pavimentazione in lastre di pietra	Pavimentazione in porfido	✓ Pavimentazione in acciottolat	to / rizzata	
Pavimentazione in cemento	Pavimentazione in autoblo	occanti Pavimentazione in asfalto	Terra battuta	
Note:				
Stato generale di conservazione:	medio			
Recinzione				
✓ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	rete metallica		
Stato generale di conservazione:	huano			
Stato generale di conservazione.	buono			
Manufatti accessori / piccoli manufatti				
Presenza di manufatti / accessori				
Tipo/descrizione manufatti esistenti:				
Stato generale di conservazione:	,			
-	,			



Identificazione area:				
Indirizzo: Via IV Novembre			1	
Foglio:	Mappale / i:			
Isolato: 10 Cor	nparto:	3		
Descrizione delle aree ver	di esterne			
✓ Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto	Area incolta	
Note: coltura agricola - orto				
Stato generale di conservazione:	buono			
	-			
Descrizione delle aree pav				
Pavimentazione in lastre di pietra	Pavimentazione in porfido	✓ Pavimentazione in acciottola	to / rizzata	
Pavimentazione in cemento	Pavimentazione in autoblo	occanti Pavimentazione in asfalto	Terra battuta	
Note:				
Stato generale di conservazione:	buono			
Recinzione				
✓ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	cancellata, rete metallica		
Chata managala di assassampaisana	huma	<u> </u>		
Stato generale di conservazione: buono				
Manufatti accessori / piccoli manufatti				
Presenza di manufatti / accessori				
Tipo/descrizione manufatti esistenti:				
,				
Stato generale di conservazione:	,			
	,			



Identificazione area:			
Indirizzo: Via IV Novembre			5
Foglio:	Mappale / i:		
Isolato: 10 Cor	nparto:	4	
Descrizione delle aree ver	di antarra		
	ai esterne		
✓ Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note:			
Stato generale di conservazione:	buono		
	'		
Descrizione delle aree pay	vimentate esterne		
Pavimentazione in lastre di pietra		✓ Pavimentazione in acciottolat	o / rizzata
Pavimentazione in cemento	Pavimentazione in autoblo		Terra battuta
Note:			
Note.			
Stato generale di conservazione:	medio		
Recinzione			
✔ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	cancellata, muratura e rete metallica, rete n	netallica
		<u> </u>	
Stato generale di conservazione:	medio		
Manufatti accessori / picc	oli manufatti		
Presenza di manufatti / accessori			
Tipo/descrizione manufatti esistenti:			
Stato generale di conservazione:			



Identificazione area:	
Indirizzo: Via IV Novembre 9	
Foglio: Mappale / i:	
Isolato: 10 Comparto: 5	
Descrizione delle aree verdi esterne	
✓ Presenza di giardini / prati ☐ Presenza di colture arboree ☐ Presenza di piante di alto fusto ☐ Area incolta	
Note:	
Stato generale di conservazione: medio	
Stato generale di conservazione: medio	
Desertations delle area pavimentate esterne	
Descrizione delle aree pavimentate esterne	
Pavimentazione in lastre di pietra Pavimentazione in porfido Pavimentazione in acciottolato / rizzata	
Pavimentazione in cemento  Pavimentazione in autobloccanti  Pavimentazione in asfalto  Terra battut	a 
Note:	
Stato generale di conservazione: buono	
State generale di conscivazione.	
Recinzione	
✓ Presenza di recinzione Tipo di recinzione esistente: cancellata, muratura e rete metallica	
Stato generale di conservazione: medio	
P P	
Manufatti accessori / piccoli manufatti	
Presenza di manufatti / accessori	
Tipo/descrizione manufatti esistenti:	
Stato generale di conservazione:	



Identificazione a	rea:			
Indirizzo: Via IV No	vembre			13
Foglio:		Mappale / i:		
Isolato:	10 Com	parto:	6	
Descrizione delle	aree ver	di esterne		
✓ Presenza di giardini /	prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note:				
Stato generale di conser	vazione:	cattivo		
Descrizione delle				
Pavimentazione in la		Pavimentazione in porfido	Pavimentazione in acciottolat	o / rizzata
Pavimentazione in ce	mento	Pavimentazione in autoblo	ccanti Pavimentazione in asfalto	Terra battuta
Note:				
0.00				
Stato generale di conserv	/azione:			
Recinzione				
✓ Presenza di recinzior	те	Tipo di recinzione esistente:	cancellata, muratura	
Stato generale di conser	vazione:	medio		
Stato generale di consei	vazione.	medio		
Manufatti access	ori / picco	oli manufatti		
Presenza di manufatt	i / accessori			
Tipo/descrizione manufat	tti esistenti:			
Stato generale di conserv	vazione:	,		
		ı .		



Identifi	cazione area:		
Indirizzo:	Via IV Novembre		15
Foglio:		Mappale / i:	
Isolato:	10	Comparto:	7
_ Descriz	ione delle aree v	verdi esterne	
✓ Presen	za di giardini / prati	Presenza di colture arbore	ee Presenza di piante di alto fusto Area incolta
Note:	coltura agricola - orto		
Stato gene	erale di conservazione:	buono	
Pavime	ione delle aree pentazione in lastre di pientazione in cemento	pavimentate esterne etra ☐ Pavimentazione in porfic ☑ Pavimentazione in autob	
Note:	ale di conservazione:	buono	
-Recinzi	one ———		
✓ Presen	za di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	cancellata, muratura e rete metallica, muratura e verde rampicante, rete metallica
Stato gene	erale di conservazione:	buono	
Manufa	tti accessori / pi	ccoli manufatti	
Presenz	za di manufatti / acces	sori	
Tipo/descri	zione manufatti esister	nti:	
Stato gener	ale di conservazione:		



Identificazione area:			
Indirizzo: Via IV Novembre			4
Foglio:	Mappale / i:		
Isolato: 11 Con	nparto:	1	
Descrizione delle aree ver	di esterne		
✓ Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note:			
110.0.			
Stato generale di conservazione:	cattivo		
Descrizione delle aree pav	vimentate esterne		
Pavimentazione in lastre di pietra	Pavimentazione in porfido	✓ Pavimentazione in acciottola	to / rizzata
✓ Pavimentazione in cemento	Pavimentazione in autoblo	occanti Pavimentazione in asfalto	Terra battuta
Note:			
Stato generale di conservazione:	medio		
Recinzione			
✓ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	muratura e verde rampicante	
		<u> </u>	
Stato generale di conservazione:	medio		
Manufatti accessori / picc	oli manufatti		
☐ Presenza di manufatti / accessori			
Tipo/descrizione manufatti esistenti:			
,			
Stato generale di conservazione:	,		
	,		



Identificazione area:					
Indirizzo: Via Garibaldi			26		
Foglio:	Mappale / i:				
Isolato: 12 Cor	nparto:	1			
Descrizione delle aree ver	di esterne				
✓ Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto Area in	ncolta		
Note:					
State generale di concentrazione	madia				
Stato generale di conservazione:	medio				
- Daniel - Laure Halle - Laure					
Descrizione delle aree pav					
Pavimentazione in lastre di pietra					
Pavimentazione in cemento	Pavimentazione in autoblo	ccanti Pavimentazione in asfalto 🗸 Terra	battuta		
Note:					
State generale di concentrazione	madia				
Stato generale di conservazione: medio					
- Desirations					
Recinzione					
✔ Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	cancellata, muratura e cancellata, muratura e rete meta	allica		
Stato generale di conservazione:	buono	<u>'</u>			
Stato generale di conservazione.					
Manufatti accessori / piccoli manufatti					
Presenza di manufatti / accessori					
Tipo/descrizione manufatti esistenti:					
Stato generale di conservazione:					
	r				



Identificazione area:			
Indirizzo: Via Garibaldi			18
Foglio:	Mappale / i:		
Isolato: 13 Con	nparto:	1	
Descrizione delle aree ver	di esterne		
✓ Presenza di giardini / prati	Presenza di colture arboree	Presenza di piante di alto fusto	Area incolta
Note:			
110.0.			
Stato generale di conservazione:	medio		
Descrizione delle aree pav	vimentate esterne		
Pavimentazione in lastre di pietra	Pavimentazione in porfido	Pavimentazione in acciottolato	) / rizzata
✓ Pavimentazione in cemento	Pavimentazione in autoblo	occanti Pavimentazione in asfalto	Terra battuta
Note:			
Stato generale di conservazione:	medio		
Recinzione			
Presenza di recinzione	Tipo di recinzione esistente:	cancellata, muratura, muratura e rete metall	ica
		<u> </u>	
Stato generale di conservazione:	medio		
Manufatti accessori / picc	oli manufatti		
☐ Presenza di manufatti / accessori			
Tipo/descrizione manufatti esistenti:			
1 3. 2223			
Stato generale di conservazione:	,		
	ı		