

SCHEDE DATABASE

RILEVAMENTO EDIFICI RURALI CENTRO STORICO

Adottato	//
Parere di d	ompatibilità P.T.C.

Approvato __/__/___

Coordinatore ed estensore del P.G.T. Arch. Giuseppe Barra

Referente scientifico V.A.S. Arch. Giorgio Baldizzone

Coordinatori estensore del Piano Arch. Laura Meroni Pian. Alessandro Molinari Arch. Rosa Cassanelli

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO



Identific	azione fabl	oricato:							
Indirizzo:	Via G. Mazini							40	
Foglio:	4		Mappale / i:	175-2791-2792-2790-27	796				
Isolato:		1	Comparto:	4 E	Edificio:	12	1	4	12
Consiste	enza fabbri	cato:							
N° piani:	2								
✓ Piano te	rreno aperto /	porticato	Nui	mero lati chiusura Piano t	terreno:		3		
✓ Piano/i s	superiore/i ape	rto/i	Nu	mero lati chiusura Piano/	i superiore	e/i:	3		
						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Epoca d'	origine:	1887_c	clv		✓ Amp	liamenti evidenti successivi:	<u> </u>		
Morfolo	gia dei pros	spetti e d	leali elemer	nti strutturali:					
Prospetti		•	petti trasformati		e di facciat	a congruenti			
	a di grigliati di i			re originali					
				Te originali					
Tipo di cope	ertura:	a falde							
Materiale di	copertura:	tegole in	cotto						
Osservazior	ni / note:								
⊏Stato imr	nobile:								
	le di conserva:	zione:	ottimo						
_	ervazione dei		ottimo	St	ato di Con	servazione delle finiture:	ottimo		
	ongrui / superf						K		
evidenti:									
			1						



Identificazione fabl	oricato:								
Indirizzo: Via G. Mazini					34				
Foglio: 4		Mappale / i:	200-203		·				
Isolato:	1	Comparto:	5 Edificio	15	1 5 15				
'									
Consistenza fabbri	cato:								
N° piani: 2									
☐ Piano terreno aperto /	porticato	Nui	mero lati chiusura Piano terreno	:	0				
✓ Piano/i superiore/i aperto/i Numero lati chiusura Piano/i superiore/i: 1									
Epoca d'origine:	1887_c	clv		mpliamenti evidenti successivi	:				
	-								
Morfologia dei pros	-	_							
✓ Prospetti originali		oetti trasformati	✓ Partiture di fac	ciata congruenti					
✓ Presenza di grigliati di	mattoni	✓ Finitu	re originali						
Tipo di copertura:	a falde								
Materiale di copertura:	tegole in	cotto							
Osservazioni / note:									
	r								
Stato immobile:					I				
Stato generale di conserva	zione:	cattivo							
Stato di conservazione dei	prospetti:	pessimo	Stato di 0	Conservazione delle finiture:	pessimo				
Elementi incongrui / superfeevidenti:	etazioni								



Identific	azione fabl	bricato:					
Indirizzo:	Via G. Mazini						
Foglio:	4		Mappale / i:	206-2240-207-34			
Isolato:		1	Comparto:	5	Edificio:	16	1 5 16
Consist	enza fabbri	cato:					
N° piani:	2						
☐ Piano t	erreno aperto /	porticato	Nui	mero lati chiusura Piar	no terreno:		0
✓ Piano/i	superiore/i ape	erto/i	Nu	mero lati chiusura Pia	no/i superior	e/i:	0
Enoca	l'origine:	1887 c	clv		Amr	Dliamenti evidenti successivi:	
Ероса о	origine.	1007_0				marrieriti evideriti successivi.	1
Morfolo	gia dei pros	spetti e d	legli elemer	nti strutturali:			
✓ Prospet	ti originali	Prosp	etti trasformati	✓ Parti	ure di faccia	ta congruenti	
Presenz	a di grigliati di	mattoni	✓ Finitu	ıre originali			
Tipo di cop	ertura:	tegole					
Materiale d	i copertura:	a falde					
Osservazio	ni / note:						
Stato im	mobile:						
Stato genera	ale di conserva	zione:	cattivo				
Stato di con	servazione dei	prospetti:	pessimo		Stato di Cor	nservazione delle finiture:	pessimo
Elementi inc evidenti:	congrui / superf	etazioni					,
			P				



Identificazione fabb	oricato:					
Indirizzo: Via M.te Bello						
Foglio: 4		Mappale / i:	259-269-236-225-262			
Isolato:	2	Comparto:	5	Edificio:	29	2 5 29
					-	
Consistenza fabbri	cato:					
N° piani: 2						
☐ Piano terreno aperto /	porticato	Nu	mero lati chiusura Piano	terreno:		0
✔ Piano/i superiore/i ape	rto/i	Nu	mero lati chiusura Pian	o/i superior	e/i:	1
Epoca d'origine:	1887_c	clv		Amr	oliamenti evidenti successivi:	
pood a originor						,
Morfologia dei pros	-	_				
Prospetti originali	✓ Pros	oetti trasformati	Partitu	ıre di faccia	ta congruenti	
Presenza di grigliati di r	mattoni	Finitu	ıre originali			
Tipo di copertura:	tegole					
Materiale di copertura:	a falde					
Osservazioni / note:						
	P					
Stato immobile:						
		alia a mada				
State di conservazione dei		discreto		Stata di Car	nservazione delle finiture:	cattivo
Stato di conservazione dei		discreto	•	Stato di Cor	iservazione delle lifilture:	Callivo
Elementi incongrui / superfo evidenti:	ciazi0i ii					
		1				



Identificazione fab	bricato:										
Indirizzo: Via G. Mazini						2					
Foglio: 4		Mappale / i:	221			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Isolato:	2	Comparto:		7 Edificio:	32	2 7	32				
Consistenza fabbri	icato:										
N°piani: 2											
✓ Piano terreno aperto /	✔ Piano terreno aperto / porticato Numero lati chiusura Piano terreno: 3										
✓ Piano/i superiore/i aperto/i Numero lati chiusura Piano/i superiore/i: 3											
Epoca d'origine:	1887_c	clv		Amı	pliamenti evidenti successivi:						
	-					-					
Morfologia dei pro	-	_									
✔ Prospetti originali	Pros	oetti trasformati	✓ Part	iture di faccia	ta congruenti						
Presenza di grigliati di	mattoni	Finitu	re originali								
Tipo di copertura:	a falde										
Materiale di copertura:	tegole in	cotto									
Osservazioni / note:											
	P.										
Stato immobile:											
Stato generale di conserva	ziono:	buono									
Stato di conservazione dei		buono		Stato di Cor	nservazione delle finiture:	discreto					
Elementi incongrui / super		DUOTIO		State of Col	1001 VAZIONO GONO INIILANO.	uisoroto					
evidenti:	- Cuzioiii										
		<u> </u>									



Identificazione fabl	oricato:								
Indirizzo: Via Monte Gra	ірра						9		
Foglio: 4		Mappale / i:	2800-223						
Isolato:	2	Comparto:	8	Edificio:	35	2	8	35	
Consistenza fabbri	cato:								
✓ Piano terreno aperto /	porticato	Nui	mero lati chiusura Pia	no terreno:		2			
✔ Piano/i superiore/i ape	rto/i	Nu	mero lati chiusura Pia	no/i superiore	e/i:	2			
Epoca d'origine:	1887_c	clv			oliamenti evidenti successiv	/i:			
Morfologia dei prospetti e degli elementi strutturali: ☐ Prospetti originali ☑ Prospetti trasformati ☑ Partiture di facciata congruenti ☑ Presenza di grigliati di mattoni ☑ Finiture originali Tipo di copertura: a falde Materiale di copertura: tegole in cotto Osservazioni / note:									
Stato immobile: Stato generale di conserva: Stato di conservazione dei		buono discreto		Stato di Con	servazione delle finiture:	cattive)		
Elementi incongrui / superfi evidenti:			mento aperture in facc		parasole; Materiale infissi.				



Identificazio	ne fabbricat	o:							
Indirizzo: Via N	Monte Grappa				11				
Foglio: 4		Mappale / i:	225-221		<u> </u>				
Isolato:		2 Comparto:	9 Edificio:	36	2 9 36				
Consistenza	a fabbricato:								
N° piani:	2								
✓ Piano terreno	aperto / portica	to Nu	mero lati chiusura Piano terreno:		3				
✓ Piano/i superiore/i aperto/i Numero lati chiusura Piano/i superiore/i: 3									
En con allouis	utus su Cuu			Dliamenti evidenti successivi:					
Epoca d'orig	gine: Suc	ccessivo_1887_ccl	V Any	Dilamenti evidenti successivi.	<u> </u>				
Morfologia d	dei prospetti	e degli elemer	nti strutturali:						
✔ Prospetti origi	inali 🗌 F	rospetti trasformati	i Partiture di faccia	ta congruenti					
✓ Presenza di g	rigliati di matton	i 🗸 Finitu	ure originali						
Tipo di copertura	: a fald	е							
Materiale di cope	ertura: tegole	e in cotto							
Osservazioni / no	ote:								
	P P								
Stato immob	ile:								
Stato generale di		discreto							
Stato di conservaz		tti: cattivo	Stato di Cor	nservazione delle finiture:	cattivo				
Elementi incongru					<u> </u>				
evidenti:									



Identific	azione fab	bricato:							
Indirizzo:	Via G. Marcoi	ni					10		
Foglio:	4		Mappale / i:	265-5742-4749			`		
Isolato:		6	Comparto:	1	Edificio:	61	6 1 61		
Consist	enza fabbri	icato:							
N° piani:	2								
☐ Piano te	erreno aperto /	porticato	Nui	mero lati chiusura Pian	o terreno:		0		
✓ Piano/i superiore/i aperto/i Numero lati chiusura Piano/i superiore/i: 3									
Encod	l'ariaina.	1887_c	chy			Dliamenti evidenti successivi:			
Ероса о	l'origine:	1007_0	CIV			Jilamenti evidenti successivi.	ļ		
Morfolo	gia dei pro	spetti e d	legli elemen	nti strutturali:					
Prospett	ti originali	✓ Prosp	oetti trasformati	☐ Partit	ure di faccia	ta congruenti			
Presenz	a di grigliati di	mattoni	Finitu	re originali					
Tipo di cope	ertura:	a falde							
Materiale di	i copertura:	tegole in o	cotto						
Osservazio	ni / note:								
1————		r							
⊏Stato im	mohile:								
	ale di conserva	ziono:	buono						
_	servazione dei		discreto		Stato di Cor	nservazione delle finiture:	cattivo		
	congrui / super		uiscieto		otato di coi	ISOI VAZIONE UGIIC IIIIIUNE.	Cattivo		
evidenti:	ongrui / Supen	ICIAZIOIII							
			J						



Identificazione fabbri	icato:							
Indirizzo: Via G. Marconi					10			
Foglio: 4		Mappale / i:	267-273		·			
Isolato:	7	Comparto:	1 Edificio:	64	7 1 64			
Consistenza fabbrica	ato:							
N° piani: 2								
☐ Piano terreno aperto / po	rticato	Nur	nero lati chiusura Piano terreno		0			
✓ Piano/i superiore/i aperto/i Numero lati chiusura Piano/i superiore/i:								
Epoca d'origine:	Succes	sivo_1887_cclv		mpliamenti evidenti successivi:	:			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					,			
Morfologia dei prosp		_						
Prospetti originali	✓ Pros	petti trasformati	✓ Partiture di face	ciata congruenti				
Presenza di grigliati di ma	attoni	Finitu	e originali					
Tipo di copertura:	falde							
Materiale di copertura:	egole in	cotto						
Osservazioni / note:								
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
⊏Stato immobile:								
		Parata						
Stato generale di conservazio		discreto	0					
Stato di conservazione dei pro		cattivo		onservazione delle finiture:	cattivo			
Elementi incongrui / superfeta evidenti:	azioni	iviateriale e r	orfologia dei serramenti.					



Indirizzo: Via IV Novembre 25 Foglio: 3-4 Mappale / i: 4399 Isolato: 9 Comparto: 2 Edificio: 84 9 2 84 Consistenza fabbricato: N° piani: 2	Identific	azione fab	bricato:								
Solato: 9 Comparto: 2 Edificio: 84 9 2 84 Consistenza fabbricato: Nº piani: 2	Indirizzo:	Via IV Novem	bre						25		
Consistenza fabbricato: N°piani: 2	Foglio:	3-4		Mappale / i:	4399						
N°piani: 2	Isolato:		9	Comparto:	2	Edificio:	84	9	2	84	
N°piani: 2											
Piano terreno aperto / porticato Piano/i superiore/i aperto/i Piano/i superiore/i aperto/i Numero lati chiusura Piano/i superiore/i: 3 Epoca d'origine: 1887_cclv Ampliamenti evidenti successivi: Morfologia dei prospetti e degli elementi strutturali: Prospetti originali Prospetti trasformati Partiture di facciata congruenti Presenza di grigliati di mattoni Finiture originali Tipo di copertura: a falde Materiale di copertura: tegole in cotto Osservazioni / note: Stato immobile: Stato generale di conservazione: discreto Stato di conservazione dei prospetti: cattivo Stato di Conservazione delle finiture: cattivo Cattivo Stato di Conservazione delle finiture: cattivo Cattivo Ca	Consist	enza fabbri	icato:								
Piano/i superiore/i aperto/i Numero lati chiusura Piano/i superiore/i: 3 Epoca d'origine: 1887_cclv	N° piani:	2									
Epoca d'origine: 1887_cclv	✓ Piano te	erreno aperto /	porticato	Nu	mero lati chiusura Piar	no terreno:		3			
Morfologia dei prospetti e degli elementi strutturali: ☑ Prospetti originali ☐ Prospetti trasformati ☑ Partiture di facciata congruenti ☐ Presenza di grigliati di mattoni ☑ Finiture originali Tipo di copertura: a falde Materiale di copertura: tegole in cotto Osservazioni / note: Stato immobile: Stato generale di conservazione: discreto Stato di conservazione dei prospetti: cattivo Stato di Conservazione delle finiture: cattivo Elementi incongrui / superfetazioni	✓ Piano/i	✓ Piano/i superiore/i aperto/i Numero lati chiusura Piano/i superiore/i: 3									
Morfologia dei prospetti e degli elementi strutturali: ☑ Prospetti originali ☐ Prospetti trasformati ☑ Partiture di facciata congruenti ☐ Presenza di grigliati di mattoni ☑ Finiture originali Tipo di copertura: a falde Materiale di copertura: tegole in cotto Osservazioni / note: Stato immobile: Stato generale di conservazione: discreto Stato di conservazione dei prospetti: cattivo Stato di Conservazione delle finiture: cattivo Elementi incongrui / superfetazioni											
Morfologia dei prospetti e degli elementi strutturali: ☑ Prospetti originali ☐ Prospetti trasformati ☑ Partiture di facciata congruenti ☐ Presenza di grigliati di mattoni ☑ Finiture originali Tipo di copertura: a falde Materiale di copertura: tegole in cotto Osservazioni / note: Stato immobile: Stato generale di conservazione: discreto Stato di conservazione dei prospetti: cattivo Stato di Conservazione delle finiture: cattivo Elementi incongrui / superfetazioni	Enoca d	'origine	1887 c	clv		Amı	oliamenti evidenti successivi:				
Prospetti originali		origino.	1.44.=					1			
Prospetti originali											
□ Presenza di grigliati di mattoni □ Finiture originali Tipo di copertura: a falde Materiale di copertura: tegole in cotto Osservazioni / note: Stato immobile: Stato generale di conservazione: Stato di conservazione dei prospetti: cattivo Elementi incongrui / superfetazioni	Morfolo	gia dei pro	spetti e c	legli elemer	nti strutturali:						
Tipo di copertura: Materiale di copertura: Cosservazioni / note: Stato immobile: Stato generale di conservazione: Stato di conservazione dei prospetti: Elementi incongrui / superfetazioni a falde discreto Stato di Conservazione delle finiture: cattivo Cattivo	✓ Prospett	i originali	Prosp	etti trasformati	✓ Parti	ture di faccia	ta congruenti				
Materiale di copertura: tegole in cotto Osservazioni / note: Stato immobile: Stato generale di conservazione: discreto Stato di conservazione dei prospetti: cattivo Stato di Conservazione delle finiture: cattivo Elementi incongrui / superfetazioni	Presenz	a di grigliati di	mattoni	✓ Finitu	ıre originali						
Stato immobile: Stato generale di conservazione: Stato di conservazione dei prospetti: Elementi incongrui / superfetazioni Stato immobile: Stato di conservazione dei prospetti: Cattivo Stato di Conservazione delle finiture: Cattivo	Tipo di cop	ertura:	a falde								
Stato immobile: Stato generale di conservazione: Stato di conservazione dei prospetti: Cattivo Stato di Conservazione delle finiture: Cattivo Elementi incongrui / superfetazioni	Materiale di	copertura:	tegole in o	cotto							
Stato generale di conservazione: Stato di conservazione dei prospetti: Elementi incongrui / superfetazioni discreto Stato di Conservazione delle finiture: cattivo cattivo	Osservazio	ni / note:									
Stato generale di conservazione: Stato di conservazione dei prospetti: Elementi incongrui / superfetazioni discreto Stato di Conservazione delle finiture: cattivo cattivo											
Stato generale di conservazione: Stato di conservazione dei prospetti: Elementi incongrui / superfetazioni discreto Stato di Conservazione delle finiture: cattivo cattivo											
Stato di conservazione dei prospetti: cattivo Stato di Conservazione delle finiture: cattivo Elementi incongrui / superfetazioni	Stato im	mobile:									
Elementi incongrui / superfetazioni	Stato genera	ale di conserva	azione:	discreto							
	Stato di con	servazione dei	prospetti:	cattivo		Stato di Cor	nservazione delle finiture:	cattivo			
		ongrui / superl	fetazioni								



Identific	azione fabl	bricato:							
Indirizzo:	Via Monte Ne	ro						15	
Foglio:	3		Mappale / i:	2488-2985-2487-245	0				
Isolato:		9	Comparto:	3	Edificio:	87	9	3	87
Consist	enza fabbri	icato:							
N° piani:	2								
✓ Piano te	erreno aperto /	porticato	Nui	mero lati chiusura Piar	no terreno:		3		
Piano/i superiore/i aperto/i Numero lati chiusura Piano/i superiore/i: 0									
1									
Epoca d	l'origine:	1720-23	3_ct		Amr	oliamenti evidenti successivi:			
	33						,		
	•	•	•	nti strutturali:					
Prospet	ti originali	✓ Prosp	etti trasformati	Parti	ure di faccia	ta congruenti			
Presenz	a di grigliati di	mattoni	Finitu	ıre originali					
Tipo di cop	ertura:	a falde							
Materiale d	i copertura:	tegole in c	otto						
Osservazio	ni / note:								
1————		r							
Stato im	mobile:								
Stato genera	ale di conserva	zione:	ottimo						
Stato di con	servazione dei	prospetti:	ottimo		Stato di Cor	nservazione delle finiture:	buono		
Elementi inc evidenti:	congrui / superf	fetazioni							
			F						



Identificazione fab	bricato:										
Indirizzo: Via Monte Ne	ero						13				
Foglio: 3		Mappale / i:	2249								
Isolato:	9	Comparto:	4	Edificio:	89	9	4	89			
-			,		-						
Consistenza fabbricato:											
N° piani: 2											
✓ Piano terreno aperto	/ porticato	Nui	mero lati chiusura Pian	o terreno:		2					
✓ Piano/i superiore/i ap	erto/i	Nu	mero lati chiusura Piar	o/i superior	e/i:	2					
English Hardwin	4700.0	2 -4			oliamenti evidenti successivi:						
Epoca d'origine:	1720-2	3_CT			Dilamenti evidenti successivi.						
Morfologia dei pro	spetti e d	degli elemer	nti strutturali:								
✓ Prospetti originali	Pros	petti trasformati	✓ Partit	ure di faccia	ta congruenti						
Presenza di grigliati di	mattoni	Finitu	re originali								
Tipo di copertura:	a falde										
Materiale di copertura:	tegole in	cotto									
Osservazioni / note:											
]	r										
Stato immobile:											
Stato generale di conserva	azione:	discreto									
Stato di conservazione de		cattivo		Stato di Cor	nservazione delle finiture:	cattivo					
Elementi incongrui / super						1					
evidenti:											
		<u> </u>									



Identificazione fabbi	ricato:									
Indirizzo: Via Monte Nero)						11			
Foglio: 3		Mappale / i:	308							
Isolato:	9	Comparto:	4	Edificio:	91	9	4	91		
<u>'</u>					,					
Consistenza fabbricato: N°piani: 1										
✓ Piano terreno aperto / p	orticato	Nui	mero lati chiusura Piar	o terreno:		3				
✓ Piano/i superiore/i apert	o/i	Nu	mero lati chiusura Piar	no/i superior	e/i:	3				
					r					
	_					_				
Epoca d'origine:	1720-23	3_ct		Amı	oliamenti evidenti successivi:	<u> </u>				
Morfologia dei prosp	oetti e d	legli elemen	nti strutturali:							
		etti trasformati		ure di faccia	ta congruenti					
✓ Presenza di grigliati di m	attoni	Finitu	re originali							
_	a falde									
	tegole in o	otto								
	legole III (
Osservazioni / note:										
Stato immobile:										
Stato generale di conservazi	one:	buono								
Stato di conservazione dei prospetti: discreto Stato di Conservazione delle finiture: discreto										
Elementi incongrui / superfet evidenti:	tazioni					js.				



Identificazione fabb	ricato:									
Indirizzo: Via Garibaldi							9			
Foglio: 3		Mappale / i:	296-3311							
Isolato:	10	Comparto:	1	Edificio:	108	10	1	108		
-					-					
Consistenza fabbricato: N° piani: 2										
✓ Piano terreno aperto / ¡	porticato	Nur	mero lati chiusura Pia	no terreno:		3				
Piano/i superiore/i aper	rto/i	Nu	mero lati chiusura Pia	no/i superior	e/i:	3				
Epoca d'origine:	Succes	sivo_1887_cclv		✓ Amı	oliamenti evidenti successivi					
Morfologia dei pros	spetti e d	leali elemen	ti strutturali:							
Prospetti originali	-	petti trasformati		ture di faccia	ıta congruenti					
☐ Presenza di grigliati di r			re originali		0					
Tipo di copertura:	a falde		. o originali							
Materiale di copertura:	tegole in o	COTTO								
Osservazioni / note:										
Stato immobile:										
Stato generale di conservaz	zione:	buono								
Stato di conservazione dei prospetti: discreto Stato di Conservazione delle finiture: discreto										
Elementi incongrui / superfe evidenti:	etazioni									



Identific	azione fab	bricato:				
Indirizzo:	Via Garibaldi					9
Foglio:	3		Mappale / i:	2718-2719-3959		·
Isolato:		10	Comparto:	2 Edificio:	110	10 2 110
	enza fabbr	icato:				
N° piani:	2 🗌					_
	erreno aperto /			mero lati chiusura Piano terreno:		0
Piano/i	superiore/i ape	erto/i	Nu	mero lati chiusura Piano/i superior	e/i:	0
Enoca d	l'origine:	1887_c	cly	✓ Amr	Dliamenti evidenti successivi:	
проса о	origine.	1007_0	Civ	▼ 7.111 ₁	marrieriti evideriti 3decessivi.	·]
Morfolo	gia dei pro	spetti e d	legli elemer	nti strutturali:		
Prospet	ti originali	✓ Prosp	etti trasformati	Partiture di faccia	ta congruenti	
Presenz	a di grigliati di	mattoni	Finitu	re originali		
Tipo di cop	ertura:	a falde				
Materiale d	i copertura:	tegole in o	cotto			
Osservazio	ni / note:					
1		ļ				
Stato im	mobile:					
Stato genera	ale di conserva	azione:	buono			
Stato di con	servazione dei	prospetti:	discreto	Stato di Cor	servazione delle finiture:	discreto
Elementi ince	congrui / super	fetazioni				



Identific	azione fabb	ricato:					
Indirizzo:	Via Garibaldi						9
Foglio:	3		Mappale / i:	3723-2238-2722-354			·
Isolato:		10	Comparto:	2	Edificio:	111	10 2 111
Consist	enza fabbrio	cato:					
N° piani:	2						
✓ Piano te	erreno aperto / p	porticato	Nur	nero lati chiusura Pian	o terreno:		3
✓ Piano/i	superiore/i aper	rto/i	Nui	mero lati chiusura Piar	o/i superiore	e/i:	3
			. 1007				
Epoca d	'origine:	Success	sivo_1887_cclv		Amp	oliamenti evidenti successivi:	l
Morfolo	gia dei pros	petti e d	egli elemen	ti strutturali:			
Prospett	i originali	✓ Prosp	etti trasformati	✓ Partit	ure di faccia	ta congruenti	
Presenz	a di grigliati di n	mattoni	Finitu	re originali			
Tipo di cope	ertura:	a falde					
Materiale di	copertura:	tegole in	cotto				
Osservazio	ni / note:						
-01-1-1							
Stato im							
_	ale di conservaz		discreto				
	servazione dei p		discreto		Stato di Cor	nservazione delle finiture:	cattivo
Elementi inc evidenti:	ongrui / superfe	etazioni					



Identific	azione fab	bricato:					
Indirizzo:	Via IV Novem	bre				13	
Foglio:	3		Mappale / i:	2495			
Isolato:		10	Comparto:	3 Edificio:	115	10 3	115
						-	
	enza fabbri	cato:					
N° piani:	🗆			_		_	
	erreno aperto /			ero lati chiusura Piano terreno:		0	
✓ Piano/i	superiore/i ape	erto/i	Nu	ero lati chiusura Piano/i superiore/i:		2	
Epoca d	l'origine:	Succes	sivo_1887_cclv	Ampliamenti ev	videnti successivi:		
	3					'	
Morfolo	gia dei pro	spetti e c	legli elemen	i strutturali:			
Prospet	ti originali	✓ Prosp	etti trasformati	Partiture di facciata congrue	nti		
✓ Presenz	a di grigliati di	mattoni	Finitu	e originali			
Tipo di cop	ertura:	a falde					
Materiale d	i copertura:	tegole in o	cotto				
Osservazio	ni / note:						
		<u> </u>					
Stato im	mobile:						
Stato genera	ale di conserva	zione:	buono				
Stato di con	servazione dei	prospetti:	discreto	Stato di Conservazione	e delle finiture:	discreto	
Elementi inc evidenti:	congrui / superl	etazioni					



Identific	azione fabl	bricato:										
Indirizzo:	Via IV Novem	bre						9				
Foglio:	3		Mappale / i:	2844								
Isolato:		10	Comparto:	5	Edificio:	117	10	5	117			
Consist	Consistenza fabbricato:											
N° piani:	2											
✓ Piano t	erreno aperto /	porticato	Nui	mero lati chiusura Piar	o terreno:		3					
✓ Piano/i	superiore/i ape	erto/i	Nu	mero lati chiusura Piar	no/i superiore	e/i:	3					
F		Cuasas				oliamenti evidenti successivi:						
Ероса с	l'origine:	Succes	sivo_1887_cclv			mamenti evidenti successivi.	ļ					
Morfolo	gia dei pros	spetti e d	degli elemen	nti strutturali:								
✓ Prospet	ti originali	Pros	oetti trasformati	✓ Partit	ure di faccia	ta congruenti						
Presenz	a di grigliati di	mattoni	✓ Finitu	re originali								
Tipo di cop	ertura:	a falde										
Materiale d	i copertura:	tegole in	cotto									
Osservazio	ni / note:											
		r										
Stato im	mobile:											
Stato genera	ale di conserva	zione:	discreto									
Stato di con	servazione dei	prospetti:	cattivo		Stato di Con	servazione delle finiture:	cattivo					
Elementi inc evidenti:	congrui / superf	etazioni					<u>r</u>					
			T .									



Identific	azione fabl	oricato:					
Indirizzo:	Via IV Novem	bre					4
Foglio:	3		Mappale / i:	3674-3675-3673-320			·
Isolato:		11	Comparto:	1	Edificio:	128	11 1 128
Consist	enza fabbri	cato:					
N° piani:	2						
☐ Piano te	erreno aperto /	porticato	Nu	mero lati chiusura Pia	no terreno:		0
☐ Piano/i	superiore/i ape	erto/i	Nu	mero lati chiusura Pia	no/i superior	e/i:	0
Epoca d	'origine:	1887_c	clv		✓ Amı	oliamenti evidenti successivi:	
•							,
	_	-	_	nti strutturali:			
Prospett	i originali	✓ Prosp	etti trasformati	Parti	ture di faccia	ta congruenti	
Presenz	a di grigliati di	mattoni	Finitu	re originali			
Tipo di cope	ertura:	a falde					
Materiale di	copertura:	tegole in o	cotto				
Osservazio	ni / note:						
⊏Stato im	mohile:						
	ale di conserva	zione:	discreto				
_	servazione dei		cattivo		Stato di Cor	nservazione delle finiture:	cattivo
	ongrui / superf		10070				
evidenti:	J	-					
			<u> </u>				



Identificazione fab	bricato:					
Indirizzo: Via Garibaldi						
Foglio: 3		Mappale / i:	3267			`
Isolato:	13	Comparto:	1	Edificio:	134	13 1 134
Consistenza fabbri	cato:					
N°piani: 2						
✓ Piano terreno aperto /	porticato	Nur	mero lati chiusura Pian	o terreno:		0
Piano/i superiore/i ape	erto/i	Nui	mero lati chiusura Piar	no/i superior	e/i:	0
1						
Enoca d'origina:	Success	sivo_1887_cclv	,	— ✓ Amr	oliamenti evidenti successivi	
Epoca d'origine:	Succes	5100_1007_0010		▼ ∧	manienti evidenti successivi	. 1
Morfologia dei pro	spetti e d	legli elemen	nti strutturali:			
Prospetti originali	✓ Prosp	etti trasformati	✓ Partit	ure di faccia	ta congruenti	
Presenza di grigliati di	mattoni	Finitu	re originali			
Tipo di copertura:	a falde					
Materiale di copertura:	tegole in o	otto				
Osservazioni / note:	, ,					
Occorrazioni / noto.						
Stato immobile:						
Stato generale di conserva	zione:	ottimo				
Stato di conservazione dei		discreto		Stato di Cor	nservazione delle finiture:	discreto
Elementi incongrui / superl evidenti:	etazioni	Sistemi para	sole.			
Ovidoriti.						