



TIPOLOGIA IMPIANTI		IDRANTI RILEVATI	
	DENOMINAZIONE	IDRANTI SOPRASUOLO	Sud
DATI PRINCIPALI	DESCRIZIONE	Dispositivi connessi ad una rete idrica in pressione, destinati a fornire acqua durante tutte le fasi di un incendio. L'idrante è costituito essenzialmente da una colonna che emerge dal suolo, sulla quale sono situati gli attacchi che permettono l'approvvigionamento dell'acqua. L'idrante può avere un diametro nominale standard (50, 65, 70, 80, 100, 150) con: - due uscite laterali, filettate da 1 ½" oppure da 2 ½", - due uscite laterali, filettate da 2 ½" ed una centrale filettata da 4", - due uscite laterali, filettate da 2 ½" e due filettate da 4" (centrale e posteriore).	
N. QUARTIERI		1	

IMPIANTI DA RILIEVO ORIGINALE	20	IMPIANTI RILEVATI	17
-------------------------------	----	-------------------	----

--



N. idrante 75 Stato Esistente Cod. univoco S75

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Valtellina/via IV novembre	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504146,7969 Y = 5064776,0090
	WGS84	X = 9,0533 Y = 45,7365
FRAZIONE	Socco	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Sud
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT Aree a verde Aree boscate Aree stradali Aree edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su asfalto	Discreto	Pessimo
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Sostituzione parziale

NOTE: Impianto presso asilo nido comunale



N. idrante 76 Stato Esistente Cod. univoco S76

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via I maggio	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504332,8044 Y = 5064721,3380
	WGS84	X = 9,0557 Y = 45,7360
FRAZIONE	Socco	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Sud
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT Aree a verde Aree boscate Aree stradali Aree edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su asfalto	Discreto	Discreto
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE:



N. idrante 77 Stato Esistente Cod. univoco S77

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Ceresolo	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504434,8157 Y = 5064649,5647
	WGS84	X = 9,0570 Y = 45,7354
FRAZIONE	Socco	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Sud
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su asfalto	Discreto	Discreto
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto nei pressi di chiusino



N. idrante 79 Stato Esistente Cod. univoco S79

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Sauro/via dei Giovi	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504502,6114 Y = 5064691,8922
	WGS84	X = 9,0579 Y = 45,7358
FRAZIONE	Socco	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Sud
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	06/03/2024	Su asfalto	Discreto	Pessimo
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Sostituzione parziale

NOTE: Impianto nei pressi di chiusino



N. idrante 80 Stato Esistente Cod. univoco S80

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Sauro		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504726,9213	Y = 5064761,4896
	WGS84	X = 9,0608	Y = 45,7364
FRAZIONE	Socco		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Sud
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su asfalto	Discreto	Discreto
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto nei pressi di chiusino



N. idrante **81** Stato **Esistente** Cod. univoco **S81**

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Regina		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 505101,4283	Y = 5064719,9383
	WGS84	X = 9,0656	Y = 45,7360
FRAZIONE	Socco		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Sud
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su asfalto	Discreto	Pessimo
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE **Discreto** GIUDIZIO **Sostituzione parziale**

NOTE: **Impianto nei pressi di chiusino**



N. idrante 82 Stato Esistente Cod. univoco S82

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Regina	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504948,2540 Y = 5064627,8477
	WGS84	X = 9,0636 Y = 45,7352
FRAZIONE	Socco	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Sud
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su pietra naturale	Discreto	Discreto
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE:



N. idrante **98** Stato **Esistente** Cod. univoco **S98**

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via dei Giovi	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504558,0393 Y = 5064396,8837
	WGS84	X = 9,0586 Y = 45,7331
FRAZIONE	Socco	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Sud
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Area a verde ■ Area boscate ■ Area stradali ■ Area edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su asfalto	Discreto	Discreto
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE **Discreto** GIUDIZIO **Manutenzione ordinaria**

NOTE:



N. idrante 99 Stato Esistente Cod. univoco S99

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via I maggio		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504426,1997	Y = 5064469,6475
	WGS84	X = 9,0569	Y = 45,7338
FRAZIONE	Socco		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Sud
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Area a verde ■ Area boscate ■ Area stradali ■ Area edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprasuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su asfalto	Discreto	Discreto
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE:



N. idrante 100 Stato Esistente Cod. univoco S100

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via I maggio		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504350,1299	Y = 5064540,9256
	WGS84	X = 9,0559	Y = 45,7344
FRAZIONE	Socco		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Sud
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su asfalto	Discreto	Pessimo
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Sostituzione parziale

NOTE:



N. idrante 102 Stato Esistente Cod. univoco S102

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Marconi		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504347,1572	Y = 5064351,8935
	WGS84	X = 9,0559	Y = 45,7327
FRAZIONE	Socco		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Sud
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Area a verde ■ Area boscate ■ Area stradali ■ Area edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su asfalto	Discreto	Discreto
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE:



N. idrante 103 Stato Non esistente Cod. univoco S103

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Marconi	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504332,5991 Y = 5064313,7662
	WGS84	X = 9,0557 Y = 45,7324
FRAZIONE	Socco	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Sud
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		-
		NUMERO ATTACCHI
		-
		POSIZIONAMENTO
		-
		DISTANZA DA OGGETTI
		-

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	06/03/2024	-	-	-
VERIFICA	-	-	-	-

STATO DI MANUTENZIONE GIUDIZIO

NOTE:



N. idrante 104 Stato Esistente Cod. univoco S104

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Marconi		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504134,5953	Y = 5064230,6085
	WGS84	X = 9,0531	Y = 45,7316
FRAZIONE	Socco		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Sud
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT Aree a verde Aree boscate Aree stradali Aree edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su asfalto	Discreto	Discreto
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto presso chiesa evangelica



N. idrante 105 Stato Esistente Cod. univoco S105

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via don Sassi	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504437,5365 Y = 5064302,4621
	WGS84	X = 9,0570 Y = 45,7323
FRAZIONE	Socco	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Sud
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Area a verde ■ Area boscate ■ Area stradali ■ Area edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su base in cemento	Buono	Buono
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Buono GIUDIZIO Nessun intervento

NOTE: Impianto nei pressi di chiusino



N. idrante 106 Stato Esistente Cod. univoco S106

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Matteotti	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504634,1731 Y = 5064304,4935
	WGS84	X = 9,0596 Y = 45,7323
FRAZIONE	Socco	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Sud
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su asfalto	Discreto	Discreto
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE:



N. idrante 107 Stato Esistente Cod. univoco S107

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via don Sassi	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504449,6797 Y = 5064070,9708
	WGS84	X = 9,0572 Y = 45,7302
FRAZIONE	Socco	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Sud
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT Aree a verde Aree boscate Aree stradali Aree edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	06/03/2024	Su ciglio stradale in prato	Discreto	Pessimo
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Pessimo GIUDIZIO Sostituzione parziale

NOTE:



N. idrante 108 Stato Esistente Cod. univoco S108

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via don Sassi		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504388,2364	Y = 5063934,6366
	WGS84	X = 9,0564	Y = 45,7290
FRAZIONE	Socco		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Sud
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> Aree a verde Aree boscate Aree stradali Aree edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	06/03/2024	Su asfalto	Buono	Pessimo
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Pessimo GIUDIZIO Sostituzione parziale

NOTE: Impianto nei pressi della chiesa



N. idrante 109 Stato Esistente Cod. univoco S109

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Abba		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504253,6516	Y = 5063833,5066
	WGS84	X = 9,0547	Y = 45,7280
FRAZIONE	Socco		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Sud
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Area a verde ■ Area boscate ■ Area stradali ■ Area edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		BA 2000, DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	06/03/2024	Su asfalto	Discreto	Discreto
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: