



TIPOLOGIA IMPIANTI		IDRANTI RILEVATI	
	DENOMINAZIONE	IDRANTI SOPRASUOLO	Nord
DATI PRINCIPALI	DESCRIZIONE	Dispositivi connessi ad una rete idrica in pressione, destinati a fornire acqua durante tutte le fasi di un incendio. L'idrante è costituito essenzialmente da una colonna che emerge dal suolo, sulla quale sono situati gli attacchi che permettono l'approvvigionamento dell'acqua. L'idrante può avere un diametro nominale standard (50, 65, 70, 80, 100, 150) con: - due uscite laterali, filettate da 1 ½" oppure da 2 ½", - due uscite laterali, filettate da 2 ½" ed una centrale filettata da 4", - due uscite laterali, filettate da 2 ½" e due filettate da 4" (centrale e posteriore).	
N. QUARTIERI		2	

IMPIANTI DA RILIEVO ORIGINALE	27	IMPIANTI RILEVATI	27
-------------------------------	----	-------------------	----



N. idrante 10 Stato Esistente Cod. univoco N10

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Roma/via De Amicis	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503692,3050 Y = 5065982,9909
	WGS84	X = 9,0475 Y = 45,7474
FRAZIONE	Villette Gervasio	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> Area a verde Area boscate Area stradali Area edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	12/02/2024	Su asfalto	Discreto	Discreto
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Sostituzione parziale

NOTE: Impianto nei pressi della stazione ferroviaria



N. idrante Stato Cod. univoco

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Dante		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503787,5206	Y = 5066044,0698
	WGS84	X = 9,0487	Y = 45,7479
FRAZIONE	Villette Gervasio		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> Area a verde Area boscate Area stradali Area edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		BA 2000, DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	12/02/2024	Su base in pietra	Discreto	Discreto
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE GIUDIZIO

NOTE:



N. idrante Stato Cod. univoco

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via De Amicis		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503709,2039	Y = 5066225,0448
	WGS84	X = 9,0477	Y = 45,7496
FRAZIONE	Villette Gervasio		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> Area a verde Area boscate Area stradali Area edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		BA 2000, DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	12/02/2024	Su base in pietra	Discreto	Discreto
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE GIUDIZIO

NOTE:



N. idrante **14** Stato **Esistente** Cod. univoco **N14**

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Roma/via Alani		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503472,0093	Y = 5066254,7588
	WGS84	X = 9,0446	Y = 45,7498
FRAZIONE	Villette Gervasio		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> Area a verde Area boscate Area stradali Area edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		BA 2000, DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	12/02/2024	Su asfalto	Discreto	Discreto
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE **Discreto** GIUDIZIO **Manutenzione ordinaria**

NOTE: **Impianto nei pressi di una scuola**



N. idrante 16 Stato Esistente Cod. univoco N16

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Dante		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503825,3664	Y = 5066225,1121
	WGS84	X = 9,0492	Y = 45,7496
FRAZIONE	Villette Gervasio		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> Area a verde Area boscate Area stradali Area edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		BA 2000, DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	12/02/2024	Su base in pietra	Discreto	Pessimo
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE	Discreto	GIUDIZIO	Sostituzione parziale
-----------------------	----------	----------	-----------------------

NOTE:



N. idrante 17 Stato Esistente Cod. univoco N17

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Riviera		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503469,6620	Y = 5066593,8075
	WGS84	X = 9,0446	Y = 45,7529
FRAZIONE	Villette Gervasio		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Area a verde ■ Area boscate ■ Area stradali ■ Area edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA Idrante soprassuolo TIPOLOGIA BA 2000, DN 50 NUMERO ATTACCHI 2 POSIZIONAMENTO Vicino a muro DISTANZA DA OGGETTI meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	12/02/2024	Su asfalto	Discreto	Discreto
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE:



N. idrante 18 Stato Esistente Cod. univoco N18

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Scirimida		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503768,8861	Y = 5066631,3957
	WGS84	X = 9,0485	Y = 45,7532
FRAZIONE	Villette Gervasio		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> Area a verde Area boscate Area stradali Area edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		BA 2000, DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	12/02/2024	Su asfalto	Discreto	Discreto
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE:



N. idrante 117 Stato Esistente Cod. univoco N117

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Scirimida	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503731,8473 Y = 5066576,4434
	WGS84	X = 9,0480 Y = 45,7527
FRAZIONE	Villette Gervasio	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> Area a verde Area boscate Area stradali Area edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		BA 2000, DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	12/02/2024	Su asfalto	Discreto	Discreto
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE:



N. idrante 19 Stato Esistente Cod. univoco N19

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Tevere	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504131,5327 Y = 5067154,9436
	WGS84	X = 9,0531 Y = 45,7579
FRAZIONE	Briccoletta	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> Area a verde Area boscate Area stradali Area edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	06/03/2024	Su ciglio stradale in prato	Discreto	Pessimo
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto presso zona industriale



N. idrante 124 Stato Esistente Cod. univoco N124

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Tevere	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504153,4351 Y = 5067130,7414
	WGS84	X = 9,0534 Y = 45,7577
FRAZIONE	Briccoletta	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> Area a verde Area boscate Area stradali Area edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		Due bocchette
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Presso cancellata
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	06/03/2024	Su asfalto	Buono	Buono
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Buono GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto presso zona industriale



N. idrante 125 Stato Esistente Cod. univoco N125

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Tevere	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS X = 504328,3648	Y = 5067114,5618
	WGS84 X = 9,0557	Y = 45,7576
FRAZIONE	Briccoletta	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 80
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su asfalto	Buono	Buono
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Buono GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto presso zona industriale su strada privata, ingombro da cassonetti



N. idrante 126 Stato Esistente Cod. univoco N126

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Tevere		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504378,3600	Y = 5067111,0103
	WGS84	X = 9,0563	Y = 45,7575
FRAZIONE	Briccoletta		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> Area a verde Area boscate Area stradali Area edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 80
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	06/03/2024	Su asfalto	Buono	Buono
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Buono GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto presso zona industriale su strada privata



N. idrante 127 Stato Esistente Cod. univoco N127

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Tevere	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS X = 504334,3751	Y = 5067047,9016
	WGS84 X = 9,0557	Y = 45,7570
FRAZIONE	Briccoletta	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> Aree a verde Aree boscate Aree stradali Aree edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 70
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	06/03/2024	Su asfalto	Buono	Buono
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Buono GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto presso zona industriale su strada privata



N. idrante Stato Cod. univoco

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Tevere		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504314,1585	Y = 5066790,8225
	WGS84	X = 9,0555	Y = 45,7547
FRAZIONE	Briccoletta		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> Aree a verde Aree boscate Aree stradali Aree edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		<input type="text" value="Idrante soprassuolo"/>
		TIPOLOGIA
		<input type="text" value="BA 2000, DN 80"/>
		NUMERO ATTACCHI
		<input type="text" value="3"/>
		POSIZIONAMENTO
		<input type="text" value="Libero"/>
		DISTANZA DA OGGETTI
		<input type="text" value="oltre 5 m"/>

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	06/03/2024	Su asfalto	Discreto	Discreto
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE GIUDIZIO

NOTE:



N. idrante 16 Stato Esistente Cod. univoco N16

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Dante	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503825,3664 Y = 5066225,1121
	WGS84	X = 9,0492 Y = 45,7496
FRAZIONE	Villette Gervasio	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA Idrante soprassuolo TIPOLOGIA BA 2000, DN 50 NUMERO ATTACCHI 2 POSIZIONAMENTO Vicino a muro DISTANZA DA OGGETTI meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	12/02/2024	Su base in pietra	Discreto	Pessimo
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Sostituzione parziale

NOTE:



N. idrante 120 Stato Esistente Cod. univoco N120

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Adda		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504073,1735	Y = 5066851,3890
	WGS84	X = 9,0524	Y = 45,7552
FRAZIONE	Briccoletta		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 80
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Libero
		DISTANZA DA OGGETTI
		oltre 5 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	06/03/2024	Su aiuola a prato	Buono	Buono
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Buono GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto presso supermercato, con cassetta, lungo strada ad alto scorrimento



N. idrante 121 Stato Esistente Cod. univoco N121

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Adda		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504058,4157	Y = 5066896,8275
	WGS84	X = 9,0522	Y = 45,7556
FRAZIONE	Briccoletta		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Area a verde ■ Area boscate ■ Area stradali ■ Area edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 80
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	06/03/2024	Su aiuola a prato	Buono	Buono
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Buono GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto presso supermercato, con cassetta, lungo strada ad alto scorrimento



N. idrante 122 Stato Esistente Cod. univoco N122

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Adda	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503990,8405 Y = 5066903,4297
	WGS84	X = 9,0513 Y = 45,7557
FRAZIONE	Briccoletta	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Area a verde ■ Area boscate ■ Area stradali ■ Area edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 80
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su aiuola a prato	Ottimo	Ottimo
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Ottimo GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto presso supermercato, con cassetta, lungo strada ad alto scorrimento



N. idrante 123 Stato Esistente Cod. univoco N123

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Adda		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503994,3358	Y = 5066880,9046
	WGS84	X = 9,0514	Y = 45,7555
FRAZIONE	Briccoletta		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> Aree a verde Aree boscate Aree stradali Aree edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 80
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a tettoia
		DISTANZA DA OGGETTI
		oltre 5 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	06/03/2024	Su asfalto	Buono	Buono
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Buono GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto presso supermercato, con cassetta, con archetto nei pressi



N. idrante 21 Stato Esistente Cod. univoco N21

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Garibaldi	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503934,8717 Y = 5066627,9675
	WGS84	X = 9,0506 Y = 45,7532
FRAZIONE	Briccoletta	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		BA 2000, DN 80
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	06/03/2024	Su base in cemento	Discreto	Pessimo
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Sostituzione parziale

NOTE: Impianto sulla strada provinciale



N. idrante 22 Stato Esistente Cod. univoco N22

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Garibaldi	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503915,7794 Y = 5066483,5020
	WGS84	X = 9,0503 Y = 45,7519
FRAZIONE	Briccoletta	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT Aree a verde Aree boscate Aree stradali Aree edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		BA 2000, DN 80
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	06/03/2024	Su base in cemento	Discreto	Pessimo
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Sostituzione parziale

NOTE: Impianto sulla strada provinciale



N. idrante 23 Stato Esistente Cod. univoco N23

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Ticino	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504331,7549 Y = 5066373,7861
	WGS84	X = 9,0557 Y = 45,7509
FRAZIONE	Briccoletta	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT Aree a verde Aree boscate Aree stradali Aree edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Libero
		DISTANZA DA OGGETTI
		tra 2 e 3 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su aiuola a prato	Pessimo	Pessimo
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Pessimo GIUDIZIO Sostituzione totale

NOTE: Impianto nei pressi di cabina gas, lungo strada di quartiere



N. idrante 24 Stato Esistente Cod. univoco N24

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Garibaldi		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503922,1435	Y = 5066319,9441
	WGS84	X = 9,0504	Y = 45,7504
FRAZIONE	Briccoletta		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		BA 2000, DN 80
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		tra 2 e 3 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su base in cemento	Discreto	Discreto
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto sulla strada provinciale



N. idrante 25 Stato Esistente Cod. univoco N25

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Campo Sportivo	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503980,4258 Y = 5066260,5394
	WGS84	X = 9,0512 Y = 45,7499
FRAZIONE	Briccoletta	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		BA 2000, DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		3
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su aiuola a prato	Discreto	Discreto
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto nei pressi della strada provinciale



N. idrante 26 Stato Esistente Cod. univoco N26

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Garibaldi	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503906,5875 Y = 5066170,2836
	WGS84	X = 9,0502 Y = 45,7491
FRAZIONE	Villette Gervasio	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		BA 2000, DN 80
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 12/02/2024	Su base in cemento	Discreto	Discreto
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto sulla strada provinciale



N. idrante 27 Stato Esistente Cod. univoco N27

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Mazzini		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504113,9108	Y = 5066293,6392
	WGS84	X = 9,0529	Y = 45,7502
FRAZIONE	Briccoletta		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Area a verde ■ Area boscate ■ Area stradali ■ Area edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Libero
		DISTANZA DA OGGETTI
		tra 2 e 3 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	06/03/2024	Su aiuola a prato	Pessimo	Pessimo
VERIFICA				


STATO DI MANUTENZIONE Pessimo GIUDIZIO Sostituzione parziale

NOTE: Impianto in area a parcheggio



N. idrante Stato Cod. univoco

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Bordini	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 504169,9291 Y = 5066139,6384
	WGS84	X = 9,0536 Y = 45,7488
FRAZIONE	Briccoletta	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Nord
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Libero
		DISTANZA DA OGGETTI
		tra 2 e 3 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su aiuola a prato	Pessimo	Pessimo
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE GIUDIZIO

NOTE: