



TIPOLOGIA IMPIANTI	IDRANTI RILEVATI	
	DENOMINAZIONE	Ovest
DATI PRINCIPALI	DESCRIZIONE	IDRANTI SOPRASUOLO
		Dispositivi connessi ad una rete idrica in pressione, destinati a fornire acqua durante tutte le fasi di un incendio. L'idrante è costituito essenzialmente da una colonna che emerge dal suolo, sulla quale sono situati gli attacchi che permettono l'approvvigionamento dell'acqua. L'idrante può avere un diametro nominale standard (50, 65, 70, 80, 100, 150) con: - due uscite laterali, filettate da 1 ½" oppure da 2 ½", - due uscite laterali, filettate da 2 ½" ed una centrale filettata da 4", - due uscite laterali, filettate da 2 ½" e due filettate da 4" (centrale e posteriore).
N. QUARTIERI		2

IMPIANTI DA RILIEVO ORIGINALE	19	IMPIANTI RILEVATI	14
-------------------------------	----	-------------------	----

--



N. idrante 1 Stato Esistente Cod. univoco O1

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Campagnola/via Scalabrini	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 502883,6060 Y = 5065344,7727
	WGS84	X = 9,0371 Y = 45,7417
FRAZIONE	Fiorenzuola	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Ovest
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Area a verde ■ Area boscate ■ Area stradali ■ Area edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su asfalto	Discreto	Discreto
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto presso chiusino



N. idrante 4 Stato Esistente Cod. univoco O4

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Scalabrini	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503208,7009 Y = 5065600,6659
	WGS84	X = 9,0412 Y = 45,7440
FRAZIONE	Martelletto	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Ovest
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	06/03/2024	Su ciglio stradale in prato	Discreto	Discreto
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto lungo il muro perimetrale di BASF



N. idrante 5 Stato Non esistente Cod. univoco 05

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Scalabrini/via Livescia	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503504,2450 Y = 5065742,3809
	WGS84	X = 9,0450 Y = 45,7452
FRAZIONE	Martelletto	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Ovest
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Area a verde ■ Area boscate ■ Area stradali ■ Area edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		-
		NUMERO ATTACCHI
		-
		POSIZIONAMENTO
		-
		DISTANZA DA OGGETTI
		-

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	06/03/2024	-	-	-
VERIFICA	-	-	-	-

STATO DI MANUTENZIONE - GIUDIZIO

NOTE: Impianto non più presente (esistente al 2018)



N. idrante 119 Stato Esistente Cod. univoco 0119

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Scalabrini		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503401,1970	Y = 5065666,2876
	WGS84	X = 9,0437	Y = 45,7445
FRAZIONE	Martelletto		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Ovest
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA Idrante soprassuolo TIPOLOGIA Due bocchette NUMERO ATTACCHI 2 POSIZIONAMENTO Presso cancellata DISTANZA DA OGGETTI meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 06/03/2024	Su asfalto	Ottimo	Ottimo
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Ottimo GIUDIZIO Nessun intervento

NOTE: Impianto lungo il muro perimetrale di BASF



N. idrante 6 Stato Esistente Cod. univoco O6

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Scalabrini/via Risorgimento		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503666,2540	Y = 5065917,0286
	WGS84	X = 9,0471	Y = 45,7468
FRAZIONE	Martelletto		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Ovest
		<p>Idranti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare <p>DBT</p> <ul style="list-style-type: none"> Aree a verde Aree boscate Aree stradali Aree edificate Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		BA 2000, DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 12/02/2024	Su asfalto	Buono	Buono
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Buono GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto nei pressi della stazione ferroviaria



N. idrante 7 Stato Esistente Cod. univoco 07

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Risorgimento/via Aprile	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503523,1600 Y = 5065990,0407
	WGS84	X = 9,0453 Y = 45,7475
FRAZIONE	Martelletto	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Ovest
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Area a verde ■ Area boscate ■ Area stradali ■ Area edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	12/02/2024	Su base in cemento	Discreto	Discreto
VERIFICA				


STATO DI MANUTENZIONE Discreto GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE:



N. idrante 8 Stato Esistente Cod. univoco O8

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Risorgimento	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503346,7715 Y = 5066065,7949
	WGS84	X = 9,0430 Y = 45,7481
FRAZIONE	Martelletto	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Ovest
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Area a verde ■ Area boscate ■ Area stradali ■ Area edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 50, PN 16
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Libero
		DISTANZA DA OGGETTI
		oltre 5 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	12/02/2024	Su aiuola a prato	Buono	Buono
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Buono GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Idrante nei pressi dell'ingresso dell'autostrada e impianto logistico, lungo strada ad alto scorrimento



N. idrante 110 Stato Esistente Cod. univoco O110

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Risorgimento		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503267,1444	Y = 5066172,0407
	WGS84	X = 9,0420	Y = 45,7491
FRAZIONE	Martelletto		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Ovest
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 80, PN 16
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Libero
		DISTANZA DA OGGETTI
		1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 12/02/2024	Su aiuola a prato	Ottimo	Ottimo
VERIFICA			


STATO DI MANUTENZIONE Ottimo GIUDIZIO Nessun intervento

NOTE: Idrante con manichetta in parcheggio privato ad uso pubblico (supermercato Esselunga), di fronte all'ingresso dell'autostrada, in area parcheggio strutturata



N. idrante 111 Stato Esistente Cod. univoco 0111

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Risorgimento		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503294,9024	Y = 5066155,7017
	WGS84	X = 9,0424	Y = 45,7490
FRAZIONE	Martelletto		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Ovest
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Area a verde ■ Area boscate ■ Area stradali ■ Area edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 80, PN 16
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Libero
		DISTANZA DA OGGETTI
		1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 12/02/2024	Su aiuola a prato	Ottimo	Ottimo
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Ottimo GIUDIZIO Nessun intervento

NOTE: Idrante con manichetta in parcheggio privato ad uso pubblico (supermercato Esselunga), di fronte all'ingresso dell'autostrada, in area parcheggio strutturata



N. idrante 112 Stato Esistente Cod. univoco 0112

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Risorgimento		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503322,6604	Y = 5066139,7879
	WGS84	X = 9,0427	Y = 45,7488
FRAZIONE	Martelletto		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Ovest
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 80, PN 16
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Libero
		DISTANZA DA OGGETTI
		1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 12/02/2024	Su aiuola a prato	Ottimo	Ottimo
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Ottimo GIUDIZIO Nessun intervento

NOTE: Idrante con manichetta in parcheggio privato ad uso pubblico (supermercato Esselunga), di fronte all'ingresso dell'autostrada, in area parcheggio strutturata



N. idrante 113 Stato Esistente Cod. univoco 0113

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Risorgimento	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503360,5708 Y = 5066174,4471
	WGS84	X = 9,0432 Y = 45,7491
FRAZIONE	Martelletto	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Ovest
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Area a verde ■ Area boscate ■ Area stradali ■ Area edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 80, PN 16
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 12/02/2024	Su griglia in metallo	Ottimo	Ottimo
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Ottimo GIUDIZIO Nessun intervento

NOTE: Idrante con manichetta in parcheggio privato ad uso pubblico (supermercato Esselunga), di fronte all'ingresso dell'autostrada, in area parcheggio strutturata



N. idrante 114 Stato Esistente Cod. univoco 0114

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Risorgimento		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503250,1603	Y = 5066214,0330
	WGS84	X = 9,0418	Y = 45,7495
FRAZIONE	Martelletto		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Ovest
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 80, PN 16
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 12/02/2024	Su aiuola a prato	Ottimo	Ottimo
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Ottimo GIUDIZIO Nessun intervento

NOTE: Idrante con manichetta in parcheggio privato ad uso pubblico (supermercato Esselunga), di fronte all'ingresso dell'autostrada, in area parcheggio strutturata



N. idrante 115 Stato Esistente Cod. univoco 0115

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Risorgimento		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503272,2930	Y = 5066251,8483
	WGS84	X = 9,0421	Y = 45,7498
FRAZIONE	Martelletto		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Ovest
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		DN 80, PN 16
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	12/02/2024	Su aiuola a prato	Ottimo	Ottimo
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Ottimo GIUDIZIO Nessun intervento

NOTE: Idrante con manichetta in parcheggio privato ad uso pubblico (supermercato Esselunga), di fronte all'ingresso dell'autostrada, in area parcheggio strutturata



N. idrante 116 Stato Esistente Cod. univoco 0116

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Risorgimento		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503335,9087	Y = 5066116,6492
	WGS84	X = 9,0429	Y = 45,7486
FRAZIONE	Martelletto		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Ovest
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		Due bocchette
		NUMERO ATTACCHI
		4
		POSIZIONAMENTO
		Cassetta murata
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	12/02/2024	Su aiuola a prato	Ottimo	Ottimo
VERIFICA				

STATO DI MANUTENZIONE Ottimo GIUDIZIO Nessun intervento

NOTE: Cassetta con due bocchette in parcheggio privato ad uso pubblico (supermercato Esselunga), di fronte all'ingresso dell'autostrada, in area parcheggio strutturata



N. idrante 9 Stato Non esistente Cod. univoco 09

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Risorgimento	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503314,1486 Y = 5066078,4204
	WGS84	X = 9,0426 Y = 45,7483
FRAZIONE	Martelletto	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Ovest
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Aree a verde ■ Aree boscate ■ Aree stradali ■ Aree edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		-
		NUMERO ATTACCHI
		-
		POSIZIONAMENTO
		-
		DISTANZA DA OGGETTI
		-

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	12/02/2024	-	-	-
VERIFICA	-	-	-	-

STATO DI MANUTENZIONE - GIUDIZIO

NOTE: Impianto sostituito dal nuovo sistema di idranti presso il supermercato Esselunga (esistente al luglio 2018)



N. idrante 11 Stato Esistente Cod. univoco O11

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Roma		
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503569,2394	Y = 5066111,2740
	WGS84	X = 9,0459	Y = 45,7486
FRAZIONE	Martelletto		

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Ovest
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Area a verde ■ Area boscate ■ Area stradali ■ Area edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		BA 2000, DN 50
		NUMERO ATTACCHI
		2
		POSIZIONAMENTO
		Vicino a muro
		DISTANZA DA OGGETTI
		meno di 1 m

DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO 12/02/2024	Su asfalto	Buono	Buono
VERIFICA			

STATO DI MANUTENZIONE Buono GIUDIZIO Manutenzione ordinaria

NOTE: Impianto nei pressi di alcuni capannoni esistenti



N. idrante 15 Stato Non esistente Cod. univoco 015

LOCALIZZAZIONE ECOGRAFICA	via Roma/via Guanzasca	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	GPS	X = 503340,0896 Y = 5066452,1825
	WGS84	X = 9,0429 Y = 45,7516
FRAZIONE	Martelletto	

INDIVIDUAZIONE SU ORTOFOTO	INDIVIDUAZIONE DBT	ZONA Ovest
		Idranti ◆ Esistente ◆ Non esistente ◆ Da verificare DBT ■ Area a verde ■ Area boscate ■ Area stradali ■ Area edificate ■ Infrastrutture

FOTOGRAFIA ELEMENTO FRONTE	FOTOGRAFIA ELEMENTO RETRO/DETTAGLIO	TIPOLOGIA
		Idrante soprassuolo
		TIPOLOGIA
		-
		NUMERO ATTACCHI
		-
		POSIZIONAMENTO
		-
		DISTANZA DA OGGETTI
		-

	DATA	DESCRIZIONE IMPIANTO	STATO COLONNA	STATO ATTACCHI
CENSIMENTO	12/02/2024	-	-	-
VERIFICA	-	-	-	-

STATO DI MANUTENZIONE GIUDIZIO

NOTE: