

COMUNE DI
CUVIO
PROVINCIA DI VARESE



PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Approvazione Deliberazione C.C. n° del

Il Sindaco	Il Responsabile del procedimento	Il Segretario Comunale
------------	-------------------------------------	------------------------

Progettisti	Collaboratori
Dott. Arch. ANNA MANUELA BRUSA PASQUE'	Ing. Francesca Buffa Arch. Simone Meroni Dott.in arch. Chiara Besseghini

Titolo Elaborato	n° Elaborato
SCHEDE DI ANALISI DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI _AREE URBANE - AREE VERDI	ALL.08

Data	Aggiornamenti	Scala
AGOSTO 2024		

P.E.B.A.

studio brusa pasquè
ARCHITETTI
Anna Manuela Brusa Pasquè
Elena Brusa Pasquè

STUDIO TECNICO ASSOCIATO






Via Rainoldi 27 - 2110 Varese
Tel 0332236317
Fax 0332284350
info@brusapasque.it

ANALISI DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI –
AREE URBANE

ANALISI DELLE CRITICITA' _ LEGENDA

CAT	Macro categoria oggetto di analisi
DC	Documentazione fotografica rappresentativa delle criticità riscontrate per le diverse macrocategorie
DESCRIZIONE CRITICITA'	Descrizione delle criticità riscontrate in fase di rilievo
CD	Categoria disabilità
VD	Giudizio di accessibilità in relazione alla categoria di disabilità
VC	Giudizio di accessibilità globale della macrocategoria

LIVELLI DI GIUDIZIO DI ACCESSIBILITA'


	Assenza di criticità	ACCESSIBILE	Si è verificata la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di poter fruire degli spazi e delle attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia
	Criticità lieve	PARZIALMENTE ACCESSIBILE	L'accesso allo spazio o all'edificio non presenta barriere, sia fisiche che percettive tali per cui si ritenga impedita la fruizione, ma non si rilevano le condizioni ottimali per garantire un'agevole fruizione
	Criticità importante	PARZIALMENTE INACCESSIBILE	Una persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale necessita di aiuto per accedere/fruire degli spazi e dei servizi (accessibilità condizionata), oppure all'interno della struttura o dello spazio esistono ambienti e/o funzioni non fruibili (ad esempio un piano o una sala dell'edificio non risultano accessibili per mancanza di un adeguato collegamento verticale).
	Alto grado di criticità	INACCESSIBILE	Non è possibile accedere né in autonomia né con personale di aiuto alla funzione prevalente dello spazio ivi svolta
	NON VALUTABILE		Per la valutazione si rimanda a scheda specifica, <i>oppure</i> L'oggetto di analisi non è presente

SOLUZIONI PROGETTUALI _ LEGENDA

CAT	Macro categoria oggetto di analisi
DESCRIZIONE SOLUZIONI PROGETTUALI	Descrizione delle soluzioni progettuali proposte (interventi tipo)per risolvere le criticità riscontrate (da valutare in modo più approfondito durante
CD	Categoria disabilità
SCHEDE	Schede di riferimento per le soluzioni progettuali proposte con relativi costi indicativi di realizzazione

AREE URBANE

- ① AV1 - Parco Comunale "Pancera"
- ② AV2 - Area verde
- ③ AV3 - Area verde - Parco giochi - Fitness



INQUADRAMENTO AREA URBANA

CODICE IDENTIFICATIVO	AV1
FUNZIONE PRINCIPALE	PARCO COMUNALE "PANCERA"
INDIRIZZO	Via Vittorio Veneto
ZONA	
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> L'area è caratterizzata da una forte pendenza del terreno

RIEPILOGO DELL'ANALISI DELLE CRITICITA'

RAGGIUNGIBILITA' PARCO	●	PERCORSI INTERNI	●
PARCHEGGI	●	RACCORDI VERTICALI PERCORSI	●
ACCESSO PRINCIPALE	●	ATTREZZATURA ED ARREDO URBANO	●


VALUTAZIONE COMPLESSIVA

DISABILITA' MOTORIA	Alto grado di criticità - Inaccessibile	●
DISABILITA' VISIVA	Alto grado di criticità - Inaccessibile	●
DISABILITA' UDITIVA	Criticità lieve - Parzialmente accessibile	●
DISABILITA' COGNITIVA	Criticità lieve - Parzialmente accessibile	●


STIMA COSTI DI INTERVENTO

44.490,00 €

INQUADRAMENTO TERRITORIALE































INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO



ANALISI DELLE CRITICITA'

CAT	DC	DESCRIZIONE CRITICITA'	CD	VD	VC
RAGGIUNGIBILITA' PARCO		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) • Mancanza di indicazione dell'accesso principale (sbarramento con codice "Direzione Rettilinea") • Mancanza di cartelli con simboli e scritte ingrandite che favoriscano l'orientamento nei percorsi di avvicinamento • Mancanza di segnaletiche integrate da icone e simboli che favoriscano l'orientamento di persona con disabilità cognitiva • Mancanza di zone car e bike sharing • Assenza di rastrelliere per biciclette 			
PARCHEGGI		<ul style="list-style-type: none"> • Vedi PR1, PR13 			
ACCESSO PRINCIPALE		<ul style="list-style-type: none"> • ACCESSO DA VIA VITTORIO VENETO • Assenza di cartelli con indicazioni che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi, nonché di adeguata segnaletica che indichi le attività presenti ed i percorsi necessari per raggiungerle • Assenza di mappe tattili descrittive delle attività svolte e dei percorsi necessari per raggiungerle 			
	①	<ul style="list-style-type: none"> • ACCESSO DA VIA ERMINIA MAGGI • Assenza di cartelli con indicazioni che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi, nonché di adeguata segnaletica che indichi le attività presenti ed i percorsi necessari per raggiungerle • Assenza di mappe tattili descrittive delle attività svolte nell'edificio e dei percorsi necessari per raggiungerle 			
	②				
	③				
		<ul style="list-style-type: none"> • ACCESSO DA PIAZZA IV NOVEMBRE • Accesso non immediatamente individuabile • Assenza di cartelli con indicazioni che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi, nonché di adeguata segnaletica che indichi le attività presenti ed i percorsi necessari per raggiungerle • Assenza di mappe tattili descrittive delle attività svolte nell'edificio e dei percorsi necessari per raggiungerle 			

ANALISI DELLE CRITICITA'

CAT	DC	DESCRIZIONE CRITICITA'	CD	VD	VC
PERCORSI INTERNI	② ⑤ ⑥	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di percorsi accessibili anche da persona con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali Pendenza longitudinale > 5% con ripiano di sosta di profondità < 1,50 m e con percorsi di più di 15 m di lunghezza (*) Pendenza trasversale > 1% Percorsi realizzati con non idonei materiali sdruciolevoli, inadatti a garantire la perfetta planarità e continuità Presenza di dislivelli non raccordati con rampe di adeguata pendenza Mancanza di percorsi guida tattilo-plantari o di guide naturali Percorso pedonale adiacente a zone non pavimentate privo di ciglio realizzato con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva e acustica se percorso con bastone 			
					
					
					
RACCORDI VERTICALI PERCORSI	⑥ ⑦ ⑧	<ul style="list-style-type: none"> SCALE Presenza di scala con andamento irregolare e non omogeneo per tutto il suo sviluppo, con pendenza forte e discontinua Larghezza della scala tale da non consentire il passaggio di due persone e comunque < 1,20 m Pedata sdruciolevole Dimensione alzata > 16 cm Rampe delle scale difficilmente percepibili per i non vedenti Assenza di segnale a pavimento ad indicare l'inizio e la fine della rampa, situato ad almeno 30 cm dal primo ed ultimo scalino Assenza di segnalazione tattilo-plantare con codice "pericolo valicabile" alla sommità e "attenzione servizio" alla base della scala Assenza di marcagrado antidrucciolo di colore contrastante con il resto della pedata Assenza di corrimano Mancanza di adeguata illuminazione 			
					
					
					
ATTREZZATURE ED ARREDO URBANO	⑤ ⑧	<ul style="list-style-type: none"> Assenza di attrezzature per il gioco e lo sport di tipo inclusivo Assenza di collegamenti percorribili da sedia a ruote tra i percorsi e l'arredo urbano Assenza di segnalazioni tattilo-plantari in corrispondenza dell'arredo urbano Mancanza di cartellonistica esplicativa delle attività facilmente comprensibile anche da persone con disabilità cognitiva Assenza di adeguata illuminazione in corrispondenza degli arredi urbani 			
					
					
					
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO ALLA LUCE DELLE CRITICITA' RISCONTRATE					

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




①



②



③



④



⑤



⑥















⑦













⑧

SOLUZIONI PROGETTUALI

CAT	DESCRIZIONE SOLUZIONI PROGETTUALI	CD	SCHEDE
RAGGIUNGIBILITA' PARCO	<ul style="list-style-type: none"> • La raggiungibilità dell'edificio sarà garantita anche attraverso la posa di mappa tattile in corrispondenza dello stallo riservato nei parcheggi PR1 e PR13, (vedi relative schede) • Posa di segnalazione tattilo plantare per identificare l'accesso principale di edificio pubblico (sbarramento su percorso con piastre tattilo plantari recanti il codice "direzione rettilinea" terminante da un lato con il codice "pericolo assoluto") • La cartellonistica, caratterizzata da simboli e scritte ingrandite, integrate da icone e simboli, per favorire l'orientamento verrà collocata lungo Via Vittorio Veneto e Via Comune Giuseppe Maggi (vedi scheda ST1 e ST2) • Data la natura e l'estensione del territorio comunale, non si ritiene necessario prevedere zone car e bike sharing 		-
			SC.16.9
			-
			-
			-
PARCHEGGI	<ul style="list-style-type: none"> • Vedi PR1, PR13 		-
			-
			-
			-
			-
ACCESSO PRINCIPALE	<ul style="list-style-type: none"> • ACCESSO DA VIA VITTORIO VENETO • Fornitura e posa di cartellonistica di orientamento/descrittiva delle attività con scritte ingrandite e facilmente leggibili, integrata da icone e simboli da esterno • Fornitura e posa di mappa tattile descrittiva dei luoghi da esterno • ACCESSO DA VIA ERMINIA MAGGI • Fornitura e posa di cartellonistica di orientamento/descrittiva delle attività con scritte ingrandite e facilmente leggibili, integrata da icone e simboli da esterno • Fornitura e posa di mappa tattile descrittiva dei luoghi da esterno • ACCESSO DA PIAZZA IV NOVEMBRE • Fornitura e posa di cartellonistica di orientamento/descrittiva delle attività con scritte ingrandite e facilmente leggibili, integrata da icone e simboli da esterno • Fornitura e posa di mappa tattile descrittiva dei luoghi da esterno 		-
			SC.6.1
			-
			-
			SC.5.2
PERCORSI INTERNI	<ul style="list-style-type: none"> • Creazione di percorso accessibile anche da persona con ridotte/impedite capacità motorie e sensoriali • Realizzazione di muro di contenimento marciapiede, rialzato di 20 cm rispetto al piano di calpestio, tale da costituire guida naturale 		-
			SC.15.1
			-
			-
			SC.13

SOLUZIONI PROGETTUALI

CAT	DESCRIZIONE SOLUZIONI PROGETTUALI	CD	SCHEDE
RACCORDI VERTICALI PERCORSI	<ul style="list-style-type: none"> • SCALE • Demolizione e realizzazione di scala di andamento regolare, pendenza costante, di adeguate dimensioni e rapporti dimensionali • Posa di segnalazione tattilo-plantare con codice "pericolo valicabile" alla sommità e "attenzione servizio" alla base della scala • Fornitura e posa corrimano in corrispondenza di rampa/scala, visivamente percepibile e conforme alla normativa e alla prestazione richiesta • Adeguamento illuminazione esterna esistente 		-
			SC.16.1
			-
			-
			SC.4.1 - SC.18.1 - SC.23.1
ATTREZZATURE ED ARREDO URBANO	<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e posa di attrezzature per lo sport/gioco inclusivo • Nuova realizzazione di percorso a raso di collegamento tra i percorsi pedonali e le attrezzature • Posa di segnalazione tattilo plantare per segnalare la presenza delle attrezzature e dell'arredo urbano • Fornitura e posa di cartellonistica di orientamento/descrittiva delle attività con scritte ingrandite e facilmente leggibili, integrata da icone e simboli da esterno • Adeguamento illuminazione esterna esistente 		SC.26
			SC.16.6
			-
			-
			SC.4.1 - SC.5.2 - SC.24

INQUADRAMENTO AREA URBANA

CODICE IDENTIFICATIVO	AV2
FUNZIONE PRINCIPALE	AREA VERDE
INDIRIZZO	Via Erminia Maggi
ZONA	
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> L'area è caratterizzata da una forte pendenza del terreno

RIEPILOGO DELL'ANALISI DELLE CRITICITA'

RAGGIUNGIBILITA' PARCO	●	PERCORSI INTERNI	●
PARCHEGGI	●	RACCORDI VERTICALI PERCORSI	●
ACCESSO PRINCIPALE	●	ATTREZZATURA ED ARREDO URBANO	●


VALUTAZIONE COMPLESSIVA

DISABILITA' MOTORIA	Alto grado di criticità - Inaccessibile	●
DISABILITA' VISIVA	Alto grado di criticità - Inaccessibile	●
DISABILITA' Uditiva	Assenza di criticità - Accessibile	●
DISABILITA' COGNITIVA	Criticità lieve - Parzialmente accessibile	●


STIMA COSTI DI INTERVENTO

15.000,00 €














































INQUADRAMENTO TERRITORIALE













INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO



ANALISI DELLE CRITICITA'

CAT	DC	DESCRIZIONE CRITICITA'	CD	VD	VC
RAGGIUNGIBILITA' PARCO		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di indicazione dell'accesso principale (sbarramento con codice "Direzione Rettilinea") • Mancanza di cartelli con simboli e scritte ingrandite che favoriscano l'orientamento nei percorsi di avvicinamento • Mancanza di segnaletiche integrate da icone e simboli che favoriscano l'orientamento di persona con disabilità cognitiva • Assenza nelle immediate vicinanze dell'edificio di fermate dei mezzi pubblici • Mancanza di zone car e bike sharing • Assenza di rastrelliere per biciclette 	   	   	
PARCHEGGI		<ul style="list-style-type: none"> • Vedi PR2 	   	   	
ACCESSO PRINCIPALE	<p>①</p> <p>②</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zona antistante l'accesso non in piano, che non consente manovra da parte di persona su sedia a ruote • Zona retrostante l'accesso non in piano • Assenza di cartelli con indicazioni che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi, nonché di adeguata segnaletica che indichi le attività presenti ed i percorsi necessari per raggiungerle • Assenza di mappe tattili descrittive delle attività svolte nell'edificio e dei percorsi necessari per raggiungerle 	   	   	
PERCORSI INTERNI	<p>③</p> <p>④</p> <p>⑥</p> <p>⑧</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di percorsi accessibili anche da persona con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali • Pendenza longitudinale > 5% con ripiano di sosta di profondità < 1,50 m e con percorsi di più di 15 m di lunghezza (*) • Pendenza trasversale > 1% • Presenza di dislivelli non raccordati con rampe di adeguata pendenza • Mancanza di percorsi guida tattilo-plantari o di guide naturali • Percorso pedonale adiacente a zone non pavimentate privo di ciglio realizzato con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva e acustica se percorso con bastone 	   	   	
RACCORDI VERTICALI PERCORSI		<ul style="list-style-type: none"> • Non presente 	   	   	

ANALISI DELLE CRITICITA'

CAT	DC	DESCRIZIONE CRITICITA'	CD	VD	VC
ATTREZZATURE ED ARREDO URBANO	③	<ul style="list-style-type: none"> Assenza di attrezzature per il gioco e lo sport di tipo inclusivo Assenza di segnalazioni tattilo-plantari in corrispondenza dell'arredo urbano Mancanza di cartellonistica esplicativa delle attività facilmente comprensibile anche da persone con disabilità cognitiva Assenza di adeguata illuminazione in corrispondenza delle attrezzature 			
	④				
	⑤				
	⑥				
	⑦				
	⑧				
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO ALLA LUCE DELLE CRITICITA' RISCONTRATE					

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




①



②



③



④



⑤



⑥

















⑦













⑧

SOLUZIONI PROGETTUALI

CAT	DESCRIZIONE SOLUZIONI PROGETTUALI	CD	SCHEDE
RAGGIUNGIBILITA' PARCO	<ul style="list-style-type: none"> • Posa di segnalazione tattilo plantare per identificare l'accesso principale di edificio pubblico (sbarramento su percorso con piastre tattilo plantari recanti il codice "direzione rettilinea" terminante da un lato con il codice "pericolo assoluto") • La cartellonistica, caratterizzata da simboli e scritte ingrandite, integrate da icone e simboli, per favorire l'orientamento verrà collocata lungo Via Vittorio Veneto e Via Erminia Maggi Maggi (vedi scheda ST1 e ST6) • Data la natura e l'estensione del territorio comunale, non si ritiene necessario prevedere zone car e bike sharing • Posa di rastrelliere per biciclette 		-
			SC.16.9
			-
			-
			SC.20
PARCHEGGI	<ul style="list-style-type: none"> • Vedi PR2 		-
			-
			-
			-
			-
ACCESSO PRINCIPALE	<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e posa di cartellonistica di orientamento/descrittiva delle attività con scritte ingrandite e facilmente leggibili, integrata da icone e simboli da esterno • Fornitura e posa di mappa tattile descrittiva dei luoghi da esterno 		-
			SC.6.1
			-
			-
			SC.5.2
PERCORSI INTERNI	<ul style="list-style-type: none"> • Creazione di percorso accessibile anche da persona con ridotte/impedite capacità motorie e sensoriali • Posa di cordolo da aiuola in metallo, tale da costituire guida naturale 		-
			SC.15.2
			-
			-
			SC.13

SOLUZIONI PROGETTUALI

CAT	DESCRIZIONE SOLUZIONI PROGETTUALI	CD	SCHEDE
RACCORDI VERTICALI PERCORSI	<ul style="list-style-type: none"> • Non presente 		-
			-
			-
			-
			-
ATTREZZATURE ED ARREDO URBANO	<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e posa di attrezzature per lo sport/gioco inclusivo • Posa di segnalazione tattilo plantare per segnalare la presenza delle attrezzature e dell'arredo urbano • Fornitura e posa di cartellonistica di orientamento/descrittiva delle attività con scritte ingrandite e facilmente leggibili, integrata da icone e simboli da esterno • Adeguamento illuminazione esterna esistente 		-
			SC.16.6
			-
			
			SC.4.1 - SC.5.2 - SC.24

INQUADRAMENTO AREA URBANA

CODICE IDENTIFICATIVO	AV3
FUNZIONE PRINCIPALE	AREA VERDE - PARCO GIOCHI - FITNESS
INDIRIZZO	Via Enrico Fermi
ZONA	
NOTE	

RIEPILOGO DELL'ANALISI DELLE CRITICITA'

RAGGIUNGIBILITA' PARCO	●	PERCORSI INTERNI	●
PARCHEGGI	●	RACCORDI VERTICALI PERCORSI	●
ACCESSO PRINCIPALE	●	ATTREZZATURA ED ARREDO URBANO	●


VALUTAZIONE COMPLESSIVA

DISABILITA' MOTORIA	Criticità importante - Parzialmente inaccessibile	●
DISABILITA' VISIVA	Criticità importante - Parzialmente inaccessibile	●
DISABILITA' Uditiva	Assenza di criticità - Accessibile	●
DISABILITA' COGNITIVA	Criticità lieve - Parzialmente accessibile	●

STIMA COSTI DI INTERVENTO

35.930,00 €

INQUADRAMENTO TERRITORIALE











INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO



ANALISI DELLE CRITICITA'

CAT	DC	DESCRIZIONE CRITICITA'	CD	VD	VC
RAGGIUNGIBILITA' PARCO		<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di indicazione dell'accesso principale (sbarramento con codice "Direzione Rettilinea") • Mancanza di cartelli con simboli e scritte ingrandite che favoriscano l'orientamento nei percorsi di avvicinamento • Mancanza di segnaletiche integrate da icone e simboli che favoriscano l'orientamento di persona con disabilità cognitiva • Mancanza di zone car e bike sharing • Assenza di rastrelliere per biciclette 			
					
					
					
PARCHEGGI		<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di posti auto riservati in prossimità dell'accesso 			
					
					
					
ACCESSO PRINCIPALE	①	<ul style="list-style-type: none"> • ACCESSO DA VIA ENRICO FERMI (NORD) • Assenza di percorsi guida tattilo-plantari o di guide naturali • Assenza di mappe tattili descrittive delle attività svolte nell'edificio e dei percorsi necessari per raggiungerle 			
					
					
					
	②	<ul style="list-style-type: none"> • ACCESSO DA VIA ENRICO FERMI (EST) • Assenza di percorsi guida tattilo-plantari o di guide naturali 			
					
					
					
③	<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di mappe tattili descrittive delle attività svolte nell'edificio e dei percorsi necessari per raggiungerle 				
					
					
					
PERCORSI INTERNI	④	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di percorsi guida tattilo-plantari o di guide naturali 			
					
					
					
	⑤	<ul style="list-style-type: none"> • Percorso pedonale adiacente a zone non pavimentate privo di ciglio realizzato con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva e acustica se percorso con bastone 			

ANALISI DELLE CRITICITA'

CAT	DC	DESCRIZIONE CRITICITA'	CD	VD	VC
RACCORDI VERTICALI PERCORSI		<ul style="list-style-type: none"> Non presente 	   	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ATTREZZATURE ED ARREDO URBANO	<p>④</p> <p>⑥</p> <p>⑦</p> <p>⑧</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di arredo urbano (panchine, fontanelle etc.) raggiungibili anche da persone su sedia a ruote Assenza di segnalazioni tattilo-plantari in corrispondenza dell'arredo urbano 	   	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO ALLA LUCE DELLE CRITICITA' RICONTRATE					<input checked="" type="radio"/>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



①



②



③



④



⑤



⑥























⑦











⑧

SOLUZIONI PROGETTUALI

CAT	DESCRIZIONE SOLUZIONI PROGETTUALI	CD	SCHEDE
RAGGIUNGIBILITA' PARCO	<ul style="list-style-type: none"> • Posa di segnalazione tattilo plantare per identificare l'accesso principale di edificio pubblico (sbarramento su percorso con piastre tattilo plantari recanti il codice "direzione rettilinea" terminante da un lato con il codice "pericolo assoluto") • La cartellonistica, caratterizzata da simboli e scritte ingrandite, integrate da icone e simboli, per favorire l'orientamento verrà collocata lungo Via Comune Giuseppe Maggi e Via Erminia Maggi (vedi scheda ST2 e ST6) • Data la natura e l'estensione del territorio comunale, non si ritiene necessario prevedere zone car e bike sharing • Posa di rastrelliere per biciclette 		-
			SC.16.9
			-
			-
			SC.20
PARCHEGGI	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione segnaletica orizzontale posto auto riservato perpendicolare al senso di marcia o a spina di pesce • Realizzazione segnaletica verticale posto auto riservato • Fornitura e posa di mappa tattile descrittiva dei luoghi da esterno 		-
			SC.6.1
			-
			-
			SC.1.1 - SC.2.1
ACCESSO PRINCIPALE	<ul style="list-style-type: none"> • ACCESSO DA VIA ENRICO FERMI (NORD) • Posa di cordolo da aiuola in metallo, tale da costituire guida naturale • Fornitura e posa di mappa tattile descrittiva delle attività svolte nell'edificio e dei percorsi necessari per raggiungerle • ACCESSO DA VIA ENRICO FERMI (EST) • Posa di cordolo da aiuola in metallo, tale da costituire guida naturale • Fornitura e posa di mappa tattile descrittiva dei luoghi da esterno 		-
			SC.6.1 - SC.15.2
			-
			-
			-
PERCORSI INTERNI	<ul style="list-style-type: none"> • Posa di cordolo da aiuola in metallo, tale da costituire guida naturale 		-
			SC.15.2
			-
			-
			-

SOLUZIONI PROGETTUALI

CAT	DESCRIZIONE SOLUZIONI PROGETTUALI	CD	SCHEDE
RACCORDI VERTICALI PERCORSI	<ul style="list-style-type: none"> • Non presente 		-
			-
			-
			-
			-
ATTREZZATURE ED ARREDO URBANO	<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e posa di attrezzature per lo sport/gioco inclusivo • Posa di segnalazione tattilo plantare per segnalare la presenza delle attrezzature e dell'arredo urbano 		-
			SC.16.6
			-
			-
			SC.24