

RILIEVO FOTOGRAFICO**SCHEDA N.10****ANALISI STATO DI FATTO****IDENTIFICAZIONE SERVIZIO**

Struttura	Edificio denominato "ca du l'ost"
Localizzazione	via Vittorio Veneto
Categoria	Attrezzature scolastica culturale ricreativa socio assistenziale e sanitaria
Proprietà	Amministrazione Comunale
Gestore	Amministrazione Comunale

DATI DESCRITTIVI

Tipologia edilizia	Edificio a corte
Anno di costruzione	
Anno manutenzione/ristrutturazione	
Intervento edilizio	

DATI PLANIVOLUMETRICI

superficie	1000
volume	
Numero vani	
Piano di localizzazione	Terra e primo

QUALITA'

Stato di conservazione	insufficiente
Dotazione verde	
Qualità complessiva	insufficiente

ACCESSIBILITA'

Dotazione posteggi	
localizzazione	centrale
Barriere architettoniche	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO OFFERTO

Criticità riscontrate	
Giudizio complessivo	Si conferma il piano di recupero in programma