

RILIEVO FOTOGRAFICO**SCHEDA N.11****ANALISI STATO DI FATTO****IDENTIFICAZIONE SERVIZIO**

Struttura	Chiesa S. Maria
Localizzazione	via XX Settembre
Categoria	Attrezzature per il culto
Proprietà	parrocchia
Gestore	parrocchia

DATI DESCRITTIVI

Tipologia edilizia	
Anno di costruzione	
Anno manutenzione/ristrutturazione	
Intervento edilizio	

DATI PLANIVOLUMETRICI

superficie	60
volume	
Numero vani	
Piano di localizzazione	Terra

QUALITA'

Stato di conservazione	buono
Dotazione verde	
Qualità complessiva	buono

ACCESSIBILITA'

Dotazione posteggi	
localizzazione	centrale
Barriere architettoniche	si

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO OFFERTO

Criticità riscontrate	
Giudizio complessivo	Non necessita di interventi