

**RILIEVO FOTOGRAFICO****SCHEDA N.12****ANALISI STATO DI FATTO****IDENTIFICAZIONE SERVIZIO**

<b>Struttura</b>	posteggio
<b>Localizzazione</b>	via XX Settembre
<b>Categoria</b>	Attrezzatura per la sosta veicolare
<b>Proprietà</b>	Amministrazione Comunale
<b>Gestore</b>	Amministrazione Comunale

**DATI DESCRITTIVI**

<b>Tipologia edilizia</b>	
<b>Anno di costruzione</b>	
<b>Anno manutenzione/ristrutturazione</b>	
<b>Intervento edilizio</b>	

**DATI PLANIVOLUMETRICI**

<b>superficie</b>	45
<b>volume</b>	
<b>Numero vani</b>	
<b>Piano di localizzazione</b>	Terra

**QUALITA'**

<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Dotazione verde</b>	
<b>Qualità complessiva</b>	Buona

**ACCESSIBILITA'**

<b>Dotazione posteggi</b>	
<b>localizzazione</b>	centrale
<b>Barriere architettoniche</b>	no

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO OFFERTO**

<b>Criticità riscontrate</b>	
<b>Giudizio complessivo</b>	Si ritiene che il servizio debba essere conservato nelle condizioni attuali