

RILIEVO FOTOGRAFICO**SCHEDA N.3****ANALISI STATO DI FATTO****IDENTIFICAZIONE SERVIZIO**

Struttura	acquedotto
Localizzazione	via Piave
Categoria	Attrezzature amministrative per l'erogazione dei servizi
Proprietà	Amministrazione Comunale
Gestore	società Antiga

DATI DESCRITTIVI

Tipologia edilizia	
Anno di costruzione	1995
Anno manutenzione/ristrutturazione	
Intervento edilizio	

DATI PLANIVOLUMETRICI

superficie	2393
volume	
Numero vani	
Piano di localizzazione	Terra

QUALITA'

Stato di conservazione	Buono
Dotazione verde	
Qualità complessiva	Buona

ACCESSIBILITA'

Dotazione posteggi	
localizzazione	Periferica
Barriere architettoniche	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO OFFERTO

Criticità riscontrate	
Giudizio complessivo	Si ritiene che il servizio debba essere conservato nelle condizioni attuali