

RILIEVO FOTOGRAFICO**SCHEDA N.32****ANALISI STATO DI FATTO****IDENTIFICAZIONE SERVIZIO**

Struttura	POSTA
Localizzazione	via Vittorio Veneto n. 53
Categoria	
Proprietà	Amministrazione Comunale
Gestore	Poste Italiane

DATI DESCRITTIVI

Tipologia edilizia	Edificio isolato a più piani
Anno di costruzione	1920 ??
Anno manutenzione/ristrutturazione	1985
Intervento edilizio	ristrutturazione

DATI PLANIVOLUMETRICI

superficie	
volume	
Numero vani	3
Piano di localizzazione	terra

QUALITA'

Stato di conservazione	buono
Dotazione verde	Area piantumata esterna
Qualità complessiva	buona

ACCESSIBILITA'

Dotazione posteggi	Scarsa in comune con altri servizi
localizzazione	centrale
Barriere architettoniche	no

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO OFFERTO

Criticità riscontrate	Scarsità posteggi
Giudizio complessivo	