

RILIEVO FOTOGRAFICO**SCHEDA N.7****ANALISI STATO DI FATTO****IDENTIFICAZIONE SERVIZIO**

Struttura	Oratorio e cine teatro San. Giovanni Bosco
Localizzazione	via XX Settembre
Categoria	Attrezzatura scolastica culturale ricreativa socio assistenziale e sanitaria
Proprietà	Parrocchia
Gestore	Parrocchia

DATI DESCRITTIVI

Tipologia edilizia	Edificio isolato
Anno di costruzione	1960
Anno manutenzione/ristrutturazione	
Intervento edilizio	

DATI PLANIVOLUMETRICI

superficie	1200
volume	4000
Numero vani	
Piano di localizzazione	Terra e primo

QUALITA'

Stato di conservazione	buono
Dotazione verde	Area gioco 4300
Qualità complessiva	buono

ACCESSIBILITA'

Dotazione posteggi	Scarsa
localizzazione	centrale
Barriere architettoniche	si

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO OFFERTO

Criticità riscontrate	Scarsità posteggi
Giudizio complessivo	Mantenimento della struttura