

**RILIEVO FOTOGRAFICO****SCHEDA N.8****ANALISI STATO DI FATTO****IDENTIFICAZIONE SERVIZIO**

Struttura	acquedotto
Localizzazione	via Pace
Categoria	Attrezzature amministrative per l'erogazione dei servizi
Proprietà	Amministrazione Comunale
Gestore	società Antiga

**DATI DESCRITTIVI**

Tipologia edilizia	
Anno di costruzione	1920
Anno manutenzione/ristrutturazione	
Intervento edilizio	

**DATI PLANIVOLUMETRICI**

superficie	41
volume	400
Numero vani	
Piano di localizzazione	Terra

**QUALITA'**

Stato di conservazione	sufficiente
Dotazione verde	
Qualità complessiva	sufficiente

**ACCESSIBILITA'**

Dotazione posteggi	
localizzazione	Periferica
Barriere architettoniche	

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO OFFERTO**

Criticità riscontrate	
Giudizio complessivo	Non essendo più utilizzata per il servizio acquedotto si propone la sua conversione per un nuovo uso sociale