

COMUNE DI DOMASO

PROVINCIA DI COMO

CARTA DI SINTESI

Recepimento Protocollo Z1.2010.0010328 del 18/05/2010

IL TECNICO INCARICATO:

STUDIO DI GEOLOGIA
TECNICA ED AMBIENTALE
dott.geol.Claudio Depoli
dott.geol.Cristian Adamoli
Via Villatico 11
23823 Colico (Lc)
tel. fax: 0341.933011
e_mail: tecnico@studiogeoteam.com



DATA: SCALA: ALL.: TAV.:

Settembre 2009
Agg. Maggio 2010

1:5.000

8

LEGENDA

AREE PERICOLOSE PER INSTABILITA' VERSANTI (Areale)

- Aree con copertura detritica o terrigena in condizioni di equilibrio limite
- Aree con substrato roccioso affiorante in condizione di stabilità precaria
- Area interessata da fenomeni di dissesto attivo
- Area interessata da fenomeni di dissesto quiescente
- Area di frana stabilizzata

OPERE DI REGIMAZIONE/DIFESA IDRAULICA

- Briglia
- Argine

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO

- Aree con erosione delle acque incanalate
- Aree a rischio idrogeologico molto elevato (ZONA 1 Ex L. 267)
- Aree a rischio idrogeologico molto elevato (ZONA 2 Ex. L.267)
- Tutela assoluta captazioni idropotabili
- Area di rispetto captazioni idropotabili

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO

- Aree soggette ad esondazioni lacuali

μ

