



**COMUNE DI BEMA**

**PIANO di GOVERNO del TERRITORIO**

ELABORATO

**RNS.03.1**

**STUDIO DI ARCHITETTURA  
INGEGNERIA E URBANISTICA**



arch. GIAN ANDREA MASPES & ing. PIETRO MASPES



**PIANO DELLE REGOLE**

**Edifici e nuclei di antica formazione:**

**SCHEDE ANALITICHE**

Estremi approvazione:

## I SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE:

Sindaco

---

Responsabile del Settore Servizi Territoriali:

---

Autorità Procedente:

---

Autorità Competente per la VAS:

---

Segretario Generale:

---

## Censimento degli edifici nel tessuto di antica formazione - Bema

### A Bema

<i>Fg.</i>	<i>Mapp.</i>	<i>Cod edificio</i>
2	239	A-58
2	347	A-75
2	234	A-62
2	239	A-59
2	41	A-2
2	213	A-52
2	223	A-98
2	203	A-48
2	139	A-10
2	353	A-81
2	209	A-30
2	355	A-83
2	232	A-55
2	236	A-56
2	96	A-4
2	206	A-25
2	97	A-5
2	352	A-78
2	339	A-76
2	247	A-69
2	216	A-34
2	215	A-44
2	356	A-84
2	241	A-64
2	247	A-70
2	203	A-41
2	910	A-3
2	359	A-89
2	359	A-88
2	359	A-87
2	359	A-86
2	216	A-35
2	140	A-12
2	A	A-60
2	150	A-31
2	224	A-50
2	225	A-51
2	214	A-53
2	351	A-77
2	219	A-39
2	221	A-43
2	104	A-8
2	142	A-17

### A Bema

<i>Fg.</i>	<i>Mapp.</i>	<i>Cod edificio</i>
2	217	A-37
2	106	A-18
2	141	A-20
2	107	A-19
2	241	A-65
2	242	A-66
2	101	A-7
2	354	A-82
2	146	A-23
2	220	A-42
2	233	A-57
2	243	A-68
2	145	A-29
2	131	A-28
2	144	A-26
2	350	A-73
2	235	A-63
2	338	A-71
2	222	A-45
2	231	A-54
2	138	A-1
2	138	A-9
2	212	A-47
2	208	A-33
2	207	A-27
2	217	A-38
2	130	A-36
2	210	A-32
2	948	A-67
2	349	A-80
2	346	A-74
2	111	A-14
2	132	A-24
2	337	A-72
2	143	A-22
2	211	A-40
2	100	A-6
2	146	A-21
2	229	A-49
2	102	A-11
2	105	A-16
2	129	A-46
2	140	A-15

### A Bema

<i>Fg.</i>	<i>Mapp.</i>	<i>Cod edificio</i>
2	357	A-85
2	348	A-79

### B Bema

<i>Fg.</i>	<i>Mapp.</i>	<i>Cod edificio</i>
2	468	B-5
2	469	B-7
2	459	B-1
2	462	B-6
2	463	B-4
2	461	B-3
2	460	B-2

### C Bema

<i>Fg.</i>	<i>Mapp.</i>	<i>Cod edificio</i>
2	471	C-1
2	457	C-2
2	473	C-3

### D Bema

<i>Fg.</i>	<i>Mapp.</i>	<i>Cod edificio</i>
2	558	D-5
2	557	D-2
2	546	D-1
2	547	D-3
2	548	D-4

## *Censimento degli edifici nel tessuto di antica formazione - Bema*

---

### **E Bema**

<i>Fg.</i>	<i>Mapp.</i>	<i>Cod edificio</i>
2	555	E-1

### **F Bema**

<i>Fg.</i>	<i>Mapp.</i>	<i>Cod edificio</i>
2	621	F-2
2	620	F-1
2	623	F-4
2	622	F-3

### **G Bema**

<i>Fg.</i>	<i>Mapp.</i>	<i>Cod edificio</i>
2	625	G-1
2	626	G-2
2	627	G-4
2	626	G-3

### **H Bema**

<i>Fg.</i>	<i>Mapp.</i>	<i>Cod edificio</i>
2	632	H-2
2	633	H-3
2	634	H-4
2	631	H-1



*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

**Ed. n° 1**


x: 1.543.680

y: 5.106.345

Superficie coperta (mq) **11,86**

Elementi puntuali significativi:

Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2


Mappale 138

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**1 - Ottimo**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.667


y: 5.106.371

**Ed. n° 2**

Superficie coperta (mq) **16,90**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2


Mappale 41

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**1 - Ottimo**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.667

y: 5.106.367


**Ed. n° 3**

**Superficie coperta (mq) 9,05**

**Elementi puntuali significativi:**

P-5 Portale

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 910


**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**D**


Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**1 - Ottimo**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TA**

Intervento di tipo conservativo

*Note:*



Rif. fotografico edificio



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.664

y: 5.106.361


**Ed. n° 4**

Superficie coperta (mq) **43,58**

Elementi puntuali significativi:

<Null>


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 96

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**D** Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4


Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Note: <Null>

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.662


y: 5.106.357

**Ed. n° 5**

Superficie coperta (mq) **44,31**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 97


Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**D**


Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD**

Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.649

y: 5.106.354


**Ed. n° 6**

**Superficie coperta (mq) 52,67**

**Elementi puntuali significativi:**

A-1 Affresco o dipinto murale


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 100


**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**D**


Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TB**

Intervento conservativo con aumento max 10% della SLP

*Note:*





Rif. fotografico edificio



Manufatto ubicato a Bema

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

X: 1.543.644

y: 5.106.349


**Ed. n° 7**

Superficie coperta (mq) **39,31**

Elementi puntuali significativi:

<Null>


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 101

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**D**


Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD**

Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: <Null>



Rif. fotografico edificio



Manufatto ubicato a Bema

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.657

y: 5.106.347


**Ed. n° 8**

Superficie coperta (mq) **21,84**

Elementi puntuali significativi:

<Null>


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 104


Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**D**


Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD**

Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: <Null>



*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.684


y: 5.106.344

**Ed. n° 9**

Superficie coperta (mq) **23,36**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2


Mappale 138

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000




Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.686


y: 5.106.340

**Ed. n° 10**

**Superficie coperta (mq) 63,16**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**


**Mappale 139**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**1 - Ottimo**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

**Note:**





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.650


y: 5.106.343

**Ed. n° 11**

Superficie coperta (mq) **109,02**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 102


Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**D**


Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TB**

Intervento conservativo con aumento max 10% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

X: 1.543.671


y: 5.106.340

**Ed. n° 12**

Superficie coperta (mq) **15,99**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2


Mappale 140

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:







*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.636


y: 5.106.336

**Ed. n° 14**

Superficie coperta (mq) **86,55**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 111


Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**A**


Edifici di valore monumentale o di particolare rilevanza architettonica - art. 2.1.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TA**

Intervento di tipo conservativo

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.671


y: 5.106.335

**Ed. n° 15**

**Superficie coperta (mq) 116,05**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**

**Mappale 140**


**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**F**


Edilizia altra da riqualificare - art. 2.2.2

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD**

Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

**Note:**





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

X: 1.543.656

y: 5.106.335


**Ed. n° 16**

Superficie coperta (mq) **114,59**

Elementi puntuali significativi:

A-2 Affresco o dipinto murale


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 105


Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**A**


Edifici di valore monumentale o di particolare rilevanza architettonica - art. 2.1.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TA**

Intervento di tipo conservativo

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.682


y: 5.106.331

**Ed. n° 17**

**Superficie coperta (mq) 22,15**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**


**Mappale 142**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**F** Edilizia altra da riqualificare - art. 2.2.2

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**




**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

**Note:**





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.646


y: 5.106.329

**Ed. n° 18**

**Superficie coperta (mq) 66,76**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2


Mappale 106

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**F** Edilizia altra da riqualificare - art. 2.2.2

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TB** Intervento conservativo con aumento max 10% della SLP

*Note:*





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

X: 1.543.653


y: 5.106.328

**Ed. n° 19**

Superficie coperta (mq) **35,28**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 107


Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**E**


Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD**

Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.666


y: 5.106.324

**Ed. n° 20**

**Superficie coperta (mq) 128,81**

**Elementi puntuali significativi:**

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**

**Mappale 141**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**F**


**Edilizia altra da riqualificare - art. 2.2.2**

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD**

**Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP**

**Note:**





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.688


y: 5.106.323

**Ed. n° 21**

**Superficie coperta (mq) 108,13**

**Elementi puntuali significativi:**

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 146

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



Intervento conservativo con aumento max 10% della SLP

*Note:*







*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.676

y: 5.106.323


**Ed. n° 22**

**Superficie coperta (mq) 91,11**

**Elementi puntuali significativi:**

P-6 Portale


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 143

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**C** Architettura di rilevanza tipologica ('800 - '900) - art. 2.1.3

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TB** Intervento conservativo con aumento max 10% della SLP

*Note:*





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.683


y: 5.106.322

**Ed. n° 23**

**Superficie coperta (mq) 22,94**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 146


**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**C**


Architettura di rilevanza tipologica ('800 - '900) - art. 2.1.3

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TB**

Intervento conservativo con aumento max 10% della SLP

*Note:*





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.643


y: 5.106.318

**Ed. n° 24**

Superficie coperta (mq) **87,02**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2


Mappale 132

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000




Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000




Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.660


y: 5.106.317

**Ed. n° 25**

**Superficie coperta (mq) 44,26**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2


Mappale 206

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

*Note:*





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.672


y: 5.106.316

**Ed. n° 26**

**Superficie coperta (mq) 28,79**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**


**Mappale 144**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

**Note:**





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.656


y: 5.106.313

**Ed. n° 27**

**Superficie coperta (mq) 70,03**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2


Mappale 207

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

*Note:*





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.638

y: 5.106.312


**Ed. n° 28**

**Superficie coperta (mq) 52,57**

**Elementi puntuali significativi:**

**CASA DI SINISTRA**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2


Mappale 131

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**B** Edifici di rilevanza architettonica - ambientale - art. 2.1.2

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TB** Intervento conservativo con aumento max 10% della SLP

**Note: CASA DI SINISTRA**





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.682

y: 5.106.312

**Ed. n° 29**


**Superficie coperta (mq) 62,64**

**Elementi puntuali significativi:**

P-7 Portale

P-8 Portale


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 145

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**A**


Edifici di valore monumentale o di particolare rilevanza architettonica - art. 2.1.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TA**

Intervento di tipo conservativo


*Note:*







*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.667


y: 5.106.311

**Ed. n° 30**

Superficie coperta (mq) **31,07**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2


Mappale 209

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:





Rif. fotografico edificio



Manufatto ubicato a Bema

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.687


y: 5.106.309

**Ed. n° 31**

Superficie coperta (mq) **18,54**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2


Mappale 150

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000




Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.663

y: 5.106.305


**Ed. n° 32**

Superficie coperta (mq) **71,70**

Elementi puntuali significativi:

<Null>


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 210


Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**D**


Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD**

Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: <Null>



*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.651


y: 5.106.304

**Ed. n° 33**

**Superficie coperta (mq) 98,33**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**

**Mappale 208**


**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**C**


Architettura di rilevanza tipologica ('800 - '900) - art. 2.1.3

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TB**

Intervento conservativo con aumento max 10% della SLP

**Note:**





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.675

y: 5.106.304


**Ed. n° 34**

**Superficie coperta (mq) 56,40**

**Elementi puntuali significativi:**

<Null>


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2


Mappale 216

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: <Null>





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.680

y: 5.106.302


**Ed. n° 35**

**Superficie coperta (mq) 23,90**

**Elementi puntuali significativi:**

<Null>


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 216

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1


**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

Note: <Null>

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP



*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.633

y: 5.106.300


**Ed. n° 36**

**Superficie coperta (mq) 70,45**

**Elementi puntuali significativi:**

**CASA DI DESTRA**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**


**Mappale 130**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

**Note: CASA DI DESTRA**





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a Bema

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.670

y: 5.106.299


**Ed. n° 37**

Superficie coperta (mq) **14,23**

Elementi puntuali significativi:

<Null>


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 217


Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**A**


Edifici di valore monumentale o di particolare rilevanza architettonica - art. 2.1.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TA**

Intervento di tipo conservativo

Note: <Null>





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.674


y: 5.106.296

**Ed. n° 38**

**Superficie coperta (mq) 70,19**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 217


**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**A**


Edifici di valore monumentale o di particolare rilevanza architettonica - art. 2.1.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TA**

Intervento di tipo conservativo

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.684

y: 5.106.293


**Ed. n° 39**

**Superficie coperta (mq) 20,66**

**Elementi puntuali significativi:**

<Null>


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**

**Mappale 219**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

**Note: <Null>**



*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.645

y: 5.106.292

**Ed. n° 40**

Superficie coperta (mq) **106,93**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 211

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000




Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



Intervento conservativo con aumento max 10% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.636


y: 5.106.291

**Ed. n° 41**

Superficie coperta (mq) **7,27**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2


Mappale 203

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.681


y: 5.106.290

**Ed. n° 42**

**Superficie coperta (mq) 25,49**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 220

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**D**


Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD**

Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

*Note:*





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.679


y: 5.106.287

**Ed. n° 43**

**Superficie coperta (mq) 20,91**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 221

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**C** Architettura di rilevanza tipologica ('800 - '900) - art. 2.1.3

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TB** Intervento conservativo con aumento max 10% della SLP

*Note:*





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.658


y: 5.106.286

**Ed. n° 44**

Superficie coperta (mq) **205,64**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 215


Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**A**


Edifici di valore monumentale o di particolare rilevanza architettonica - art. 2.1.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TA**

Intervento di tipo conservativo

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.667

y: 5.106.284

**Ed. n° 45**


**Superficie coperta (mq) 63,40**

**Elementi puntuali significativi:**

P-4 Portale

<Null>


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**


**Mappale 222**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**D** Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4


**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**5 - Pessimo,**

*Note: <Null>*

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TC** Intervento conservativo con aumento max 20% della SLP





**Rif. fotografico edificio**



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.616

y: 5.106.283


**Ed. n° 46**

**Superficie coperta (mq) 115,70**

**Elementi puntuali significativi:**

<Null>


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 129

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: <Null>





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.644


y: 5.106.279

**Ed. n° 47**

**Superficie coperta (mq) 32,58**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**


**Mappale 212**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**D** Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TB** Intervento conservativo con aumento max 10% della SLP

*Note:*





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.634


y: 5.106.278

**Ed. n° 48**

**Superficie coperta (mq) 193,83**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**


**Mappale 203**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**1 - Ottimo**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

**Note:**





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.681

y: 5.106.277


**Ed. n° 49**

**Superficie coperta (mq) 108,39**

**Elementi puntuali significativi:**

<Null>


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 229

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**D** Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**1 - Ottimo**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: <Null>



*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.652


y: 5.106.277

**Ed. n° 50**

**Superficie coperta (mq) 18,59**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2


Mappale 224

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**B** Edifici di rilevanza architettonica - ambientale - art. 2.1.2

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TC** Intervento conservativo con aumento max 20% della SLP

**Note:**





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.658

y: 5.106.276


**Ed. n° 51**

Superficie coperta (mq) **19,25**

Elementi puntuali significativi:

**QUELLA CON L'ANTA ILLUMINATA DAL SOLE**


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2


Mappale 225

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000




**B** Edifici di rilevanza architettonica - ambientale - art. 2.1.2

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TC** Intervento conservativo con aumento max 20% della SLP

Note: **QUELLA CON L'ANTA ILLUMINATA DAL SOLE**



*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.645


y: 5.106.273

**Ed. n° 52**

**Superficie coperta (mq) 28,28**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 213

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TC** Intervento conservativo con aumento max 20% della SLP

*Note:*





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.645

y: 5.106.269


**Ed. n° 53**

Superficie coperta (mq) **20,23**

Elementi puntuali significativi:

**LA PRIMA A SINISTRA**


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 214


Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**B**


Edifici di rilevanza architettonica - ambientale - art. 2.1.2

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TC**

Intervento conservativo con aumento max 20% della SLP

Note: **LA PRIMA A SINISTRA**







*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.656


y: 5.106.267

**Ed. n° 54**

**Superficie coperta (mq) 64,80**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2


Mappale 231

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**B** Edifici di rilevanza architettonica - ambientale - art. 2.1.2

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TB** Intervento conservativo con aumento max 10% della SLP

*Note:*





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a Bema

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.665


y: 5.106.267

**Ed. n° 55**

Superficie coperta (mq) **40,50**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2


Mappale 232

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.666

y: 5.106.261


**Ed. n° 56**

Superficie coperta (mq) **40,91**

Elementi puntuali significativi:

**CASA GIALLA**


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2


Mappale 236

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000




Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: **CASA GIALLA**





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.655

y: 5.106.259

**Ed. n° 57**

**Superficie coperta (mq) 126,34**


**Elementi puntuali significativi:**

S-2 Santella / edicola

<Null>




**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 233


**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**D**


Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**1 - Ottimo**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD**

Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: <Null>





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.671

y: 5.106.259


**Ed. n° 58**

Superficie coperta (mq) **6,85**

Elementi puntuali significativi:

<Null>


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 239

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: <Null>



*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.674


y: 5.106.259

**Ed. n° 59**

**Superficie coperta (mq) 24,62**

**Elementi puntuali significativi:**

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 239

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

**Note:**





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

X: 1.543.629


y: 5.106.258

**Ed. n° 60**

Superficie coperta (mq) **199,76**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale A

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**A**


Edifici di valore monumentale o di particolare rilevanza architettonica - art. 2.1.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TA**

Intervento di tipo conservativo

Note:





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.660


y: 5.106.250

**Ed. n° 62**

Superficie coperta (mq) **24,22**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2


Mappale 234

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**1 - Ottimo**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:







*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.657


y: 5.106.246

**Ed. n° 63**

**Superficie coperta (mq) 55,18**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**


**Mappale 235**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**1 - Ottimo**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

**Note:**





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.653

y: 5.106.241


**Ed. n° 64**

Superficie coperta (mq) **2,98**

Elementi puntuali significativi:

**EDIFICIO DOPO CASA ROSSA**


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2


Mappale 241

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: **EDIFICIO DOPO CASA ROSSA**





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.649


y: 5.106.240

**Ed. n° 65**

Superficie coperta (mq) **36,51**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2


Mappale 241

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000




Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.648


y: 5.106.236

**Ed. n° 66**

**Superficie coperta (mq) 39,08**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**

**Mappale 242**


**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**E**


Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD**

Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

**Note:**





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.658

y: 5.106.236


**Ed. n° 67**

**Superficie coperta (mq) 74,74**

**Elementi puntuali significativi:**

S-3 Santella / edicola

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 948

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**1 - Ottimo**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

*Note:*





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.649


y: 5.106.231

**Ed. n° 68**

Superficie coperta (mq) **33,24**

Elementi puntuali significativi:


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 243


**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**D**


Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TC**

Intervento conservativo con aumento max 20% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.668

y: 5.106.231


**Ed. n° 69**

**Superficie coperta (mq) 32,26**

**Elementi puntuali significativi:**

**CASA DIETRO CASA IN SASSO**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**

**Mappale 247**


**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**D**


Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TC**

Intervento conservativo con aumento max 20% della SLP

**Note: CASA DIETRO CASA IN SASSO**





Rif. fotografico edificio



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

**Ed. n° 70**

x: 1.543.667


y: 5.106.229

Superficie coperta (mq) **6,78**

Elementi puntuali significativi:

<Null>


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2


Mappale 247

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000




**D** Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: <Null>





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.639

y: 5.106.225


**Ed. n° 71**

**Superficie coperta (mq) 55,24**

**Elementi puntuali significativi:**

<Null>

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 338

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**E**

Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TC**

Intervento conservativo con aumento max 20% della SLP

Note: <Null>





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.629

y: 5.106.224


**Ed. n° 72**

Superficie coperta (mq) **123,55**

Elementi puntuali significativi:

<Null>

Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 337

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TC** Intervento conservativo con aumento max 20% della SLP

Note: <Null>





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.668


y: 5.106.221

**Ed. n° 73**

**Superficie coperta (mq) 54,42**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**

**Mappale 350**


**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**D**


Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TC**

Intervento conservativo con aumento max 20% della SLP

**Note:**





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.650

y: 5.106.219


**Ed. n° 74**

**Superficie coperta (mq) 79,54**

**Elementi puntuali significativi:**

R-1 Ringhiera


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**

**Mappale 346**


**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**A**


Edifici di valore monumentale o di particolare rilevanza architettonica - art. 2.1.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TA**

Intervento di tipo conservativo

**Note:**





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.657


y: 5.106.218

**Ed. n° 75**

**Superficie coperta (mq) 65,61**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**

**Mappale 347**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**A**

Edifici di valore monumentale o di particolare rilevanza architettonica - art. 2.1.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TA**

Intervento di tipo conservativo

**Note:**





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.639


y: 5.106.218

**Ed. n° 76**

Superficie coperta (mq) **46,48**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 339

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**F**

Edilizia altra da rivalutare - art. 2.2.2

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**4 - Cattivo**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TC**

Intervento conservativo con aumento max 20% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.667

y: 5.106.216


**Ed. n° 77**

**Superficie coperta (mq) 20,44**

**Elementi puntuali significativi:**

<Null>


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2


Mappale 351

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**D** Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: <Null>





Rif. fotografico edificio



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.665

y: 5.106.212


**Ed. n° 78**

Superficie coperta (mq) **44,90**

Elementi puntuali significativi:

<Null>

Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 352

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000




**D** Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: <Null>





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.649

y: 5.106.206


**Ed. n° 79**

**Superficie coperta (mq) 89,75**

**Elementi puntuali significativi:**

**CASA ROSA E BIANCA**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**


**Mappale 348**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

**Note: CASA ROSA E BIANCA**





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.655


y: 5.106.201

**Ed. n° 80**

**Superficie coperta (mq) 75,35**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**


**Mappale 349**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

**Note:**





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.663


y: 5.106.201

**Ed. n° 81**

Superficie coperta (mq) **22,50**

Elementi puntuali significativi:


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 353

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**C** Architettura di rilevanza tipologica ('800 - '900) - art. 2.1.3

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TC** Intervento conservativo con aumento max 20% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.667

y: 5.106.200


**Ed. n° 82**

Superficie coperta (mq) **22,81**

Elementi puntuali significativi:

<Null>


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 354

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**D**

Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Note: <Null>

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD**

Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP



Rif. fotografico edificio



Manufatto ubicato a Bema

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.664

y: 5.106.195


**Ed. n° 83**

Superficie coperta (mq) **22,22**

Elementi puntuali significativi:

<Null>

Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 355

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**D** Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: <Null>





Rif. fotografico edificio



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.664

y: 5.106.192


**Ed. n° 84**

Superficie coperta (mq) **18,27**

Elementi puntuali significativi:

<Null>

Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 356

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**D**


Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD**

Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: <Null>



*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.649

y: 5.106.188


**Ed. n° 85**

**Superficie coperta (mq) 118,60**

**Elementi puntuali significativi:**

<Null>


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 357

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: <Null>





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.662

y: 5.106.187


**Ed. n° 86**

**Superficie coperta (mq) 13,57**

**Elementi puntuali significativi:**

<Null>


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 359

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TC** Intervento conservativo con aumento max 20% della SLP

Note: <Null>







*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.665

y: 5.106.186


**Ed. n° 87**

Superficie coperta (mq) **11,82**

Elementi puntuali significativi:

<Null>


Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 359

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000




**D** Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: <Null>



Rif. fotografico edificio



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.665

y: 5.106.183


**Ed. n° 88**

Superficie coperta (mq) **11,57**

Elementi puntuali significativi:

<Null>

Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 359

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**D**

Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD**

Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: <Null>



*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **A**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.661


y: 5.106.183

**Ed. n° 89**

Superficie coperta (mq) **11,12**

Elementi puntuali significativi:

Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 359

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: A**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.672


y: 5.106.279

**Ed. n° 98**

**Superficie coperta (mq) 15,95**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**

**Mappale 223**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**D**


Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**1 - Ottimo**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD**

Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

**Note:**





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: B**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.647

y: 5.106.152


**Ed. n° 1**

**Superficie coperta (mq) 107,01**

Elementi puntuali significativi:

**CASA GIALLA**

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 459

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**




**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**1 - Ottimo**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: **CASA GIALLA**



*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: B**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.654

y: 5.106.151


**Ed. n° 2**

**Superficie coperta (mq) 75,66**

**Elementi puntuali significativi:**

R-2 Ringhiera

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 460

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: B**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.656

y: 5.106.139


**Ed. n° 3**

**Superficie coperta (mq) 31,99**

Elementi puntuali significativi:

<Null>


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 461

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**C**

Architettura di rilevanza tipologica ('800 - '900) - art. 2.1.3

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**4 - Cattivo**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TC**

Intervento conservativo con aumento max 20% della SLP

Note: <Null>



*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: B**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.649

y: 5.106.130


**Ed. n° 4**

**Superficie coperta (mq) 98,87**

**Elementi puntuali significativi:**

P-2 Portale

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**

**Mappale 463**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



Architettura di rilevanza tipologica ('800 - '900) - art. 2.1.3

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



Intervento conservativo con aumento max 10% della SLP

*Note:*







*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **B**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.662


y: 5.106.131

**Ed. n° 5**

Superficie coperta (mq) **35,57**

Elementi puntuali significativi:

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 468

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**D**

Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TB**

Intervento conservativo con aumento max 10% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **B**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.640


y: 5.106.133

**Ed. n° 6**

Superficie coperta (mq) **67,78**

Elementi puntuali significativi:

Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 462

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:



*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **B**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

**Ed. n° 7**


x: 1.543.661

y: 5.106.126

Superficie coperta (mq) **29,94**

Elementi puntuali significativi:

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 469

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**B** Edifici di rilevanza architettonica - ambientale - art. 2.1.2

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TC** Intervento conservativo con aumento max 20% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: C**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.640


y: 5.106.112

**Ed. n° 1**

**Superficie coperta (mq) 83,03**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**

**Mappale 471**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

*Note:*





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **C**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.627


y: 5.106.106

**Ed. n° 2**

Superficie coperta (mq) **65,77**

Elementi puntuali significativi:

Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 457

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:



*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **C**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

**Ed. n° 3**


x: 1.543.642

y: 5.106.100

Superficie coperta (mq) **42,24**

Elementi puntuali significativi:

Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 473

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



H Ruderi - art. 2.2.4

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**5 - Pessimo,**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



TD Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: D**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.620


y: 5.106.069

**Ed. n° 1**

**Superficie coperta (mq) 104,67**

**Elementi puntuali significativi:**

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**

**Mappale 546**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

*Note:*





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: D**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.632


y: 5.106.067

**Ed. n° 2**

**Superficie coperta (mq) 123,06**

**Elementi puntuali significativi:**

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 557

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

*Note:*







*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: D**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.619

y: 5.106.060


**Ed. n° 3**

**Superficie coperta (mq) 94,67**

**Elementi puntuali significativi:**

**CASA A SINISTRA**

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**

**Mappale 547**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

**Note: CASA A SINISTRA**



*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: D**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.619


y: 5.106.053

**Ed. n° 4**

**Superficie coperta (mq) 86,55**

**Elementi puntuali significativi:**

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**

**Mappale 548**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

*Note:*





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: D**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.632


y: 5.106.052

**Ed. n° 5**

**Superficie coperta (mq) 149,67**

**Elementi puntuali significativi:**

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 558

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

*Note:*



*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: E**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

x: 1.543.618


y: 5.106.036

**Ed. n° 1**

**Superficie coperta (mq) 91,75**

**Elementi puntuali significativi:**

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 555

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

*Note:*





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **F**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.611


y: 5.106.015

**Ed. n° 1**

Superficie coperta (mq) **101,77**

Elementi puntuali significativi:

Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 620

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: F**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.611

y: 5.106.006

**Ed. n° 2**

**Superficie coperta (mq) 44,51**

**Elementi puntuali significativi:**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 621

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**1 - Ottimo**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

*Note:*





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: F**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

**Ed. n° 3**

x: 1.543.607


y: 5.106.000

**Superficie coperta (mq) 37,10**

Elementi puntuali significativi:

**CASA PIU' ALTA**

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 622

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**1 - Ottimo**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note: **CASA PIU' ALTA**



*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: F**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.606

y: 5.105.995


**Ed. n° 4**

**Superficie coperta (mq) 53,19**

**Elementi puntuali significativi:**

**CASA BIANCA A DESTRA**

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



**Foglio 2**

**Mappale 623**

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**1 - Ottimo**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

**Note: CASA BIANCA A DESTRA**





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: G**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.614

y: 5.105.997

**Ed. n° 1**

**Superficie coperta (mq) 23,85**

**Elementi puntuali significativi:**

**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 625

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**3 - Mediocre**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

*Note:*





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **G**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

**Ed. n° 2**


x: 1.543.612

y: 5.105.986

Superficie coperta (mq) **46,23**

Elementi puntuali significativi:

Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 626

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:





Rif. fotografico edificio



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **G**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

**Ed. n° 3**


x: 1.543.616

y: 5.105.982

Superficie coperta (mq) **4,68**

Elementi puntuali significativi:

Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 626

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**2 - Buono**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:



*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **G**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.614


y: 5.105.978

**Ed. n° 4**

Superficie coperta (mq) **43,77**

Elementi puntuali significativi:

Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 627

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**C** Architettura di rilevanza tipologica ('800 - '900) - art. 2.1.3

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TC** Intervento conservativo con aumento max 20% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **H**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

x: 1.543.627


y: 5.106.001

**Ed. n° 1**

Superficie coperta (mq) **27,32**

Elementi puntuali significativi:

Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 631

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



Intervento conservativo con aumento max 10% della SLP

Note:



*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **H**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

**Ed. n° 2**


x: 1.543.624

y: 5.105.998

Superficie coperta (mq) **36,90**

Elementi puntuali significativi:

Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 632

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



Edilizia altra da riqualificare - art. 2.2.2

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

Note:



*Rif. fotografico edificio*



Manufatto ubicato a **Bema**

Codice nucleo: **H**

Coordinate di riferimento Gauss - Boaga

**Ed. n° 3**


x: 1.543.624

y: 5.105.994

Superficie coperta (mq) **36,60**

Elementi puntuali significativi:

Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000



Foglio 2

Mappale 633

Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000



**D**

Sistemi insediativi di interesse morfologico e ambientale - art. 2.1.4

Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000



**3 - Mediocre**

Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000



**TB**

Intervento conservativo con aumento max 10% della SLP

Note:





*Rif. fotografico edificio*



**Manufatto ubicato a Bema**

**Codice nucleo: H**

**Coordinate di riferimento Gauss - Boaga**

X: 1.543.625

y: 5.105.988


**Ed. n° 4**

**Superficie coperta (mq) 43,25**

**Elementi puntuali significativi:**

**CASA BIANCA**


**Stralcio planimetria catastale - scala 1 : 2.000**



Foglio 2

Mappale 634

**Stralcio tavola valore edifici - scala 1 : 1.000**



**E** Edilizia attuale o di recente ristrutturazione - art. 2.2.1

**Stralcio tavola stato di conservazione - scala 1 : 1.000**



**2 - Buono**

**Stralcio tavola intervento - scala 1 : 1.000**



**TD** Intervento di recupero anche previa demolizione e aumento max 10% della SLP

*Note: CASA BIANCA*