


0 250 500 1'000 Metri



LEGENDA	
Accumuli di frana	
Di crisi	materiali differenziati da depositi gravitativi con grandi blocchi angolosi derivanti da processi di frana in roccia, presso pareti rocciose piane a breve distanza. Spesso interagiscono con altri depositi e non sono cartografabili separatamente. Ricognoscibili in sinistra idrografica del T.Ratti, a valle della Diga di Molédana e in un affluente in sinistra idrografica del T.Prasca
Depositi superficiali	
Confluvio: materiali alluvionali molto aricchi a sabbie detritiche, generalmente impure. Massi e blocchi con ghiaia e sabbie con buon grado di arenamento.	
In genere colonizzati da vegetazione arborea arbustiva o da azioni antropiche.	
E' l'accumulo di maggior estensione e volumetria su cui sorge il principale abitato.	
Deposito lacustre: depositi semi coerenti composti da sabbie e limi intercalati a possibili elementi organici (torba)	
Alluvione attuale: rappresenta la coltre alluvionale attuale (alveo principale dei corsi d'acqua - es T.Ratti). Massi e blocchi anche di notevole volumetria con ghiaie medio grosse	
Alluvione antica terrazzata	
Deposito eluviale: materiale eterogeneo, con granometria prevalentemente fine (sabbie e limi, con scaglie). Spessori medi bassi di estrema variabilità con frequente substrato sub-sabioso.	
Deposito morenico: terreni con coesione e attrito. In genere si osservano intercalazioni di orizzonti ghiaioso sabbiosi, con livelli più fini limosi passanti ad argille. La presenza di troppo fango è diffusa; non presentano particolari problemi negli ambienti pianeggianti, mentre una certa densità di detriti nei tratti a maggiore pendenza. Lo scarso di sodo di acque (ad esempio piovane) può determinare l'insorgere di erosioni che aumentano l'instabilità dei versanti stessi.	
Detrito colonizzato: con apporto dai versanti modesto o saltuario, decisamente poco intenso	
Detrito parzialmente colonizzato: grado di attività frequente, ma non tale da limitare i processi di pedogenesi	
Detrito non colonizzato: la mancanza di vegetazione testimonia il grado di attività di accumulo e la presenza di processi gravitativi frequenti	
Substrato lapideo	
Gneiss	
Unità metamorfiche e subordinati elementi intrusivi tardo alpini (quarzodioriti). Gneiss con frequenti intrusioni aplittiche, con presenza di lenti anfibolitiche.	
Affiorante	
Affiorante in modo discontinuo	
Lineamenti strutturali	
Frattura principale	
Confine comunale	



COMUNE DI VERCIA
Provincia di Sondrio

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Componente geologica, idrogeologica e sismica

COMMITTENTE
COMUNE DI VERCIA (SO)
Via Nazionale, 92
23020 Vercia (SO)

ELABORATO: DOCUMENTO DI PIANO
CARTA LITOLOGICA

DATA
MARZO 2023

TAVOLA
T1

SCALA
1:5.000

TECNICO INCARICATO



STUDIO GEOLOGICO
DEPO DOTT. CLAUDIO
Via Villatico, 11
23823 Colico (LC)
Tel./Fax. 0341.933011
info@studiodepo.com