Comune di Robecco sul Naviglio
Area Tecnica e Sviluppo del Territorio
Via Dante 21, Robecco sul Naviglio (Mi)

Politecnico di Milano
Dipartimento di Architettura e pianificazione
Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano

Documento di piano del Piano di governo del territorio ex art. 8, Lr. 12/2005 e smi

ALLEGATO C

Le schede delle cascine e dei molini

2011

1. Cascinello Sant'Ambrogio

Inquadramento

Aerofoto

Cascina non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	Sì
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-

		Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati		***Elementi separati a squadra***	-
		Elementi separati fronteggianti	-
Altro			
Localizzazione			
E' situata a sud del centro abitato di Carpenzago.			
Presenza e descrizione al 1755			
-			
Presenza e descrizione al 1898			
-			
Descrizione al 1990			
-			
Descrizione dello stato attuale			
Allo stato attuale il complesso appare in ottime condizioni, tutti gli edifici sono stati restaurati e compongono una struttura omogenea.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	Sì
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	-	***Presenza allevamento***	-
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	-	***Fienile***	-
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	-
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	-	***Verde alberato***	-
Cortile	Sì	***Aia***	-
Giardino	-	***Orti***	-
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	-
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	-
Strada asfaltata	Sì	***Strada rurale***	Sì

Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	Sì	***Visuali limitate da insediamenti***	Sì
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	-	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	Sì	***Buono***	-
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	Sì	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			
-			
Documentazione fotografica dello stato attuale:			

Fig. 1 – Vista panoramica dall'esterno della corte.

Fig. 1 – Veduta dall'esterno della corte dell'edificio residenziale.

Fig. 2 – Altra vista dell'edificio residenziale.

Fig. 3 –Vista del deposito affiancato all'edificio residenziale e del rustico alla sua destra, a cui segue il muro che circonda la corte.

Fig. 4 –Rustico adibito in passato a stalla, ora è utilizzato come magazzino.

2. Cascinello Morani

Inquadramento

Aerofoto

Cascina non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	Sì
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-

		Elementi separati fronteggianti	-
Altro			
Localizzazione			
E' situato tra le frazioni di Casterno e Carpenzago, quindi ad ovest rispetto al centro abitato di Robecco. La sua strada d'accesso è interamente circondata dal bosco.			
Presenza e descrizione al 1755			
-			
Presenza e descrizione al 1898			
-			
Descrizione al 1990			
-			
Descrizione dello stato attuale			
Il complesso è utilizzato principalmente per la funzione residenziale, è presente l'attività agricola, mente l'allevamento è cessato da alcuni anni. È composto dall'edificio residenziale, il quale appare in buone condizioni generali anche se presenta troppe irregolarità nella tinta delle facciate e nelle caratteristiche degli edifici che lo compongono, da un rustico contrapposto adibito in passato a stalla e deposito e da un secondo rustico, utilizzato in passato come fienile, che chiude la corte. Il complesso appare come una corte aperta che compone una forma a "C" intorno al cortile interno.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	Sì	***Presenza allevamento***	-
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	Sì
Giardino	-	***Orti***	Sì
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	-
		Altro: orto.	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	-

Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro: bosco			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	-	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	Sì	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	Sì
Mediocre	Sì	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			
-			
Documentazione fotografica dello stato attuale:			

Fig. 1 – Vista dalla strada del complesso. A destra c'è il fabbricato residenziale, mentre a sinistra il rustico, utilizzato ora come deposito. Si possono osservare in primo piano i campi, sulla sinistra gli orti e sullo sfondo il bosco. Un elemento negativo che può essere notato, sia dall'esterno che dall'interno della corte, è la difformità tipologica del complesso, si trovano infatti disparità sull'altezza degli edifici, sulla loro tipologia, e nel colore delle facciate.

Fig. 2 – La strada sterrata di accesso al Cascinello Morani, quella asfaltata sulla sinistra è invece Via 4 Giugno, strada che unisce le frazioni di Casterno e Carpenzago. Da questa immagine si può anche intuire il paesaggio che circonda la cascina: composto dal bosco e dai campi coltivati a mais.

Fig. 3 – L'edificio residenziale visto dall'interno, si può notare, come accennato nella Fig.1, la difformità che il fabbricato presenta sul colore delle facciate, sull'altezza degli edifici e sulla loro tipologia. Da questa immagine si può notare anche l'irregolarità nell'allineamento delle finestre.

Fig. 4 – Altra immagine dell'edificio residenziale.

Fig. 5 –Rustico contrapposto al corpo di fabbrica adibito a residenza, questo edificio era adibito a stalla, ora è utilizzato solamente come deposito e rimessaggio mezzi.

Fig. 6 – Altro rustico utilizzato in precedenza come fienile, ora è utilizzato come deposito e magazzino. In primo piano si può notare l'aia in cemento.

3 Cascina Grande

Inquadramento

Aerofoto



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati nel 1990



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica



La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

La cascina nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

La cascina nella CTR del 1833

La cascina nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1863

La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865

La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883

La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Rappresentazione Ottocentesca in cui viene riportata la presenza della Cascina Grande. Questa carta riguarda il territorio comunale di Abbiategrasso e si intitola: "Topografia del territorio comunale di Abbiategrasso e relativi confinanti"

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	Sì
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-

Altro

Localizzazione

E' situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata è situata nella parte ad est, tra i mulini di Santa Marta e Albani.

Presenza e descrizione al 1755

La cascina viene nominata per la prima volta in un atto notarile del 1612, in cui viene nominata "Cascina dei

Conti", appartenente ad Alessandro Vistarino.
Nel Catasto Teresiano è riportata come "casa da massaro", appartenente al Conte Biglia Vitagliano. La cascina sorge sui fondi a nord della Roggia Vergo, i più produttivi, e le proprietà del Conte Biglia circondano il complesso e sono destinate ad aratorio, aratorio vitato e prato adacquatorio. Compare come un unico corpo a forma di "L" con orto.

Presenza e descrizione al 1898

Dalla cartografia ottocentesca il complesso appare distribuito ai lati della corte, aperta verso ovest, in corrispondenza della Roggia Bacile che proviene da nord. È presente un edificio a cavallo della roggia, presumibilmente questo era un piccolo mulino, dell'esistenza della quale tuttavia non è certa.
Nel catasto del 1898 il complesso vede l'aggiunta di nuovi edifici. Questi rendono poco riconoscibile l'insediamento originario. In questi rilevamenti il complesso appare composto da due corti: si possono infatti notare una corte principale, su cui si affacciano il corpo di fabbrica residenziale e una stalla-fienile, e una secondaria composta dagli edifici più antichi.

Descrizione al 1990

Ad inizio Novecento è stata costruita la grande stalla, perpendicolare alle case coloniche, questa è ornata con delle teste di bue scolpite. Il resto della formazione assunta e descritta dal Cessato Catasto rimane invariata anche al rilevamento del 1990. In questa data le destinazioni d'uso degli edifici della corte principale sono residenza e stalla-fienile, mentre quelli della seconda corte sono magazzini e deposito attrezzi. Lo stato di manutenzione degli edifici evidenzia la gerarchia presente nell'utilizzo delle due corti: appare buono quello della residenza e delle stalle nella prima, diroccato per i rustici e i magazzini della seconda corte.

Descrizione dello stato attuale

Allo stato attuale non si registrano cambiamenti nella struttura del complesso. Gli edifici sono i medesimi e anche le destinazioni d'uso restano invariate. È abitata solamente nella parte settentrionale.

Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	Sì	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	Sì	***Presenza allevamento***	Sì
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	-
Cortile	Sì	***Aia***	Sì
Giardino	-	***Orti***	Sì
Silos	Sì	***Locali caseari***	Sì
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	Sì
Tipo manufatti: lavatoio, sculture sulla facciata della stalla (teste di toro)			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-

		Tettoia	Sì
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	**-**	***Canali irrigui***	Sì
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	Sì	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	-	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	Sì
Mediocre	Sì	***Degradato***	-
Diruto	Sì	***Disuso***	Sì
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: La cascina è lambita dalla Roggia Bacile.			
Documentazione fotografica storica:			
-			
Documentazione fotografica dello stato attuale:			

Fig. 1 – Vista panoramica dall'esterno della corte.

Fig. 2 – Veduta dall'interno della corte dell'edificio principale adibito a residenza. Questo è l'unico edificio abitato del complesso.

Fig. 3 – Veduta dall'esterno dell'edificio residenziale.

Fig. 4 –Fabbricato adibito a stalla e deposito.

Fig. 5 – A sinistra edificio adibito a stalla, con portico utilizzato per il ricovero mezzi agricoli. A destra l'edificio utilizzato come fienile.

Fig. 6 – Pregevole facciata dell'edificio utilizzato come stalla citato nell'immagine numero 5. Si possono notare le teste di bue scolpite.

Fig. 7– Edificio adibito a fienile, citato nella figura numero 5.

Fig. 8 – Fabbricato utilizzato in passato come residenza, ora è disabitato. A destra si nota il rudere dell'ex forno.

Fig. 9– Rudere in passato utilizzato presumibilmente come edificio residenziale.

Fig. 10 – Fabbricati utilizzati come depositi.

Fig. 11– Tettoia diroccata e utilizzata, parzialmente, come ricovero mezzi agricoli.

Fig. 12 – Aia, ex pollaio e fabbricato utilizzato come deposito.

Fig. 13– Tettoia utilizzata come fienile.

4. Cascina Tangola

Inquadramento

Aerofoto



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati nel 1990



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica



La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

La cascina nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

La cascina nella CTR del 1833

La cascina nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1859

La cascina nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1863

La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883



La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	Sì
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-

Altro

Localizzazione

E'situata ad est del centro abitato di Robecco e a sud-est del centro abitato di Castellazzo Dè Barzi, sulla strada che conduce a Cassinetta di Lugagnano.

Presenza e descrizione al 1755

E' presente nel Catasto Teresiano sotto l'indicazione "casa da massaro". Appare di proprietà di Basso Mastro Di Campo Giacomo ed era compresa nel territorio di Castellazzo Dè Barzi. Era circondata da campi destinati ad aratorio e prato, di cui i proprietari erano il Marchese Paravicini Giulio e Arconati Giuseppe. In questa fase storica è composta da un unico corpo di fabbrica a pianta quadrangolare con orto.

Presenza e descrizione al 1898

Nel Cessato Catasto si può notare l'ampliamento del complesso, grazie all'aggiunta, all'edificio primigenio, di altri fabbricati. Questi sono stati aggiunti lungo i lati a nord e a est della corte e sono uniti tra loro, giustapposti in modo da formare una corte ad "U".

Descrizione al 1990

Rispetto al rilievo del 1898 il complesso vede l'aggiunta della stalla e del rustico, sul lato aperto della corte. La destinazione d'uso del complesso è principalmente residenziale, con la presenza di una sede di un'azienda agricola.

Descrizione dello stato attuale

Allo stato attuale non si registrano cambiamenti nella struttura del complesso. Gli edifici sono i medesimi, ad eccezione di alcune tettoie depositi e anche le destinazioni d'uso restano invariate. È evidente uno scorporamento della proprietà, testimoniato dalla tinta diversa delle facciate delle abitazioni, queste non sono in sintonia tra loro e hanno le colorazioni più svariate che conferiscono al contesto un aspetto disomogeneo e

poco ordinato.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	-	***Presenza allevamento***	-
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	-
Cortile	Sì	***Aia***	Sì
Giardino	-	***Orti***	-
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	Sì
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	Sì
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	-	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	Sì	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	Sì	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	-	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	-	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			

Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	-
Mediocre	Sì	***Degradato***	Sì
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	Sì
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			
-			
Documentazione fotografica dello stato attuale:			

Fig. 1 – Vista panoramica dall'esterno della corte.

Fig. 2 – Veduta dall'esterno della corte dell'edificio residenziale, si nota la difformità della tinteggiatura delle facciate.

Fig. 3 – Veduta dall'interno dell'edificio residenziale, anche in questa situazione si nota il disordine nella colorazione delle facciate.

Fig. 4 –Altra vista dell'edificio residenziale, in primo piano la doppia loggia in cui ci sono le scale che consentono l'accesso al piano superiore.

Fig. 5 – Vista dell'angolo dell'edificio residenziale. Si nota, oltre alla discordanza di tinteggiatura delle facciate la disuguaglianza delle altezze di gronda.

Fig. 6 – Vista dei rustici adibiti a fienile e del secondo angolo dell'abitazione.

Fig.7– Vista di un altro rustico del complesso: questo è adibito a deposito.

Fig. 8 – Rustico dall'interno della corte, è adibito a deposito.

Fig. 9 – Altra vista del rustico descritto nella foto precedente (fig.8).

Fig. 10 – Vista dagli altri rustici interni alla corte.

Fig. 11– Vista dall'esterno della corte.

Fig. 12 – Baracca esterna alla corte, è ricoperta di lamiere e tapparelle. In secondo piano il rustico visto dall'esterno.

Fig. 13– Altra vista dell'angolo dell'edificio residenziale.

5. Cascina Antonietta

Inquadramento

Aerofoto

Cascina non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito magazzino	6- Mulino, caseificio, forno
2 – Abitazione	7- Fienile
3- Porcilaia	8- Tettoia
4- Stalla	9- Commercio
5- Ricovero animali domestici	10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica		
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883.		
 *La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902*		
Tipologia		
Corte chiusa	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	*Abitazioni e rustici giustapposti*	Sì
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	*Elementi giustapposti a squadra*	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	*Elementi separati a squadra*	-
	Elementi separati fronteggianti	-
Altro		

Localizzazione			
E' situata a sud del centro abitato di Robecco ed è raggiungibile da una strada sterrata a cui si giunge dalla strada che collega il centro ad Abbiategrasso.			
Presenza e descrizione al 1755			
-			
Presenza e descrizione al 1898			
È stata costruita nella prima metà dell'Ottocento e compare per la prima volta nella cartografia del Catasto Lombardo Veneto. Appare composta da un edificio con pianta ad "L" e da un fabbricato minore, distribuito intorno alla corte quadrangolare, aperta sul lato sud.			
Descrizione al 1990			
Non viene riportata nel rilievo del 1990, tuttavia, osservando lo stato attuale si può dedurre che fosse già abbandonata in questa data. Nel corso del Novecento ha subito varie modifiche, come la chiusura dell'ingresso primigenio alla corte verso nord, la costruzione di un fabbricato in cemento e la realizzazione di tettoie in lamiera sul lato est.			
Descrizione dello stato attuale			
Allo stato attuale il complesso risulta essere completamente abbandonato ed in stato di degrado e progressivo deterioramento. Alcune sue componenti sono ora diroccate ma, da testimonianze verbali, questo era abitato almeno fino agli anni sessanta del Novecento.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	Sì
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	-	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	Sì	***Presenza allevamento***	-
Altro: nucleo completamente abbandonato.			
Spazi di pertinenza			
Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	-
Magazzino/Deposito	-	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	-
Giardino	-	***Orti***	-
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-

		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	**-**	***Canali irrigui***	-
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	-	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	-	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	-
Mediocre	-	***Degradato***	Sì
Diruto	Sì	***Disuso***	Sì
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			

Fig. 1 – Vista dall'esterno del complesso in un'immagine degli anni novanta. Questa è dal lato nord.

Documentazione fotografica dello stato attuale:

Fig. 1 – Vista dall'esterno del complesso, si può notare anche da questa immagine lo stato di abbandono in cui versa.

Fig. 2 – Veduta dall'esterno dell'edificio principale adibito in passato a residenza.

Fig. 3 – Veduta dall'interno della corte dell'ex stalla e fienile. L'edificio è diroccato.

Fig. 4 –Veduta interna delle stalle.

Fig. 5 – La tettoia contrapposta al corpo di fabbrica principale, anche questa è in condizioni precarie.

Fig. 6 – Vista di un locale aggiunto successivamente, era utilizzato come stalla (viste le mangiatoie probabilmente per suini). Anch'esso tuttavia è ampiamente diroccato e ha subito un cedimento della sua copertura.

6. Cascinello Sant'Angelo

Inquadramento

Aerofoto

Cascina non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito magazzino	6- Mulino, caseificio, forno
2 – Abitazione	7- Fienile
3- Porcilaia	8- Tettoia
4- Stalla	9- Commercio
5- Ricovero animali domestici	10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica

La cascina nella CTR del 1994

Tipologia		
Corte chiusa	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	*Abitazioni e rustici giustapposti*	Sì
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	*Elementi giustapposti a squadra*	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	*Elementi separati a squadra*	-
	Elementi separati fronteggianti	-

Altro
Localizzazione
E' situata a sud del centro abitato di Robecco ed è raggiungibile da una strada sterrata a cui si giunge dalla strada che collega il centro ad Abbiategrasso.
Presenza e descrizione al 1755
-
Presenza e descrizione al 1898
-
Descrizione al 1990
-
Descrizione dello stato attuale
Il complesso è in buone condizioni generali, è composto da un edificio residenziale a cui si giustappone un rustico adibito probabilmente in passato a stalla e fienile. Da questo parte un porticato utilizzato come deposito mezzi e attrezzi. A questi si unisce un altro rustico utilizzato come pollaio. Contrapposto al corpo di fabbrica principale, al di là del cortile interno, si trova una tettoia utilizzata come deposito mezzi e attrezzi agricoli.
Tipologia insediativa

Cascina isolata	Sì	*Cascina ai margini del nucleo abitato*	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	*Complesso parzialmente trasformato*	-
Complesso totalmente trasformato	-	*Complesso ristrutturato di recente*	-
Nucleo parzialmente abbandonato	-	*Nucleo totalmente abbandonato*	-

Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	Sì	***Presenza allevamento***	-
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	-	***Fienile***	-
Rustico per animali domestici	Sì	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	-
Giardino	-	***Orti***	Sì
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	Sì
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	-
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	-	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	-	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	Sì	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	Sì
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			

Note: -

Documentazione fotografica storica:

-

Documentazione fotografica dello stato attuale:

Fig. 1 – Vista dall'esterno della corte dell'edificio residenziale.

Fig. 2 – Veduta dall'interno della corte del porticato del rustico adibito a deposito mezzi e attrezzi agricoli.

Fig. 3 – Tettoia utilizzata per il rimessaggio dei mezzi agricoli.

7. Cascinello Rognoni

Inquadramento

Aerofoto

Cascina non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito magazzino	6- Mulino, caseificio, forno
2 – Abitazione	7- Fienile
3- Porcilaia	8- Tettoia
4- Stalla	9- Commercio
5- Ricovero animali domestici	10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica
 *La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865*
 La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	*Elementi giustapposti a squadra*	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	*Elementi separati a squadra*	-
	Elementi separati fronteggianti	Sì
Altro		

Localizzazione			
E' situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata è situata nella parte ad est, dopo la Cascina Grande e il Molino Albani.			
Presenza e descrizione al 1755			
-			
Presenza e descrizione al 1898			
-			
Descrizione al 1990			
-			
Descrizione dello stato attuale			
Attualmente il complesso versa in ottime condizioni, è stato restaurato di recente e la sua destinazione principale è la residenza. È composto da un corpo di fabbrica composto dall'edifico residenziale a cui si giustappone un rustico adibito ora a deposito-magazzino, ma che fino a pochi anni fa era una stalla con fienile al piano superiore. Contrapposto a questi si trova un altro fabbricato, adibito a deposito-magazzino e box.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	Sì
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	Sì	***Presenza allevamento***	-
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	Sì	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	-
Giardino	-	***Orti***	Sì
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	Sì

Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	Sì	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	-	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	-	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	Sì	***Buono***	-
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	Sì
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			

Fig. 1e2 – Viste dall'esterno del complesso, sulla sinistra si può notare il rustico con la classica conformazione della stalla con fienile al piano superiore. Ora l'edificio è stato restaurato e ne è stata modificata parzialmente la facciata.

Documentazione fotografica dello stato attuale:

Fig. 1 – Vista panoramica dall'esterno del complesso.

Fig. 2 – Vista dell'edificio residenziale dall'interno del complesso. In primo piano l'elegante porticato.

Fig. 3 – Veduta dall'esterno dell'edificio residenziale.

Fig. 4 –Vista laterale dell'edificio residenziale.

Fig. 5 – Vista dall'interno del rustico adibito a deposito-magazzino, in precedenza era presumibilmente una stalla con fienile al piano superiore.

Fig. 6 – Vista dall'esterno del rustico citato nell'immagine n.4. Si può notare la differenza nella facciata dell'edificio da poco restaurato, non sono più presenti le classiche aperture del fienile ma delle "semichiusure" con graticci.

Fig. 7– Rustico convertito ora in box e deposito.

8. Cascinello Viscontina (Barcella al Mulino)

Inquadramento

Aerofoto

Cascina non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica



La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

La cascina nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

La cascina nella CTR del 1833

La cascina nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1863

La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865

La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883

La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	Sì
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-

Altro

Localizzazione

E' situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata è situata nella parte centrale, nelle vicinanze della Cascina Grande e del Mulino Albani, anche se vi si accede dalla strada che conduce alla Cascina Visconta e Barcella.

Presenza e descrizione al 1755

Nel Settecento era costituita solamente da un cassinello ed era della stessa proprietà della Cascina Visconta, cioè del Conte Antonio Pietrasanta. La proprietà partiva dalla Cascina Visconta e arrivava fino alla Roggia Vergo, il cassinello sorgeva su una risaia ed era utilizzato come deposito degli attrezzi agricoli e dei generi alimentari. Le funzioni abitative erano invece tutte negli edifici della Cascina Visconta.

Presenza e descrizione al 1898

Dalla cartografia storica osservata il complesso pare cambiare sensibilmente il suo aspetto verso la metà dell'Ottocento, quando al cassinello originale vengono aggiunti altri edifici che sembrano conferirgli le sembianze morfologiche attuali.

Descrizione al 1990

-

Descrizione dello stato attuale

Il complesso appare totalmente ristrutturato ed è quindi in ottimo stato. È composto da quattro fabbricati, uno dei quali è adibito a residenza (dei proprietari), mentre gli altri tre sono le stanze dell'agriturismo "La Barcella". È presente anche una tettoia, adiacente all'abitazione in cui si trova la ruota del mulino, tutt'ora funzionante.

Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	Sì
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	-	***Presenza allevamento***	-
Altro: funzione commerciale (stanze da letto dell'agriturismo)			
Spazi di pertinenza			
Stalla	-	***Fienile***	-
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	-
Magazzino/Deposito	-	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	-
Giardino	Sì	***Orti***	-
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	Sì
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	Sì	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	Sì	***Buono***	-

Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	Sì	***Ristrutturato parzialmente***	-

Altro

Note: La "Barcella al Mulino" prende il nome dal vecchio mulino, ora restaurato insieme a tutto il complesso, nel 2006.
Sono presenti quindici camere da letto, utilizzate dai clienti dell'agriturismo "La Barcella". Quattro di queste sono utilizzate per i soggiorni più duraturi.

Documentazione fotografica storica:

-

Documentazione fotografica dello stato attuale:

Fig. 1 – Vista dal parcheggio centrale del fabbricato adibito a reception (facciata ocra) e a camere (facciata rosa). Sullo sfondo altri due fabbricati, quello a destra adibito a funzione residenziale, quello a sinistra utilizzato per funzioni commerciali (stanze da letto dell'agriturismo)

Fig. 2 – Altra vista laterale dell'edificio adibito a reception e stanze dell'agriturismo.

Fig. 3 – Veduta dal giardino del complesso.

Fig. 3 –Fabbricato adibito a residenza dei proprietari.

Fig. 4 – Altra vista dell'edificio adibito a residenza, in primo piano si trova la deviazione della roggia che alimenta la ruota del mulino (posta sotto la tettoia).

Fig. 5 – Altra vista dall'edificio residenziale.

Fig.6– Vista dall'altro lato dell'edificio residenziale, a sinistra il locale dove è collocata la ruota del mulino.

Fig. 7 – Locale che ospita la ruota del mulino.

Fig. 8– Seconda vista del locale che ospita la ruota del mulino.

Fig. 9 – Uno dei fabbricati utilizzati come stanze per i clienti dell'agriturismo.

Fig. 10– Vista di uno dei fabbricati usati come stanze da letto.

Fig. 11 – Edificio adibiti a stanze dell'agriturismo.

Fig. 12– Fabbricato adibito a box o deposito-magazzino.

9. Cascina Barcella

Inquadramento

Aerofoto



1 – Deposito o magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati nel 1990



1 – Deposito o magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio [a) sala da pranzo; b) tettoia ristorante;c) reception agriturismo]
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica



La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

La cascina nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

La cascina nella CTR del 1833

La cascina nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1863

La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865

La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883

La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	Sì
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-
Altro		

Localizzazione

E' situata nella vallata, quindi ad ovest rispetto al centro abitato di Robecco.

Presenza e descrizione al 1755

Nel Catasto Teresiano viene riportata come "porzione di casa detta La Barcella". Viene segnalata in mappa al n. 266 e risulta essere di proprietà del Conte Cicogna Giuseppe. Questi possiede anche l'altra parte di casa in cui funzionava un piccolo mulino ad una ruota con pila di riso e l'orto. La proprietà risulta essere circondata da terreni di scarsa qualità, destinati ad aratorio, pascolo adacquatorio e risaia. Inoltre, altre proprietà circostanti, sono un bosco del Conte Pietrasanta Antonio e un prato adacquatorio di Parca Mariani Prete Giovanni. Nel Settecento si trovava ai margini della vasta area boscosa che non ancora disboscata e coltivata si estendeva da qui verso sud fino al Ticino.

Presenza e descrizione al 1898

Nel catasto del 1898 la cascina appare come un'unica costruzione giustapposta ad altri edifici. In questo modo formano un unico corpo di fabbrica che assume la forma della "C". Il fabbricato dove era custodito il mulino era all'estremità orientale del lato nord della cascina, questo era alimentato dalla Roggia Grigora, appositamente deviata.

Descrizione al 1990

Nel 1990 la grande corte a "C" originaria risulta invariata. Ad inizio Novecento sono stati aggiunti degli edifici rurali a sud della corte, formando una sorta di seconda corte e successivamente il complesso subisce l'aggiunta postuma di altri edifici per rustici. Questi sono ubicati all'esterno della corte, più precisamente sul retro, sul fronte a nord e a ovest della cascina. Al 1990 la destinazione d'uso principale è quella residenziale.

Descrizione dello stato attuale

Dal 1996 la cascina è stata trasformata in agriturismo. I suoi fabbricati sono stati quindi completamente ristrutturati, mantenendo tuttavia la struttura e la morfologia originale.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	Sì
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	-
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	-	***Presenza allevamento***	-
Altro: funzione commerciale (agriturismo)			
Spazi di pertinenza			
Stalla	-	***Fienile***	-
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	-
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	-
Giardino	Sì	***Orti***	-
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti di arredo***	Sì
Tipo di manufatti: pozzo			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	Sì
		Tettoia	Sì
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	-
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	-
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro: siepe			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	Sì	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-

Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	Sì	***Buono***	-
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	Sì	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			

Fig. 1 – Veduta dall'alto della Cascina Barcella prima della conversione in agriturismo

Fig. 2 – Cascina Barcella prima della conversione in agriturismo avvenuta nel 1996

Fig. 3 – Altra vista esterna della cascina e particolare del deposito attrezzi (edificio più a destra), posto al di fuori della corte, ora anche questo è stato ristrutturato.

Fig. 4 – Ex casa dei salariati presso la cascina. Il ballatoio era in legno.

Documentazione fotografica dello stato attuale:

Fig.1- Veduta panoramica della Cascina Barcella allo stato attuale

Fig. 2 – Sala ristorante (9a): fino alla trasformazione in agriturismo(1996) era adibita a residenza, ora al primo piano c'è la sala del ristorante dell'agriturismo, il secondo è mantenuto appositamente vuoto, a "mo" di fienile-deposito inutilizzato.

Fig. 3 – Sala ristorante dell'agriturismo(9a), ha questa funzione su entrambi i piani.

Fig. 4 – Deposito-magazzino in entrambi i piani. Di notevole fattura il porticato esterno.

Fig. 5 – Veduta del cortile interno della corte e della sala ristorante vista nel dettaglio nella fig.3.

Fig. 6 – Residenza sul lato esterno della corte, verso l'interno ha inoltre la funzione di cucina del ristorante dell'agriturismo al pian terreno. Il piano superiore è invece adibito esclusivamente a residenza.

Fig.7 – Deposito-magazzino con pregevole porticato sulla facciata laterale. Al suo interno è situato anche il locale caldaia. Di notevole fattura anche i graticci in mattoni sulla facciata principale.

Fig. 8 – Tettoia dell'agriturismo: completamente ristrutturata è utilizzata come sala da pranzo all'aperto del ristorante

Fig. 9 – Reception dell'agriturismo, in passato questo fabbricato era adibito a porcilaia.

10. Cascinello Mako Prinetti

Inquadramento

Aerofoto



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica

La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883



La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	Sì
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-

Altro

Localizzazione

E' situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. E' situata a nord del Bosco Fasolo, sulla strada della Verta, prima della Cascina Bizzarat.

Presenza e descrizione al 1755

Nel Catasto Teresiano la cascina non è presente.

Presenza e descrizione al 1898			
Compare per la prima volta nel Catasto Lombardo-Veneto come casa colonica. È un unico edificio disposto lungo il lato settentrionale della corte odierna.			
Descrizione al 1990			
Ad inizio Novecento il complesso vede l'aggiunta degli altri due edifici che compongono ora la corte, la stalla ad ovest e la casa colonica a est. Assume così le sembianze che conserva ancora oggi: un complesso di tre edifici disposti a "C" intorno alla corte aperta verso la campagna a sud.			
Descrizione dello stato attuale			
La situazione attuale risulta invariata rispetto alla situazione registrata nel 1990. Le abitazioni appaiono tuttavia restaurate di recente, mentre il locale utilizzato come stalla pare anche essere antecedente alle residenze.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	Sì	***Presenza allevamento***	-
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	-
Magazzino/Deposito	-	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	-
Cortile	Sì	***Aia***	-
Giardino	-	***Orti***	Sì
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	-
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	-	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	-
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì

Visuali limitate da alberature	Sì	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	-
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	Sì
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	Sì
Altro			
Note: -			

Documentazione fotografica storica:

Fig. 1 – Vista del complesso in un'immagine degli anni novanta. Si può notare la differenza nella tinteggiatura delle facciate dell'edificio residenziale e del rustico, oltre alla mancanza dello spazio recintato davanti all'ingresso dell'abitazione.

Documentazione fotografica dello stato attuale:

Fig. 1 – Veduta dell'edificio principale adibito a residenza bifamigliare. L'edificio appare ristrutturato di recente. Dall'immagine storica si nota la differenza nel colore della facciata e le recinzioni presenti davanti all'ingresso dell'abitazione.

Fig. 2 – Veduta del rustico utilizzato in precedenza come stalla con fienile sovrastante. Sulla parte laterale che si nota in primo piano è presente il porticato. E' l'edificio di maggior interesse architettonico del complesso e anche a questo è stato cambiato il colore della facciata rispetto alla fotografia storica osservata.

Fig. 3 –Vista della seconda abitazione antistante al rustico descritto in precedenza. Anche in questa situazione il fabbricato appare ristrutturato.

Fig. 4 – Edificio utilizzato come box e deposito, è giustapposto all'abitazione descritta nella fig.3.

11. Cascinello Bizzarat

Inquadramento

Aerofoto



1 – Deposito o magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati nel 1990



1 – Deposito o magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica

La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883.

La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	Sì
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-

Altro

Localizzazione

E' situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco ed è situata poco lontana dal limite del Bosco Fasolo, lungo la roggia Calderara.

Presenza e descrizione al 1755

Non compare nel catasto del 1755.

Presenza e descrizione al 1898			
La cascina è citata per la prima volta nell'elenco degli insediamenti rurali del territorio nel 1860. Appare, per la prima volta, nella cartografia storica nella carta dell'IGM del 1883. Appare con un impianto uguale allo stato attuale, nel catasto del 1898 infatti, viene riportata come complesso composto da due corpi di fabbrica, contrapposti e disposti intorno a una corte. Degli edifici uno è la casa colonica con forma ad "L" e l'altro è la stalla posta a nord. La corte è delimitata da questi edifici e dalla Roggia Calderara.			
Descrizione al 1990			
Nei rilevamenti del 1990 la situazione risulta invariata rispetto alla descrizione del Cessato Catasto. L'edificio è stato intonacato e appare utilizzata solo occasionalmente.			
Descrizione dello stato attuale			
Invariata è rimasta anche la situazione attuale. Gli edifici sono i medesimi, con la stessa disposizione e uguale appare anche la loro destinazione d'uso principale. Il complesso inoltre è stato però vittima di un incendio nel 2008 che ha colpito la stalla e la tettoia nella parte interna della corte. Queste appaiono ora piuttosto rimaneggiate e il complesso appare in disuso, ad eccezione di un orto ben curato che si trova all'interno del suo cortile.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	Sì
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	-	***Funzione residenziale assente***	Sì
Presenza edifici per l'allevamento:	-	***Presenza allevamento***	-
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	-
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	-
Giardino	-	***Orti***	Sì
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti di arredo***	-
Tipo manufatto: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	Sì
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	-	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-

Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	-	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	-	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	Sì	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	-
Mediocre	Sì	***Degradato***	Sì
Diruto	Sì	***Disuso***	Sì
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			

Fig. 1 – Vista dalla strada del complesso. A sinistra è visibile la Roggia Calderara, l'immagine è degli anni novanta, ma la situazione attuale risulta invariata, l'unica differenza intuibile è nella maggiore vivacità della tinta della facciata, all'epoca dell'immagine ritinteggiata di recente.

Documentazione fotografica dello stato attuale:

Fig. 1 – Veduta esterna della corte, l'edificio adibito a residenza, ora disabitato.

Fig. 2 – Veduta interna della corte, vista dell'edificio adibito a residenza e del deposito-magazzino.

Fig. 3 – Tettoia e deposito-magazzino.

Fig. 4 – Veduta della stalla e della tettoia, ampiamente in stato di degrado, questo è stato accentuato dall'incendio del 2008.

Fig. 5 – La tettoia diroccata.

Fig. 6– Altra vista del fabbricato adibito a stalla, si può notare un secondo porticato nella parte posteriore.

12. Cascina Salvaraja

Inquadramento

Aerofoto

Cascina non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito o magazzino	6- Mulino, caseificio, forno
2 – Abitazione	7- Fienile
3- Porcilaia	8- Tettoia
4- Stalla	9- Commercio [Bed and Breakfast]
5- Ricovero animali domestici	10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica



La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

La cascina nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

La cascina nella CTR del 1833

La cascina nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1863



La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865

La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883.

La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	Sì
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-

Altro

Localizzazione

E' situata nelle vallata, quindi ad ovest del centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata si trova in posizione centrale ed è situata al limite del Bosco Fasolo.

Presenza e descrizione al 1755

È una delle cascine più antiche della zona, si hanno tracce della sua esistenza dal 1546, anno in cui viene riportata come composta da una corte costituita da quattro casseri di cascina, dalla stalla e dal portico e compare tra le proprietà della famiglia Casati. Inoltre completavano il complesso il forno, l'orto e duecentoventi pertiche di terreno. Dalla descrizione tutto il complesso sorgeva nei pressi dalla roggia Tisinale (Ticinello).

Nel 1610 diventa di proprietà di Giovanni Pietro Cittadino e dalla cartografia del Settecento viene riporta completamente avvolta nel bosco, diventando di proprietà di don Giulio Dugnani, i cui possedimenti venivano considerati come una autentica oasi coltivata su duecento ettari di terreno, seppure di scarsa qualità.

Presenza e descrizione al 1898

Dalla cartografia storica è possibile intuire la sua costante presenza anche nell'Ottocento, con le forme che sembra mantenere anche ai giorni nostri. Il complesso viene descritto come formato da una casa colonica con stalla giustapposta.

Descrizione al 1990

Non si registrano cambiamenti sostanziali nel complesso in questa data, ad eccezione dell'aggiunta di alcuni rustici dalle modeste dimensioni.

Descrizione dello stato attuale

Il complesso è stato restaurato di recente, appare in ottime condizioni ed è utilizzato principalmente con la

funzione residenziale. Ai lati del corpo di fabbrica principale sono presenti due edifici adibiti a deposito-magazzino, mentre di fronte è presente un fabbricato adibito a studio professionale.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	Sì
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento:	-	***Presenza allevamento***	-
Altro: -			
Spazi di pertinenza			
Stalla	-	***Fienile***	-
Rustico per animali domestici	Sì	***Deposito mezzi agricoli***	-
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	-	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	-
Giardino	Sì	***Orti***	Sì
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti di arredo***	-
Tipo manufatto: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	-
		Altro: rustico per animali domestici (cani)	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	Sì	***Canali irrigui***	Sì
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	-	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	Sì	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			

Stato attuale di conservazione			
Ottimo	Sì	***Buono***	-
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	Sì	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			
-			
Documentazione fotografica dello stato attuale:			

Fig. 1 – Veduta del corpo di fabbrica principale, è utilizzato come residenza. Si possono notare l'arco, il ballatoio in legno e il porticato.

Fig. 2 – Altra vista, dal lato opposto, del corpo di fabbrica principale. Sulla sinistra si nota l'edificio, in passato probabilmente adibito a fienile, utilizzato ora come deposito-magazzino.

Fig. 3 – Vista dal giardino del complesso. Sulla sinistra il porticato dell'edificio adibito a deposito.

Fig. 4 – Vista dell'edificio adibito a deposito-magazzino e del suo elegante porticato, in passato probabilmente era utilizzato come stalla con fienile al piano superiore. A destra si nota la tettoia del corpo di fabbrica principale adibito a residenza.

Fig. 5 – L'edificio giustapposto al corpo di fabbrica principale, questo è utilizzato come deposito-magazzino.

Fig.6– Il fabbricato contrapposto all'edificio residenziale, questo è utilizzato come studio professionale.

Fig. 7 – Edificio utilizzato come residenza. È sulla stessa linea del corpo di fabbrica principale ma appare distaccato da questo.

Fig. 8– Altra vista del fabbricato riportato nella fig. 7.

13. Cascina Boscreva

Inquadramento

Aerofoto

Cascina non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica



La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto"

Tipologia

Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	Sì
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-

Altro

Localizzazione

E' situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata è situata nella parte nord-ovest.

Presenza e descrizione al 1755

-

Presenza e descrizione al 1898

La cascina compare per la prima volta nel Catasto Lombardo-Veneto, intorno quindi alla metà dell'Ottocento. Deve il suo nome al Bosco Crea, il quale un tempo si estendeva dal Ticino fino ai terreni che la circondano e sorse dal disboscamento compiuto nei primi anni dell'Ottocento. Il nucleo primigenio è composto dall'edificio posto lungo il lato settentrionale della corte attuale.

Descrizione al 1990

Nei primi anni del Novecento il complesso subisce degli ampliamenti, effettuati sia all'edificio originale che sul lato occidentale della corte. Verso gli anni Ottanta e Novanta vengono aggiunte altri edifici rurali a sud del complesso. Al 1990 la destinazione d'uso principale è residenza e allevamento bovini.

Descrizione dello stato attuale

Dal censimento attuale emergono degli edifici che sono stati aggiunti in epoca più recente rispetto al nucleo primigenio. Sono infatti stati aggiunti un' abitazione residenziale, delle tettoie per lo stallaggio del bestiame, dei silos, un fabbricato adibito a stalla e ad attività affini all'allevamento. Nel complesso tuttavia le funzioni presenti nel complesso fino agli anni Novanta (l'allevamento e l'abitazione) risultano ora abbandonate, permane solamente l'attività agricola di stoccaggio del fieno.

Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	Sì	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	-	***Funzione residenziale assente***	Sì
Presenza edifici per l'allevamento	Sì	***Presenza allevamento***	-
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	Sì
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	Sì
Giardino	-	***Orti***	-
Silos	Sì	***Locali caseari***	Sì
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	Sì
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	Sì
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	-	***Altra alberatura***	-
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	-	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	Sì

Mediocre	Sì	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	Sì
Opere edilizie	Sì	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			
-			
Documentazione fotografica dello stato attuale:			

Fig. 1 – Vista dell'edificio residenziale originale dall'entrata del complesso.

Fig. 2 – Veduta dall'interno della corte dell'edificio principale adibito a residenza. In primo piano si nota anche l'aia in cemento.

Fig. 3 – Veduta dal retro dell'edificio residenziale. Il complesso è disabitato.

Fig. 4 –Abitazione realizzata di recente. L'edificio appare ancora da ultimare ma è comunque disabitato.

Fig. 5 – Vista dall'interno della corte del rustico utilizzato come deposito.

Fig. 6 – Vista dall'interno del rustico utilizzato come ricovero mezzi agricoli, del deposito magazzino realizzato più recentemente e dei silos.

Fig. 7– Vista esterna della corte, in primo piano l'edificio adibito a deposito magazzino più recente, in secondo piano i rustici della formazione originale utilizzati come ricovero mezzi e depositi.

Fig. 8 – In primo piano l'edificio adibito a fienile visto dall'interno della corte. Sullo sfondo l'ex stalla.

Fig. 9 – L'edificio adibito a fienile descritto nella didascalia precedente visto dal retro. Si può notare la differenza di tipologia ed epoca di costruzione del fienile e della stalla sullo sfondo.

Fig. 10 – Il fabbricato utilizzato in passato come stalla per bovini.

Fig. 11– Tettoia per bovini e silos, entrambe le strutture sono ora inutilizzate.

Fig. 12 – Corsia centrale della tettoia per lo stallaggio dei bovini. Questa tettoia pare di recente realizzazione anche se ora è comunque inutilizzata.

Fig. 13– Edificio utilizzato come deposito e fienile, in passato come stallaggio e attività affini all'allevamento.

14. Cascina Visconta

Inquadramento

Aerofoto



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati nel 1990



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica



La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

La cascina nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

La cascina nella CTR del 1833

La cascina nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1863

La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865

La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883

La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	Sì
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-
Altro		

Localizzazione

E' situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata è situata nella parte centrale, prima della Cascina Barcella.

Presenza e descrizione al 1755

La cascina è una delle più antiche del comune, viene menzionata già in un documento del 1479 e in un atto notarile del 1614. La fonte del 1614 è un atto di cessione, a favore dei Pietrasanta, nella quale compare composta da un edificio di due locali, una colombaia, una stalla con fienile e portico. La proprietà era completata da centocinquanta pertiche di terreno, il quale era di ottima qualità.
Nel Catasto Teresiano è riportata come "casa da massaro" con orto, circondata da aratorio, prato adacquatorio e risaia. Risulta essere di proprietà del Conte Antonio Pietrasanta e compare come un unico corpo di fabbrica con di fronte un edificio a forma di "L" che chiude la corte. Nel Settecento era situata sul finire del bosco e le proprietà del complesso si estendevano verso sud, fino alla Roggia Vergo, comprendendo il Cassinello Viscontino (oggi Barcella al Mulino). In questo cassinello erano custoditi gli attrezzi, mentre i locali abitativi erano nel corpo di fabbrica principale della cascina, in un ambiente più salutare.

Presenza e descrizione al 1898

Nell'Ottocento il complesso appare invariato rispetto al nucleo riportato dalla cartografia del secolo precedente, le case coloniche, la stalla e i rustici per la lavorazione dei prodotti agricoli appaiono distribuiti intorno alla corte centrale, aperta sul lato ovest.

Descrizione al 1990

Gli edifici presenti oggi nei pressi dell'ingresso sono stati aggiunti nel secondo dopoguerra. Dal rilievo del

1990 si notano alcuni cambiamenti rispetto all'insediamento originale: l'edificio residenziale a stecca, presente nel Catasto Teresiano, ed il corpo del XIX secolo non è più unico ma diviso in due edifici contrapposti, mentre, la costruzione di due edifici destinati a rustico, cerca di mantenere inalterata la funzione a corte dello spazio antistante i corpi di fabbrica. Negli ultimi decenni sono state realizzate le basse stalle e i capannoni posti a nord, destinati per l'allevamento dei suini.			
Descrizione dello stato attuale			
Allo stato attuale non si registrano cambiamenti nella struttura del complesso. Gli edifici sono i medesimi e anche le destinazioni d'uso risultano invariate.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	Sì
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	Sì	***Presenza allevamento***	Sì
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	Sì	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	Sì
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	Sì
Giardino	-	***Orti***	-
Silos	Sì	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro: vasche liquami			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	Sì
		Stalla	Sì
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	Sì
		Tettoia	Sì
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	Sì
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	Sì	***Strada rurale***	-
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	-	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	-	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-

Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	Sì
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	Sì
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			
-			
Documentazione fotografica dello stato attuale:			

Fig. 1 – Vista panoramica dall'esterno della corte.

Fig. 2 – Veduta dall'interno della corte dell'edificio principale adibito a residenza.

Fig. 3 – Veduta dall'esterno del secondo edificio residenziale. Questo risulta sfitto.

Fig. 4 –Fabbricato adibito a deposito e magazzino

Fig. 5 – Rustico con porticato per il deposito mezzi agricoli.

Fig. 6 – Altro rustico utilizzato come rimessaggio mezzi agricoli.

Fig. 7– Rustico utilizzato come deposito.

Fig. 8 – Tettoia presente all'entrata del complesso.

Fig. 9– Rustici utilizzati come stalla e deposito.

Fig. 10 – Fabbricato utilizzato per l'allevamento suino. Davanti a questo si nota una tettoia.

Fig. 11– Vista del lato più corto di una delle porcilaie.

Fig. 12 – Vista di una delle porcilaie poste più nord, sullo sfondo si nota anche uno dei silos.

Fig. 13– Vista laterale di una delle porcilaie, sulla sinistra è presente una tettoia per il rimessaggio dei mezzi agricoli e degli attrezzi.

14. Cascina Vecchia

Inquadramento

Aerofoto



1 – Deposito o magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati nel 1990



1 – Deposito o magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica



La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

La cascina nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827



La cascina nella CTR del 1833

La cascina nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1863

La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865

La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883



La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	Sì
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-

Altro

Localizzazione

E' situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco.

Presenza e descrizione al 1755

La cascina viene citata in un atto notarile del 1614. Nel Catasto Teresiano viene descritta come "casa da massaro" , detta Cassina Vecchia (in mappa al numero 511). Risulta essere di proprietà del Conte Casati Ferdinando. La famiglia Casati già dal Seicento possedeva la maggior parte dei terreni a valle di Cascinazza. I terreni circostanti sono destinati a pascolo, aratorio e risaia e sono di proprietà dello stesso Conte Casati e del Conte Filippo Visconti. Appare come un unico corpo di fabbrica con orto. La cascina gestiva tutte le coltivazioni di riso a valle di Cascinazza, le quali erano considerate le migliori del territorio.

Presenza e descrizione al 1898

Nel catasto del 1898 la cascina cambia il suo aspetto: appare composta da tre edifici allineati a cui se ne aggiunge un quarto che compone la corte a sud. La corte comprende quindi un edificio con le case coloniche a sud e una grande stalla, con rustici annessi, lungo il lato occidentale. La corte è delimitata dalla strada vicinale e dal percorso della roggia. Il complesso è completato da altri fabbricati per la lavorazione dei prodotti agricoli (a sud della corte originaria) e nell'Ottocento aveva anche un fabbricato, oggi abbattuto, chiamato Cascinello di Cascina Vecchia per la custodia degli attrezzi agricoli.

Descrizione al 1990

Dal rilievo della situazione al 1990 si possono notare come siano aumentate le dimensioni della cascina, con l'aggiunta di edifici, i quali ruotano tutti intorno alla corte, definita da un edificio adibito a residenza e a stalla-fienile. Questo risulta contrapposto ad altri edifici, destinati ad un utilizzo come residenza e porcilaia. Le destinazioni d'uso al 1990 sono residenza, agricoltura e allevamento zootecnico.

Descrizione dello stato attuale			
Negli ultimi anni la cascina è stata oggetto di ristrutturazione Rispetto alla situazione osservata nel 1990 sono stati aggiunti diversi fabbricati: questi si trovano nella parte più a nord del complesso, al di sopra del fabbricato utilizzato come stalle che in passato chiudeva la corte. Questi edifici sono utilizzati per l'allevamento bovino (sono stalle e una grossa tettoia utilizzata come fienile) e sono esterni alla corte principale che governa il complesso. Inoltre a sud della corte è stato realizzato un grande fabbricato utilizzato per l'allevamento suino. Il fabbricato invece che costituiva l'angolo a sud-ovest di chiusura della corte vede ora modificata la sua funzione d'uso: in precedenza era abitato, ora è un deposito. Le destinazioni d'uso del complesso sono rimaste invariate: residenza, allevamento zootecnico e agricoltura.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	Sì	***Presenza allevamento***	Sì
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	Sì
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	-
Giardino	-	***Orti***	-
Silos	Sì	***Locali caseari***	Sì
Pesa	Sì	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	Sì
		Fienili	Sì
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	Sì
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	-
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	-	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a***	-

(fontanili,corsi d'acqua,ecc..)		***nucleo abitato)***	
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	Sì
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			
-			
Documentazione fotografica dello stato attuale:			

Fig. 1 – Veduta dell'edificio principale adibito a residenza. Entrambi gli edifici residenziali appaiono restaurati di recente.

Fig. 2 – Vista dall'interno del secondo fabbricato adibito a residenza.

Fig. 3 –Edificio adibito a stalla. Pregevoli i graticci sul lato più corto, mentre si può apprezzare su quello più lungo il porticato che serve come deposito attrezzi. In primo piano si nota anche un silos aggiunto recentemente.

Fig. 4 – Vista laterale del porticato della stalla. A fianco si nota un'addizione con una stalla adibita a scuderia per equini.

Fig. 5 – Edificio adibito a fienile. Era presente anche nei censimenti del passato, è quindi piuttosto datato, come si evince anche dalle sue caratteristiche.

Fig. 6– L'edificio adibito a fienile descritto nella didascalia precedente, vista anteriore.

Fig. 7 – Stalla per i bovini. La sua realizzazione è piuttosto recente e si trova nella parte a nord della corte originaria.

Fig. 8– Tettoie e stalla per bovini. Sono tutti complessi realizzati recentemente.

Fig. 9 – Corsia centrale della tettoia per lo stallaggio dei bovini, questa è utilizzata per il passaggio pedonale e permette di nutrire i bovini senza che il maltempo deteriori il fieno oppure infastidisca il lavoro degli addetti.

Fig. 10 – Vista esterna della porcilaia realizzata, recentemente, a sud della corte.

15. Cascina Cambiaga

Inquadramento

Aerofoto



1 – Deposito o magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati nel 1990

1 – Deposito o magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica



La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

La cascina nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

La cascina nella CTR del 1833

La cascina nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1863

La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865

La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883.

La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	Sì
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-

Altro

Localizzazione

E' situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco.

Presenza e descrizione al 1755

Si hanno notizie della sua presenza dal 1565, grazie ad un atto notarile relativo ai beni di Giovanni Cambiago. Nel 1679 la cascina e i beni circostanti passarono alla famiglia Archinto, i quali ne ampliarono le dimensioni fino a farla arrivare a mille pertiche di terra coltivata a riso, mais e fieno. Nel Catasto Teresiano è infatti riportata come "casa da massaro" con orto, circondata da campi ad aratorio, aratorio vitato, risaia e prato adacquatorio e risulta di proprietà del Conte Archinto Carlo. Era considerata un punto di riferimento per l'attività agricola settecentesca, insieme all'altra cascina di proprietà del Conte Archinto, la Cascina Portis.

Presenza e descrizione al 1898

Il corpo di fabbrica principale nel 1898 appare giustapposto da altri edifici che completano il complesso dandogli una forma a "T". Si registra l'aggiunta di altre costruzioni, che completano la corte, dandole le sembianze di una grande corte rettangolare.

Descrizione al 1990

Dal rilievo della situazione al 1990 compaiono altri edifici che compongono la corte. La cascina risulta essere la sede di un'azienda agricola basata sull'allevamento del bestiame e risulta restaurata di recente. Sono state enfatizzate le finiture in cotto delle murature esterne.

Descrizione dello stato attuale

Rispetto alla situazione osservata nel 1990 ci sono alcuni cambiamenti. L'edificio principale conferma il suo uso come residenza, accanto a questo c'è invece un disuso della funzione residenziale nell'altro fabbricato

minore, il quale ora è utilizzato come deposito. Gli edifici centrali, indicati come stalla nel 1990, appaiono ora solamente come delle tettoie inutilizzate per la loro funzione originale. Anche la stalla ospitata nel grande fabbricato a lato dell'edificio residenziale è in disuso, così come tutte le strutture dedicate all'allevamento della cascina. Si registra l'aggiunta di un'altra abitazione all'ingresso della corte, questa non compare nelle rilevazioni precedenti, appare di realizzazione piuttosto recente ed è abitata, tuttavia questa appare incoerente con il contesto.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	Sì	***Presenza allevamento***	-
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	-
Giardino	-	***Orti***	Sì
Silos	Sì	***Locali caseari***	-
Pesa	Sì	***Manufatti di arredo***	-
Tipo manufatto: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	Sì
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	Sì
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	Sì	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	Sì	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			

Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	Sì
Mediocre	Sì	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	Sì
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			
-			
Documentazione fotografica dello stato attuale:			

Fig. 1 – Veduta dell'edificio principale adibito a residenza.

Fig. 2 – Particolare dell'edificio residenziale: si nota la scala di accesso al piano superiore e il ballatoio.

Fig. 3 –Deposito e magazzino affiancati all'edificio residenziale principale.

Fig. 4 – Vista laterale del deposito-magazzino riportato nella fig.3

Fig. 5 – Edificio adibito alla stalla, vista anteriore.

Fig.6– Edificio adibito alla stalla, vista anteriore.

Fig. 5 – Particolare dell'interno del fabbricato in passato adibito a stalla. Ora appare inutilizzato.

Fig.6– Vista interna della corte, in primo piano la pesa e una delle tettoie utilizzate in passato per il bestiame e ora utilizzate solo come deposito attrezzi. Sullo sfondo i silos e la stalla descritta in precedenza (Fig.3,4e5)

Fig. 5 – Altra vista interna della corte, in primo piano la seconda tettoia ora inutilizzata. Sullo sfondo uno dei fabbricati utilizzati come deposito e l'abitazione.

Fig.6– Vista dall'interno della corte di un altro deposito-magazzino.

16. Cascina Fasolo

Inquadramento

Aerofoto

Non presente nel censimento del 1990



1 – Deposito o magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica

La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865



La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	Sì
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-

Altro

Localizzazione

E' situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Considerando solamente la vallata è in posizione sud-ovest.

Presenza e descrizione al 1755

-

Presenza e descrizione al 1898			
Il complesso compare per la prima volta negli insediamenti agricoli del territorio robecchese nel 1860. Compare sotto il nome di "Cassina Faseu" , situata al confine della zona boscosa prossima al Ticino. Successivamente viene riportata negli atti e nelle mappe catastali del Catasto Lombardo-Veneto. Il nucleo primigenio della cascina è formato dal lungo edificio posto sul lato occidentale della corte attuale adibito a residenza. Accanto a questo c'è un fabbricato adibito a deposito, a nord un fabbricato utilizzato come stalla e deposito. A fianco a questo appare un rustico, utilizzato come deposito. A sud rispetto a questi edifici compare un altro rustico adibito a fienile.			
Descrizione al 1990			
Le destinazioni d'uso e la morfologia dell'insediamento sono invariate rispetto alla situazione ottocentesca.			
Descrizione dello stato attuale			
Ai complessi originali sono stati aggiunti, recentemente, un fabbricato che si trova di fronte all'edificio residenziale principale e che è adibito ad attività affini all'allevamento, delle tettoie e un ulteriore deposito accanto al fabbricato originario, destinato a stalla e deposito.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	-	***Funzione residenziale assente***	Sì
Presenza edifici per l'allevamento	Sì	***Presenza allevamento***	Sì
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	Sì
Giardino	-	***Orti***	Sì
Silos	Sì	***Locali caseari***	Sì
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	Sì
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	-
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	-	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro: bosco			

Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	-	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	-
Visuali limitate da alberature	Sì	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	Sì	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	Sì
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	Sì
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			

Fig.1- Il complesso in un'immagine degli anni Novanta.

Documentazione fotografica dello stato attuale:

Fig. 1 – Veduta dall'interno della corte dell'edificio principale adibito a residenza.

Fig. 2 – Veduta dal retro dell'edificio residenziale. In primo piano si nota anche l'aia in cemento.

Fig. 3 –Edificio giustapposto alla residenza. Utilizzato come deposito, appare in ottime condizioni e con pregevoli graticci sia sul lato più lungo, che sul lato più corto.

Fig. 4 – Vista posteriore dell'edifico adibito a deposito.

Fig. 5 – Vista laterale dell'edificio utilizzato presumibilmente come stalla.

Fig.6– Vista laterale dell'edificio utilizzato come stalla. A lato si nota anche la tettoia utilizzata come deposito di mezzi agricoli.

Fig. 7 – Rustico presente nella formazione originale della cascina. È utilizzato come deposito, ricovero mezzi agricoli e fienile.

Fig. 8– Tettoie utilizzata come fienile e per stallaggio dei bovini.

Fig. 9 – Tettoia aggiunta di recente all'edificio adibito a stalla.

Fig. 10– Fabbricato realizzato di recente: viene utilizzato come deposito mezzi e attività affini all'allevamento.

17. Cascina Galbani

Inquadramento

Aerofoto

Cascina non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Tipologia		
Corte chiusa	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-

Non a corte, ad elementi giustapposti		***Elementi giustapposti a squadra***	-
		Elementi giustapposti in linea	Sì
Non a corte, ad elementi separati		***Elementi separati in linea***	Sì
		Elementi separati fronteggianti	-
Altro			
Localizzazione			
E' situata nella vallata, quindi ad ovest del centro abitato di Robecco. Si trova nella parte ad ovest della vallata, a fianco del Cascinello Delizia, dell'omonimo bosco e prima della Villa Giulia.			
Presenza e descrizione al 1755			
-			
Presenza e descrizione al 1898			
-			
Descrizione al 1990			
-			
Descrizione dello stato attuale			
Il complesso è stato restaurato di recente, versa in ottime condizioni ed è utilizzato come residenza. E' composto da un edificio residenziale e un rustico utilizzato come deposito. Questi sono affiancati sulla stessa linea ma sono separati.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	Sì
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	-	***Presenza allevamento***	-
Altro			
Spazi di pertinenza			
Stalla	-	***Fienile***	-
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	-
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	-
Giardino	-	***Orti***	-
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro: bosco privato.			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	-

Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	-	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro: bosco.			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	-	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	-	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	-
Visuali limitate da alberature	Sì	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	Sì	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			-
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	-
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	Sì	***Buono***	-
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	Sì	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			
-			
Documentazione fotografica dello stato attuale:			

Fig. 1 – Vista dall'esterno dell'edificio principale adibito a residenza.

Fig. 2 – Il rustico utilizzato come deposito e magazzino.

18. Cascina Marchesonia

Inquadramento

Aerofoto

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati nel 1990



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica



La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

La cascina nella "Carta del Dipartimento d'Olona della Repubblica Italiana Diviso nei suoi distretti di Milano, Pavia, Monza e Gallarate", pubblicata a Venezia da Giuseppe Boerio nel 1802.

La cascina nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

La cascina nella CTR del 1833

La cascina nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1859

La cascina nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1863

La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865

La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883

La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	Sì

Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-
Altro		

Localizzazione

E' situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata è situata nella parte a nord, dopo il Molino Marchesonia. Vi si accede dalla strada che porta da Casterno a Carpenzago.

Presenza e descrizione al 1755

L'origine della cascina risale alla fine del XVI, in quanto compare in un atto notarile del 1607, facendo riferimento al mulino "della Marchesonia", situato poco distante della roggia Verga.

Presenza e descrizione al 1898

Dalla cartografia storica si può notare come nell'Ottocento il complesso fosse composto solamente dal lungo edificio a nord della corte, comprendente sia l'abitazione che la stalla. Nel corso dell'Ottocento risulta essere dotata di quattrocento pertiche di terreno, destinato a prato irriguo e riso ed è della stessa proprietà che possiede il Molino Marchesonia poco distante.

Descrizione al 1990

Agli inizi del Novecento vennero aggiunti gli altri fabbricati a sud del nucleo originario e la cascina appare così come una tipologia a corte aperta, con due schiere di edifici composti da due elementi, che formano una forma ad "L". Questi sono composti da una parte da residenza e deposito, dall'altra da stalla e depositi. Inoltre verso sud è presente un rustico, utilizzato come deposito.
Rispetto al nucleo originario ottocentesco sono stati aggiunti un edificio adibito a residenza, a est della corte e un grande capannone adibito a deposito a nord della corte. Al rilievo del 1990 viene riportata la parte più recente come in buono stato generale, anche questa invece ora è in stato di abbandono e iniziale degrado.

Descrizione dello stato attuale

Il complesso appare degradato e abbandonato, fatta eccezione per l'edificio residenziale, il quale tuttavia appare in uno stato complessivamente mediocre.

Tipologia insediativa

Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	Sì	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			

Funzioni insediative

Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	Sì	***Presenza allevamento***	-
Altro:			

Spazi di pertinenza

Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	Sì
Giardino	-	***Orti***	-

Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	Sì	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	Sì
		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	Sì
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro: bosco, vasche per l'itticoltura.			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	-	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	-
Visuali limitate da alberature	Sì	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	-
Mediocre	Sì	***Degradato***	Sì
Diruto	Sì	***Disuso***	Sì
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	Sì
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			

Fig. 1 – Vista di parte del complesso dall'ingresso della corte, immagine degli anni novanta. L'edificio a sinistra è quello primigenio e appare già da questa immagine diruto, mentre sulla destra è presente il deposito che dall'immagine si evince come ancora in attività. Allo stato attuale anche questo invece è inutilizzato (fig. 7)

Documentazione fotografica dello stato attuale:

Fig. 1 – L'edificio residenziale attualmente utilizzato, appare restaurato di recente, tuttavia operazione non del tutto completata.

Fig. 2 – Veduta dal retro dell'edificio residenziale, vista del deposito-magazzino inutilizzato e delle tettoie in stato di degrado.

Fig. 3 –Altro edificio residenziale presente, l'abitazione appare completamente sfitta.

Fig. 4 – Rustico utilizzato come deposito mezzi e attrezzi, in primo piano l'aia e il cortile che mostrano il degrado generale del complesso.

Fig. 5 – Rovine del fabbricato ex stalla. L'edificio è completamente diroccato.

Fig. 6– Altra vista dell'ex edificio adibito a stalla in stato di degrado.

Fig. 7 – Fabbricato adibito a deposito, appare inutilizzato e realizzato più recentemente rispetto agli altri edifici del complesso. Si trova a nord della corte.

Fig. 8– Pesa, ruderi visti da dietro dell'ex stalla e secondo edificio adibito a residenza.

19. Cascina Valerio

Inquadramento

Aerofoto

Cascina non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito magazzino	6- Mulino, caseificio, forno
2 – Abitazione	7- Fienile
3- Porcilaia	8- Tettoia
4- Stalla	9- Commercio
5- Ricovero animali domestici	10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica
 La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865
 La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883
 La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-

	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	Sì
Altro		
Localizzazione		
E' situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata è situata nella parte centrale.		
Presenza e descrizione al 1755		
-		
Presenza e descrizione al 1898		
Dalla cartografia osservata compare per la prima volta intorno alla metà dell'Ottocento. Dai documenti appare composto da un unico corpo di fabbrica.		
Descrizione al 1990		
-		
Descrizione dello stato attuale		
Attualmente il complesso risulta composto da due edifici residenziali , di cui il principale appare di più antico, anche se restaurato di recente, e di maggior pregio dal punto di vista storico-architettonico. Sono presenti delle porcilaie, un fabbricato per la trasformazione dei prodotti derivati dall'allevamento suino, dei rustici per deposito mezzi agricoli, una serra, un canile e un pollaio.		
Tipologia insediativa		
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato*** -
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato*** -
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente*** Sì
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato*** -
Altro		
Funzioni insediative		
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali*** Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente*** -
Presenza edifici per l'allevamento	Sì	***Presenza allevamento*** Sì
Altro:		
Spazi di pertinenza		
Stalla	Sì	***Fienile*** -
Rustico per animali domestici	Sì	***Deposito mezzi agricoli*** Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia*** -
Tettoia	Sì	***Verde alberato*** Sì
Cortile	Sì	***Aia*** Sì
Giardino	Sì	***Orti*** -
Silos	Sì	***Locali caseari*** -
Pesa	-	***Manufatti d'arredo*** -
Tipo manufatti:		
Altro: edificio produttivo e vasca liquami.		
Presenza fabbricati esterni alla corte		
	Abitazione	-

Tipo di fabbricato esterno		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	Sì
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	-	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	-
Visuali limitate da alberature	-	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	Sì
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	Sì
Altro			
Note: in questo complesso è presente l'attività produttiva F.lli Pedretti, azienda che produce prodotti tipici.			
Documentazione fotografica storica:			
-			
Documentazione fotografica dello stato attuale:			

Fig. 1 – Veduta dell'edificio più antico e rilevante del complesso.

Fig. 2 – Altra vista dal portico dell'edificio principale adibito a

E' adibito a residenza.	residenza.
Fig. 3 –Vista frontale del lato più corto, si possono notare i due porticati che percorrono i lati più lunghi dell'edificio.	**Fig. 4** – Il secondo edificio adibito a residenza. Questo appare realizzato in anni più recenti
Fig. 5 – Fabbricato produttivo, in questo complesso si realizzano prodotti derivati dall'allevamento suino.	**Fig. 6** – Altra vista dell'edificio riportato nell'immagine numero 5. Questo è l'ingresso accanto all'edificio residenziale.
Fig. 7 – Fabbricato adibito a deposito.	**Fig. 8** –Vista laterale del rustico adibito a deposito mezzi agricoli e attrezzi.

Fig. 9 – Edificio utilizzato per l'allevamento suino.

Fig. 10 – Rustici utilizzati per l'alloggio degli animali domestici (canili e pollai).

20. Cascinello Dugnani

Inquadramento

Aerofoto

Cascina non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito magazzino	6- Mulino, caseificio, forno
2 – Abitazione	7- Fienile
3- Porcilaia	8- Tettoia
4- Stalla	9- Commercio
5- Ricovero animali domestici	10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica

La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

La cascina nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

La cascina nella CTR del 1833



La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865

La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883

La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	Sì
Doppia corte chiusa	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-

	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-

Altro

Localizzazione

E' situata nella vallata, in posizione centro-sud, quindi ad ovest rispetto al centro abitato di Robecco e, soprattutto, della frazione di Cascinazza. Si trova nelle adiacenze del Cascinello Valerio.

Presenza e descrizione al 1755

La cascina viene già censita nel Catasto Teresiano, con il nome di "Cascina Cittadini" ed aveva la caratteristica torretta a colombaia, elemento tipico dell'architettura rurale abbiatense. Apparteneva alla famiglia nobile dei Cittadini, una delle cinque famiglie più importanti di Robecco dell'epoca. L'edificio principale, posto a nord del complesso, era formato da una casa colonica a due piani, giustapposta ad un edificio a tre piani, la torretta a colombaia appunto. Il secondo piano dell'edificio era aperto da una loggia, visibile oggi negli archi della facciata che si affaccia sull'interno della corte.

Presenza e descrizione al 1898

Nel Catasto Lombardo la cascina viene riportata con il nome di "Cascina Terzaghi" e nella cartografia sono visibili gli ampliamenti avvenuti al complesso nel Settecento e nell'Ottocento. Si nota l'aggiunta di un edificio rurale sul lato nord-est della corte.

Descrizione al 1990

Al 1990 si registrano delle ulteriori aggiunte al complesso: negli anni Trenta del Novecento infatti è stata costruita una nuova stalla sul lato verso sud. Intorno agli anni Novanta la cascina è stata inoltre ristrutturata.

Descrizione dello stato attuale

La situazione attuale vede un complesso composto da un corpo di fabbrica, costituito dall'edificio adibito a residenza e dal rustico adibito a deposito. Contrapposto a questi c'è il secondo corpo di fabbrica del complesso, composto dalle stalle e dai rustici utilizzati come depositi. Questi edifici realizzano così una corte aperta, composta da due blocchi di edifici che si fronteggiano.
Oltre alla funzione residenziale è presente la sede dell'associazione della AIMW (Associazione Italiana Monta Western). Il complesso è utilizzato come maneggio e sono presenti diversi cavalli.

Tipologia insediativa

Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-

Altro

Funzioni insediative

Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	Sì	***Presenza allevamento***	Sì

Altro: Oltre alla funzione residenziale, l'edificio principale ospita una sede di associazione, l'Aimw.

Spazi di pertinenza

Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	-
Giardino	Sì	***Orti***	-

Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	Sì
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	Sì
		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	-
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	-	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	Sì
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: In passato la cascina si chiamava Cascina Cittadini, nel Settecento e Cascina Terzaghi nell'Ottocento.			

Documentazione fotografica storica:



Fig.1- Rappresentazione della cascina (quando era chiamata ancora Cascina Cittadini) in una carta del 1762.

Fig.2- Immagine degli anni novanta. La torretta a colombina è la parte più alta dell'edificio.

Documentazione fotografica dello stato attuale:

Fig. 1 – Veduta dall'esterno della corte dell'edificio principale adibito a residenza e sede dell'associazione Aimw.

Fig. 2 – Veduta dal giardino dell'edificio residenziale.

Fig. 3 –Fabbricato adibito a stalla e deposito adiacente all'edificio residenziale.

Fig. 4 – Altra vista dell'edificio adibito a deposito visto nell'immagine 3.

Fig. 5 – Vista dall'esterno della corte del rustico riportato nelle immagini 3 e 4.

Fig.6– Altra vista dall'esterno della corte, sullo sfondo l'edificio utilizzato come stalla e fienile.

Fig. 7 – Fabbricato utilizzato come stalla e fienile.

Fig. 8– Vista del porticato della stalla riportata anche in figura 7. Sulla sinistra altri locali utilizzati per lo stallaggio dei cavalli.

Fig. 9 – Rustico utilizzato come deposito e stalla.

Fig. 10– Testa del rustico utilizzato come stalla. Al piano superiore è utilizzato anche come fienile.

Fig. 11 – Le stalle dei cavalli.

Fig. 12– Baracca per lo stallaggio degli equini e recinto per il maneggio.

21. Cascinello Galeazzi

Inquadramento

Aerofoto

Cascina non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica

La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902



La cascina nella CTR del 1994

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	Sì
	Elementi separati fronteggianti	-

Altro

Localizzazione

E' situata ad ovest del centro abitato di Cascinazza.

Presenza e descrizione al 1755			
-			
Presenza e descrizione al 1898			
Dalla cartografia osservata compare solamente un fabbricato nella carta del Cessato Catasto (1902), probabilmente si tratta il rustico adibito oggi a stalla e fienile. Non viene tuttavia segnalato con nessun nome ma dalla posizione in cui si trova si ha può affermare, quasi con certezza assoluta, che si tratta di uno degli edifici che compone oggi il complesso. L'origine del quale risalerebbe così alla fine dell'Ottocento.			
Descrizione al 1990			
Nel corso del novecento al rustico originale è stato aggiunto un edificio adibito a residenza e fornito di porticato.			
Descrizione dello stato attuale			
Negli ultimi decenni agli edifici primigeni sono stati aggiunti delle tettoie e delle baracche aventi funzione di deposito e ricovero mezzi e attrezzi. La destinazione d'uso del complesso è residenza e allevamento.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	Sì	***Presenza allevamento***	Sì
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	Sì	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	-
Giardino	-	***Orti***	Sì
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	Sì
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	Sì	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			

Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	-	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	-	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	Sì	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	Sì
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: il complesso è nelle adiacenze del depuratore, che si trova ad ovest. Gli altri lati del complesso sono invece piuttosto isolati dal resto del nucleo abitato e offrono degli scorci panoramici di rilevante importanza. La cascina è stato infatti scelta come possibile punto panoramico. Nella Carta Tecnica Regionale del 1994 compare con il nome di Cascina Crugnola.			
Documentazione fotografica storica:			
-			
Documentazione fotografica dello stato attuale:			

Fig. 1 – La vista dal complesso del Cascinello Galeazzi, vista verso nord.

Fig. 2 – Veduta dell'edificio principale adibito a residenza, sulla sinistra si nota il porticato.

Fig. 3 – Vista dall'altro lato dell'edificio residenziale.

Fig. 4 –Vista del rustico contrapposto all'edificio residenziale, è adibito a stalla con al piano superiore il fienile.

Fig. 5 – Vista laterale del rustico descritto nella didascalia precedente, si nota il porticato utilizzato come deposito e ricovero attrezzi.

Fig. 6 – Fabbricato unito all'edificio residenziale.

Fig.7– Altra vista del rustico riportato nelle immagini 4 e 5. Si nota in primo piano una coltivazione e sullo sfondo l'edificio residenziale.

Fig. 7 – Rustico utilizzato come deposito attrezzi e mezzi agricoli.

Fig. 8– Tettoia utilizzata come legnaia.

Fig. 9 – Baracche utilizzate come box.

Fig. 10– La roggia che lambisce il complesso.

22. Cascina Peralza

Inquadramento

Aerofoto

Cascina non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito magazzino	6- Mulino, caseificio, forno
2 – Abitazione	7- Fienile
3- Porcilaia	8- Tettoia
4- Stalla	9- Commercio
5- Ricovero animali domestici	10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica



La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

La cascina nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

La cascina nella CTR del 1833



La cascina nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1859

La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883

La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	Sì
Altro		
Localizzazione		
E' situata a nord del centro abitato di Robecco, al confine con Magenta.		
Presenza e descrizione al 1755		
-		

Presenza e descrizione al 1898			
-			
Descrizione al 1990			
-			
Descrizione dello stato attuale			
Allo stato attuale il complesso è in disuso, fino a una ventina di anni fa era invece utilizzato come allevamento di bovini. Sono presenti degli edifici più datati, i quali componevano il nucleo storico originario, che sono stati modificati in tempi più recenti con addizioni e modifiche postume. Gran parte della cascina è compresa oggi nel territorio di Magenta, mentre in territorio robecchese sono rimaste solamente i fabbricati dell'azienda agricola.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	Sì
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	-
Presenza funzione residenziale	-	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	Sì	***Presenza allevamento***	-
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	Sì
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	-
Cortile	Sì	***Aia***	Sì
Giardino	-	***Orti***	-
Silos	Sì	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro:			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	Sì	***Canali irrigui***	-
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	Sì	***Strada rurale***	-
Spazi edificati	Sì	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	-	***Valori architettonici***	-
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	-	***Visuali limitate da insediamenti***	Sì

Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	-
Tipologico	-	***Scarso interesse***	Sì
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	-
Mediocre	Sì	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	Sì
Opere edilizie	-	***Addizione***	Sì
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	Sì
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			
-			
Documentazione fotografica dello stato attuale:			

Fig. 1 – Veduta del cortile interno al complesso.

Fig. 2 – Veduta di uno dei fabbricati adibiti in passato allo stallaggio del bestiame.

Fig. 3 –Edificio utilizzato come stalla, sulla sinistra si nota una tettoia che prolunga l'ingombro dell'edificio.

Fig. 4 – Rustico utilizzato probabilmente in passato come fienile. Si possono notare i pilastri che attestano l'antica origine dell'edificio, modificato in epoca più recente.

Fig. 5 – Altro edificio utilizzato come stalla.

Fig. 6– Rustico utilizzato come stalla, è uno degli edifici originari dell'antico nucleo della cascina.

Fig. 7 – Tettoia che protegge dalle intemperie il passaggio da un locale all'altro.

Fig. 8– Altra tettoia, danneggiata e in stato di abbandono.

Fig. 9 – Vista esterna delle stalle, in primo piano il cortile interno e un silos.

Fig. 10– Vista interna di uno dei fabbricati utilizzati in passato come stalla.

Fig. 11 – Edificio modificato in epoca più recente. Questo era adibito alle mansioni amministrative dell'azienda agricola.

Fig. 12– Vista dall'altro lato dell'edificio in cui erano presenti gli uffici dell'azienda.

23. Cascina Vaiana

Inquadramento

Aerofoto

Non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito magazzino	6- Mulino, caseificio, forno
2 – Abitazione	7- Fienile
3- Porcilaia	8- Tettoia
4- Stalla	9- Commercio
5- Ricovero animali domestici	10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica



La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

La cascina nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

La cascina nella CTR del 1833

La cascina nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1863

La cascina nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1863

La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865

La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883.



La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	Sì
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-
Altro		

Localizzazione

E' situata a nord del territorio comunale di Robecco, a est rispetto al nucleo abitato di Carpenzago.

Presenza e descrizione al 1755

Le prime notizie dell'esistenza della cascina si hanno in un documento del Seicento, anche se la prima rappresentazione topografica che la riporta è quella del Catasto Teresiano. Al 1755 il complesso risulta avere le sembianze morfologiche che conserva tutt'oggi, cioè strutturato intorno allo spazio rettangolare della

corte.			
Presenza e descrizione al 1898			
La cartografia ottocentesca riporta con maggiore precisione il perimetro dei fabbricati, i quali in parte si ampliarono proprio tra il Settecento e l'Ottocento.			
Descrizione al 1990			
Agli inizi del ventesimo secolo si ha una ristrutturazione complessiva della cascina secondo l'attuale configurazione, soprattutto sul fabbricato delle case coloniche sul lato ad ovest. Questo venne trasformato in una grande struttura a tre piani, suddiviso in molti appartamenti, aperto verso la corte da un porticato al piano terreno con sopra un loggiato sui restanti due piani, resi uniformi dalle stesse rifiniture in cotto lungo i bordi. Al rilievo del 1990 la corta principale del complesso mantiene le stesse caratteristiche assunte nell'Ottocento, si registra tuttavia l'aggiunta di due edifici esterni alla corte, utilizzati come deposito.			
Descrizione dello stato attuale			
Allo stato attuale non si registrano cambiamenti nella struttura del complesso. Gli edifici sono i medesimi e anche le destinazioni d'uso restano invariate rispetto ai rilievi precedenti, cioè residenza con allevamento.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	-	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	Sì
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	Sì	***Presenza allevamento***	Sì
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	Sì	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	Sì
Giardino	-	***Orti***	-
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	Sì
		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	-
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	Sì	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	Sì	***Verde urbano***	-
Altro			

Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	-	***Visuali limitate da insediamenti***	Sì
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	Sì
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			
-			
Documentazione fotografica dello stato attuale:			

Fig. 1 – Vista panoramica dall'esterno della corte.

Fig. 2 – Veduta dall'interno della corte dell'edificio principale adibito a residenza.

Fig. 3 – Veduta laterale dall'esterno dell'edificio residenziale.

Fig. 4 –Vista dall'esterno della corte.

Fig. 5 – Vista dall'esterno di uno dei rustici, questo era utilizzato in passato come stalla e fienile. Ora è solamente un deposito.

Fig. 6 – Vista dall'interno del rustico riportato in fig.5

Fig. 7– Uno degli angoli della corte, i due rustici e una baracca utilizzata per lo stallaggio degli ovini. In primo piano anche il recinto che contiene le oche.

Fig. 8 – Rustico utilizzato come deposito attrezzi e mezzi agricoli.

Fig. 9 – Tettoia usata come deposito attrezzi e mezzi agricoli.

Fig. 10 – Baracca utilizzata come ricovero mezzi, si trova all'esterno della corte ed è stata realizzata recentemente.

Fig. 11– Secondo elemento esterno alla corte, è utilizzato come deposito mezzi e attrezzi agricoli.

24. Cascina Borsinotta

Inquadramento

Aerofoto

Cascina non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito o magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio [Bed and Breakfast]
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica

La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

La cascina nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

La cascina nella CTR del 1833

La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865

La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883



La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	Sì
Corte aperta	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-

Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-
Altro		

Localizzazione

E' situata nelle adiacenze del centro abitato di Cascinazza, prima del centro della frazione, provenendo da Casterno.

Presenza e descrizione al 1755

La cascina esisteva già dal Settecento ed è riportata nella carta del Catasto Teresiano. È compresa tra i beni del Conte Biglia.

Presenza e descrizione al 1898

La cartografia ottocentesca riporta con maggiore precisione il perimetro dei fabbricati, il complesso appare composto da una casa colonica sul lato nord e dalle stalle con rustici lungo i lati est e sud della corte quadrangolare.

Descrizione al 1990

Ad inizio Novecento la parte a ovest è chiusa dalla realizzazione del forno comune, con struttura a capanna.

Descrizione dello stato attuale

Il complesso appare in un buono stato generale, conserva le caratteristiche tipologiche del passato anche se ora è presente esclusivamente la funzione residenziale. Gli edifici sono uniti dalle mura perimetrali e l'ingresso principale è regolato da un cancello. Tutto il complesso appare quindi come una corte chiusa, in cui tuttavia gli edifici non sono direttamente uniti gli uni agli altri ma appaiono separati tra loro e disposti lungo tutti i quattro lati della struttura. Il complesso è stato ristrutturato di recente e la casa colonica originaria è stata suddivisa in svariati appartamenti, i rustici sono invece stati trasformati in depositi e rimesse per auto.

Tipologia insediativa

Cascina isolata	-	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	Sì
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	Sì
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			

Funzioni insediative

Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento:	-	***Presenza allevamento***	-
Altra			

Spazi di pertinenza

Stalla	-	***Fienile***	-
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	-
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	Sì
Giardino	-	***Orti***	-
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti di arredo***	-
Tipo manufatto: -			

Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	-
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	Sì	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	Sì	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	-	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	Sì	***Visuali limitate da insediamenti***	Sì
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	Sì
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	Sì	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			
-			

Documentazione fotografica dello stato attuale:

Fig. 1 – Vista dall'esterno della corte del complesso.

Fig. 2 – Vista dall'interno della corte del complesso.

Fig. 3 – Vista del corpo di fabbrica principale, adibito a residenza.

Fig. 4 – Veduta esterna del rustico utilizzato in passato come fienile, ora è un deposito.

Fig. 5 – Vista laterale, dal lato più corto del rustico riportato nell'immagine 2.

Fig. 6 – Vista esterna del complesso, in primo piano il rustico riportato nelle immagini 2 e 3 e il suo porticato. Sullo sfondo la corte e l'edificio residenziale.

Fig. 7 – Particolare del rustico, visto nelle figure 2,3 e 4, Muro esterno con graticcio.

Fig. 8– Vista esterna del complesso.



Fig. 9 – Vista esterna di un altro rustico del complesso. Sullo sfondo l'edificio residenziale.

Fig. 10 – Vista dall'esterno di un altro rustico del complesso. Sullo sfondo l'edificio residenziale.

25. Cascina Bassana

Inquadramento

Aerofoto



1 – Deposito o magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati nel 1990



1 – Deposito o magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica

La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

La cascina in una rappresentazione dell'andamento del Fiume Ticino con i boschi adiacenti, rilievi del 1722 e del 1792

La cascina nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

La cascina in una rappresentazione della Roggia Soncina, eseguita nel 1827 dall'ingegnere Fumagalli

La cascina nella CTR del 1833

La cascina nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1859

La cascina nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1863

La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865

La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883

La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	Sì
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-
Altro		

Localizzazione

E' situata nelle adiacenze del centro abitato di Robecco. Si trova sulla sponda opposta di Villa Archinto, accanto alla omonima Villa Bassana lungo l'alzaia del Naviglio.

Presenza e descrizione al 1755

La cascina deve la sua origine dalla villa omonima adiacente, di proprietà del marchese Pietro Pallavicino. Questa aveva una "parte da massaro" che diede vita alla cascina, la quale compare nel Catasto Teresiano proprio con l'indicazione di "casa da massaro" di proprietà del Conte Biglia Vitagliano, del Conte Nervioni Giovanni e di "don Benedetto". I campi che la circondano sono destinati ad aratorio vitato con moroni.

Presenza e descrizione al 1898

Nel catasto del 1898 si può notare un importante aggiunta alla cascina: vengono infatti a crearsi due corti: una delimitata dall'alzaia del Naviglio Grande e dalle costruzioni padronale, la seconda definita dai fabbricati per i salariati e da quelli adibiti a stalla. La struttura da questa data risulta quindi composta da due corti, chiuse da edifici e mura.

Descrizione al 1990

Dal rilievo del 1990 si possono notare delle nuove aggiunte: sono stati infatti inseriti degli altri edifici a nord delle due corti, questi, utilizzati come stalle e fienili, sono paralleli all'andamento dei precedenti e ampliano ulteriormente lo spazio del complesso. Questo nuovo spazio è utilizzato come accesso alle due corti.

Descrizione dello stato attuale

Rispetto alle indagini del 1990 il complesso presenta le medesime caratteristiche morfologiche in quanto non sono state apportate innovazioni strutturali agli edifici presenti o nuovi innesti. Si notano solamente delle modifiche alla destinazione d'uso di alcuni fabbricati: in particolare quello che chiude la corte più prossima

al Naviglio, questo è passato da residenza a stalle e fienile.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	-	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	Sì
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	Sì	***Presenza allevamento***	Sì
Altro			
Spazi di pertinenza			
Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	-
Cortile	Sì	***Aia***	Sì
Giardino	-	***Orti***	-
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti di arredo***	Sì
Tipo manufatto: pregevole porta murata; fontana a pompa.			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	Sì
		Fienili	Sì
		Magazzino/Deposito	Sì
		Tettoia	Sì
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	Sì	***Canali irrigui***	-
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	-	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	Sì	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	-	***Visuali limitate da insediamenti***	Sì
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			

Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	-
Mediocre	Sì	***Degradato***	Sì
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			

Note:
Si segnala la presenza di un grande fabbricato, la cui destinazione d'uso principale sarebbe residenza, che tuttavia appare completamente sfitto e/o inutilizzato. Il suo stato complessivo può essere considerato mediocre, anche se non si segnalano eclatanti elementi di degrado.

Documentazione fotografica storica:

-

Documentazione fotografica dello stato attuale:

Fig. 1 – Veduta interna della prima corte, l'edificio adibito a residenza, sulla sinistra c'è invece il fabbricato adibito a stalla e fienile.

Fig. 2 – Veduta interna della seconda corte, edificio residenziale interamente sfitto.

Fig. 3 – Veduta esterna della seconda corte, edificio residenziale sfitto.

Fig. 4 – Altra vista interna della seconda corte, edificio residenziale inutilizzato.

Fig. 5 – Fabbricato utilizzato come stalla al primo piano, mentre al secondo c'è il fienile.

Fig.6– Vista esterna dell'edificio adibito a stalla e fienile visto nell'immagine precedente (Fig.5).

Fig. 7 – Fienile e stalle, adiacente all'edificio principale attualmente abitato. Si trova nella prima corte.

Fig. 8– Stalla e fienile. Si trova a nord, all'esterno delle due corti.

Fig. 9 – Porta murata delle mura della cascina, in primo piano si nota una fontana a pompa.

Fig. 10– Mura che dividono la corte più prossima al Naviglio dall'esterno e dalla Villa Bassana, inoltre sono visibili i rustici adibiti in passato a deposito o ricovero animali domestici.

26. Cascina Bassanetta

Inquadramento

Aerofoto

Cascina non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito o magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio [Bed and Breakfast]
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica



La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

La cascina nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

La cascina nella CTR del 1833

La cascina nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1859

La cascina nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1863



La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865

La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883

La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	Sì
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-
Altro		

Localizzazione

E' situata nelle adiacenze del centro abitato di Robecco. Si trova lungo l'alzaia del Naviglio, di fronte alla "Sirenella" del parco di Villa Gromo ed è situata tra la cascina Bassana e la Villa Dugnani.

Presenza e descrizione al 1755

La cascina esisteva già nel Settecento, composta da due edifici: il primo a nord con una pianta a "T" disposta con il lato più lungo parallelo al Naviglio, il quale forma una corte stretta che confina ad ovest con il muro di

recinzione rivolto verso l'alzaia. Il secondo edificio è situato a sud, ha una forma ad "L" formando una seconda corte aperta a est verso la campagna oltre la Roggia Negri, comprendeva le case coloniche e la stalla			
Presenza e descrizione al 1898			
La situazione resta invariata nelle rilevazioni ottocentesche.			
Descrizione al 1990			
Al rilievo del 1990 il complesso viene utilizzato come residenza, il fabbricato collocato a sud risulta in stato di abbandono e degrado ed è presente un allevamento di cani.			
Descrizione dello stato attuale			
I due edifici sono stati restaurati di recente. L'edificio rivolto verso nord è adibito a Bed and Breakfast (Bed and Breakfast Rota Country House), quello a sud è utilizzato come residenza.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	-	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	Sì
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	Sì
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento:	-	***Presenza allevamento***	-
Altro: funzione commerciale,(bed and breakfast).			
Spazi di pertinenza			
Stalla	-	***Fienile***	-
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	-
Magazzino/Deposito	-	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	-	***Aia***	-
Giardino	Sì	***Orti***	-
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti di arredo***	-
Tipo manufatto: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	Sì
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	Sì	***Canali irrigui***	-
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	-	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	Sì	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	Sì	***Visuali limitate da insediamenti***	-

Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	Sì	***Buono***	-
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	Sì	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			

Fig.1 – Immagini dall'alzaia del Naviglio del complesso: in primo piano l'edificio rivolto verso sud in fase di restauro, immagine degli anni Novanta.

Documentazione fotografica dello stato attuale:

Fig. 1 – Veduta esterna della corte, in primo piano il pregevole arco d'ingresso alla corte e le mura. In secondo piano l'edificio adibito ora a Bed&Breakfast.

Fig. 2 – Veduta esterna dell'edificio adibito a B&B e delle mura, visti dalla strada che costeggia il Naviglio.

Fig. 3 – Veduta interna dal B&B, è possibile notare l'affaccio sul Naviglio.

Fig. 4 – Vista interna del fabbricato utilizzato come B&B. Si possono notare il giardino interno e il porticato.

Fig. 5 – Il secondo edificio del complesso, quello rivolto verso sud, è adibito a residenza.

Fig.6– Altra vista del fabbricato adibito a residenza.

27. Cascina Barcelletta

Inquadramento

Aerofoto



1 – Deposito o magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati nel 1990



1 – Deposito o magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica



La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

La cascina nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

La cascina nella CTR del 1833

-

La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Lombardo-Veneto" 1855-1857

La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865

La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883

La cascina nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	*Abitazioni e rustici giustapposti*	Sì
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-

Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-
Altro		

Localizzazione

E' situata nella vallata, quindi ad nord-ovest rispetto al centro abitato di Robecco.

Presenza e descrizione al 1755

E' presente nel Catasto Teresiano come "Cassina della Barcelletta da massaro" di proprietà di Suarez Donna Anna. La cascina è in un'area vicina al limite di una zona boscosa e paludosa e appare circondata da prato e bosco. E'costituita da un unico corpo di fabbrica con orto. Sorse su una zona bonificata più recentemente rispetto al restante territorio comunale, tra il XVII e l'inizio del XVIII secolo, testimoniata dai campi con i contorni squadrati.

Presenza e descrizione al 1898

Nel catasto del 1898 la cascina mantiene le stesse caratteristiche dei documenti del 1755.

Descrizione al 1990

Ad inizio novecento il complesso subisce degli ampliamenti, lungo il lato est del complesso, portando ad un aumento dei locali abitativi presenti nella cascina. Al corpo di fabbrica originario viene affiancato un altro edificio, formando così un corpo a "L". A questi si accostano due edifici che delimitano gli spazi della corte. Dal rilievo del 1990 si nota come una stalla sia stata aggiunta sul retro della cascina. La destinazione d'uso sono residenza e attività agricola.

Descrizione dello stato attuale

Rispetto alle indagini del 1990, al complesso sono state aggiunte alcune strutture: due depositi e una tettoia a nord della parte esterna della corte, sostituendo e cambiando così la forma del deposito che si trovava qui in precedenza. È stato aggiunto inoltre un ulteriore deposito all'interno della corte, adiacente al complesso di rustici che sta di fronte al fabbricato principale adibito a residenza.
Inoltre si possono notare anche delle modifiche nella morfologia e nella destinazione d'uso dei rustici che stanno di fronte alla residenza, in passato erano adibiti a stalla, ora sono depositi e fienili che vedono parzialmente modificato il loro impianto.

Tipologia insediativa

Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	Sì
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			

Funzioni insediative

Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	-	***Presenza allevamento***	-
Altro			

Spazi di pertinenza

Stalla	Sì	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	Sì	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	-
Cortile	Sì	***Aia***	Sì

Giardino	-	***Orti***	-
Silos	Sì	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti di arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	Sì
		Magazzino/Deposito	Sì
		Tettoia	Sì
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	-
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	-	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	-	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	-
Mediocre	Sì	***Degradato***	Sì
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: Il nome della cascina deriva dalla Cascina Barcella, situata poco più a sud.			

Documentazione fotografica storica:

Fig. 1 – Il complesso dall'esterno della corte, in un immagine degli anni novanta.

Documentazione fotografica dello stato attuale:

Fig. 1 – L'edificio adibito a residenza, situato sul lato più lungo della corte.

Fig. 2 – Veduta esterna della corte, edificio adibito stalla e deposito.

Fig. 3 – Tettoia adibita a fienile, si trova all'interno della corte, di fronte all'edificio residenziale. Nella parte bassa dell'immagine si

Fig. 4 – Veduta dall'interno della corte dell'edificio adibito a stalle e deposito notato anche nella fig.2. Si possono notare in

nota anche l'aia in cemento.	primo piano anche i silos.
Fig. 5 – Edificio residenziale nell'angolo, si trova tra l'edificio residenziale principale e quello adibito a stalle e deposito.	**Fig.6–** Vista esterna dalla corte dell'edificio residenziale visto nell'immagine precedente (Fig.5).
Fig. 7 – Tettoie adibita a fienile, si trova nella parte esterna a nord della corte.	**Fig. 8 –** Tettoia adibita a deposito mezzi e attrezzi agricoli, si trova nella parte esterna a nord della corte.

27. Cascinello Angelina_Betlem

Inquadramento

Aerofoto

Cascina non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica		
Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-

Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	Sì
Altro		
Localizzazione		
È situata nella vallata, quindi ad ovest del centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata si trova in posizione nord-ovest, vi si accede dalla cascina Bizzarat.		
Presenza e descrizione al 1755		
-		
Presenza e descrizione al 1898		
-		
Descrizione al 1990		
-		
Descrizione dello stato attuale		
Allo stato attuale il complesso risulta ristrutturato di recente. Non pare essere una prima casa, ma solamente una residenza estiva o tuttavia una abitazione non utilizzata tutto l'anno. È composta da un fabbricato principale, adibito appunto alla funzione residenziale, e uno allineato ma distaccato da questo, adibito a deposito-magazzino e legnaia.		
Tipologia insediativa		
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato*** -
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato*** -
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente*** -
Nucleo parzialmente abbandonato	Sì	***Nucleo totalmente abbandonato*** -
Altro		
Funzioni insediative		
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali*** Sì
Presenza funzione residenziale	-	***Funzione residenziale assente*** -
Presenza edifici per l'allevamento	-	***Presenza allevamento*** -
Altro: -		
Spazi di pertinenza		
Stalla	-	***Fienile*** -
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli*** -
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia*** -
Tettoia	Sì	***Verde alberato*** Sì
Cortile	Sì	***Aia*** -
Giardino	-	***Orti*** -
Silos	-	***Locali caseari*** -
Pesa	-	***Manufatti d'arredo*** -
Tipo manufatti: -		
Altro		
Presenza fabbricati esterni alla corte		
Tipo di fabbricato esterno	Abitazione	-
	Stalla	-
	Fienili	-
	Magazzino/Deposito	-
	Tettoia	-

		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	Sì
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	-	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	Sì	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	-
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	Sì	***Buono***	-
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	Sì	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			
-			
Documentazione fotografica dello stato attuale:			

Fig. 1 – Vista dall'esterno del complesso. In primo piano l'edificio residenziale, poi la tettoia e sullo sfondo il fabbricato adibito a deposito.

1. Molino Ceriani

Inquadramento

Aerofoto

Cascina non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito magazzino	6- Mulino, caseificio, forno
2 – Abitazione	7- Fienile
3- Porcilaia	8- Tettoia
4- Stalla	9- Commercio
5- Ricovero animali domestici	10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica



Il molino nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

Il mulino nelle rappresentazioni del IGM del 1883.

Il mulino nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	*Abitazioni e rustici giustapposti*	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-

Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	Sì
Altro		

Localizzazione

È situata a nord del territorio comunale di Robecco, al confine sud-ovest del nucleo abitato di Carpenzago.

Presenza e descrizione al 1755

Non viene riportato nel Catasto Teresiano, tuttavia, anche se non viene espressamente nominato "Molino Ceriani" in alcuni documenti risalenti al 1551 e al 1603, viene citato un mulino adiacente alla roggia Guadalle. Dalla cartografia consultata, è presente un volume edilizio nella zona in cui si trova effettivamente il mulino, facendo ipotizzare così la sua reale esistenza.

Presenza e descrizione al 1898

Altre fonti invece riportano la costruzione del mulino solamente nell'Ottocento. Tuttavia la sua presenza, almeno nel diciannovesimo secolo, è certificata dalla carta dell'IGM del 1883 che lo riporta citandolo espressamente.

Descrizione al 1990

Al 1990 il complesso ha già iniziato la sua fase di declino, la quale lo porta ora ad essere in condizioni precarie, essendo in gran parte diroccato. La ruota ad acqua è in disuso da prima degli anni novanta, e tutto l'edificio appare da tempo trascurato.

Descrizione dello stato attuale

Allo stato attuale il complesso appare in totale abbandono e decadenza. Sulla facciata a ovest sono visibili i segni del ballatoio originario, ora non più esistente. Il complesso ha la stessa composizione morfologica dell'Ottocento, ad eccezione dell'aggiunta, avvenuta negli ultimi decenni sotto il portico al piano terreno, di un capannone in legno per il deposito dei materiali e degli attrezzi.

Tipologia insediativa

Cascina isolata	-	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	Sì
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	Sì
Altro			

Funzioni insediative

Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	-	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	-	***Presenza allevamento***	-
Altro:			

Spazi di pertinenza

Stalla	-	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	-
Giardino	-	***Orti***	-
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			

Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	Sì
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	Sì	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	-	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	-
Visuali limitate da alberature	Sì	***Visuali limitate da insediamenti***	Sì
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	Sì	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	-
Mediocre	-	***Degradato***	Sì
Diruto	Sì	***Disuso***	Sì
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: -			
Documentazione fotografica storica:			

Fig. 1 – Vista laterale del complesso, immagine degli anni Novanta, quando lo stato di manutenzione complessivo era ancora piuttosto buono.

Documentazione fotografica dello stato attuale:

Fig. 1 – Veduta dell'edificio residenziale e del porticato. Sulla sinistra il muro di un rustico, in evidenza la bocca di un forno.

Fig. 2 – Veduta dell'edificio residenziale dal cancello di ingresso.

Fig. 3 –Il rustico, adibito in passato probabilmente a stalla e fienile. Attualmente appare ampiamente diruto.

Fig. 4 – Tettoia utilizzata come deposito e ricovero attrezzi e mezzi.

2. Molino Pietrasanta

Inquadramento

Aerofoto

Cascina non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica

Il mulino nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

Il mulino nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

Il mulino nella CTR del 1833

Il mulino nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1859

Il mulino nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1863

Il mulino nella rappresentazione del rilievo del 1865

Il mulino nelle rappresentazioni del IGM del 1883.



Il mulino nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	Sì
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-
Altro		

Localizzazione

È situata a nord del territorio comunale di Robecco, si trova a sud-ovest del nucleo abitato di Carpenzago.

Presenza e descrizione al 1755

Il molino di Pietrasanta è uno dei più antichi, la sua fondazione risale al 1400. In origine era di proprietà dei frati ed era chiamato: "Molinetto dei Frati dell'Opera Pia Di Falco". Successivamente divenne di proprietà della famiglia Pietrasanta.

Presenza e descrizione al 1898			
Mantiene le medesime caratteristiche anche nelle rappresentazioni ottocentesche.			
Descrizione al 1990			
Al rilievo del 1990 il mulino conserva le due ruote ad acqua di dimensioni diverse e le sembianze che pareva avere in origine. In passato, le due ruote muovevano tra paia di mole, due utilizzate per la mistura del miglio e della segale, una per il frumento.			
Descrizione dello stato attuale			
Il molino ora non è più funzionante, è di proprietà della famiglia Bianchi. Recentemente è stato restaurato con un intervento che ha visto ritinteggiare le facciate con un colore giallo ocra. Questo intervento, come si può notare dalle foto storiche, non sembra essere coerente con la situazione precedente.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	Sì	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	-	***Presenza allevamento***	-
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	-	***Fienile***	Sì
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	-
Giardino	-	***Orti***	-
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	Sì
Fontanile	Sì	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	Sì	***Visuali limitate da insediamenti***	-

Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	-	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	Sì
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	Sì	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			

Note: Originalmente era detto Molino dei Frati, cambiò il suo nome in quello attuale quando divenne di proprietà della famiglia nobile dei Pietrasanta.
Su uno dei suoi muri sono presenti le tracce di un affresco del 1404 di Giovanni Molinari, questo raffigura la Madonna col Bambino a fianco di S. Sebastiano ed è ora conservato nella chiesa di Carpenzago.
Il mulino è alimentato dalla Roggia Guadate, ed è posto alla confluenza di quest'ultima con la Roggia Verga.

Documentazione fotografica storica:

Fig. 1 – Vista dal retro del complesso, in primo piano le ruote del mulino.

Fig. 2 – Altra vista dal retro del mulino.

Fig. 3 – Altra vista del retro del mulino: in promo piano le ruote del mulino.

Fig. 4 – Altra vista del retro del mulino: Si nota in primo piano il rustico giustapposto alla residenza adibito a fienile. A sinistra sullo sfondo gli ingranaggi del mulino.

Documentazione fotografica dello stato attuale:

Fig. 1 – Veduta dell'edificio residenziale.

Fig. 2 – Veduta del rustico giustapposto all'edificio residenziale. In passato era adibito a fienile (come si può notate anche dalla Fig. 4 delle fotografie storiche).

Fig. 3 –Rustici contrapposti al corpo di fabbrica principale. È utilizzato come deposito magazzino e ricovero mezzi agricoli.

Fig. 4 – Baracche utilizzate come deposito e legnaie. Appoggiata alla prima sembrerebbe esserci una ruota dell'ingranaggio dell'ex mulino.

Fig. 5 – Tettoie utilizzate come deposito.

Fig.6– Altra baracca utilizzata come deposito e magazzino.

3. Mulino Marchesonia

Inquadramento

Aerofoto

Elemento non riportata nel rilievo del 1990



1 – Deposito magazzino	6- Mulino, caseificio, forno
2 – Abitazione	7- Fienile
3- Porcilaia	8- Tettoia
4- Stalla	9- Commercio
5- Ricovero animali domestici	10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica



La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

Il mulino nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

Il mulino nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1859



Il mulino nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1863



Il mulino nella rappresentazione del rilievo del 1865

Il mulino nelle rappresentazioni del IGM del 1883



Il mulino nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	Sì
	Elementi separati fronteggianti	-

Altro

Localizzazione

E' situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata è situata nella parte a nord, prima della Cascina Marchesonia e vi si accede dalla strada che porta da Casterno a Carpenzago.

Presenza e descrizione al 1755

E' presente nel Catasto Teresiano. Secondo alcune fonti il mulino risalirebbe al Trecento, per via di alcuni affreschi risalenti a questa epoca, che tuttavia ora si sono persi, secondo altre fonti invece è presente almeno dal 1607. Si hanno infatti notizie certe in questa data, dell'appartenenza del complesso alla famiglia Marchesoni, da cui prende il nome e Giovanni Antonio Marchesoni risulta esserne il legittimo proprietario da un atto notarile risalente al 1607.

Presenza e descrizione al 1898

E' presente anche nel Cessato Catasto. Nell'Ottocento era sicuramente già in funzione, ed era il principale mulino della zona. Verso la fine del XIX secolo il proprietario vi progettò un sistema per generare energia elettrica, sfruttando l'energia idraulica prodotta dalla ruota del mulino.

Descrizione al 1990

Mantiene le medesime caratteristiche che riporta oggi e che riportava dalle rilevazioni settecentesche e ottocentesche.

Descrizione dello stato attuale

Allo stato attuale, come accennato, conserva le stesse caratteristiche morfologiche della struttura originaria, è l'unico mulino della zona a non aver avuto nel corso dei secoli modifiche strutturali di una certa rilevanza. Tutto il complesso è stato restaurato recentemente, compresa la ruota del mulino, la quale versa in un ottimo

stato. L'edificio accanto alla ruota, dove in passato c'era la macina è stato restaurato ma attualmente è inutilizzato. La destinazione d'uso del complesso attualmente è esclusivamente residenziale.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	Sì
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	-	***Presenza allevamento***	-
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	-	***Fienile***	-
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	Sì
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	-
Cortile	Sì	***Aia***	-
Giardino	-	***Orti***	-
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	-
Tipo manufatti: -			
Altro: ruota del mulino			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	Sì
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	-	***Strada rurale***	Sì
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	-	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	-
Visuali limitate da alberature	Sì	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	Sì	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	Sì	***Scarso interesse***	-
Altro			

Stato attuale di conservazione			
Ottimo	Sì	***Buono***	-
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	Sì	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: il mulino è alimentato dalla Roggia Remarcia.			
Documentazione fotografica storica:			
-			
Documentazione fotografica dello stato attuale:			

Fig. 1 – Veduta della roggia Remarcia che alimentava il mulino, della ruota e del rustico che ospitava le attività derivate dall'energia idraulica prodotta.

Fig. 2 – Veduta dell'edificio principale adibito a residenza.

Fig. 3 – Veduta dall'esterno del complesso del rustico, dell'edificio residenziale, della tettoia adiacente alla ruota del mulino e del locale che ospitava la macina.

Fig. 4 –La ruota del mulino

Fig. 5 – Edificio restaurato recentemente, ospitava la macina e le attività lavorative del complesso, attualmente è però inutilizzato.

Fig. 6 – Rustico adibito a deposito e ricovero mezzi agricoli.

Fig. 7– Rustico riconvertito a box.

4. Molino Santa Marta

Inquadramento

Aerofoto



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio [a)ristorante; b)stanze agriturismo]
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica



La cascina nelle rappresentazioni del "Catasto Teresiano" 1722

Il mulino nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

Il mulino nella CTR del 1833



Il mulino nella carta della "Battaglia di Magenta" del 1863



Il mulino nella rappresentazione del rilievo del 1865

Il mulino nelle rappresentazioni del IGM del 1883



Il mulino nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	Sì
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	-
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-

Altro

Localizzazione

E' situata all'inizio della vallata, quindi a ovest di questa.

Presenza e descrizione al 1755

Nel Catasto Teresiano appare come: "casa per molino d'affitto detto di S. Marta d'un sol rodigno con pila di quattro pistoni al numero 329, con orto". E' di proprietà del Conte Biglia Vitagliano. In precedenza il mulino era apparso in un atto notarile del 1569 ed era alimentato dall'acqua di un fontanile che originava nelle vicinanze della cappelletta di Santa Marta.

Presenza e descrizione al 1898

Nel Catasto Lombardo Veneto si può intuire il nucleo originario del complesso, collocato lungo la strada per le cascine Cambiaga e Barcella, sul lato nord ovest dello spazio aperto della corto.
Nel Cessato Catasto appare come un unico fabbricato a stecca. In questa soglia storica si vede l'aggiunta, al corpo di fabbrica originale, di un edificio che crea una corte a forma di "L". La corte viene completata da nuovi edifici utilizzati come stalla e fienile.

Descrizione al 1990

Al 1990 la situazione risulta invariata rispetto ai rilievi del Cessato Catasto. Le destinazione d'uso principali sono residenza e allevamento di cani.

Descrizione dello stato attuale

Fino a pochi anni fa era caduto completamente in disuso e il mulino era stato trasformato in cascina, essendo inoltre stata tolta la ruota originaria. Attualmente invece la situazione è profondamente cambiata. Resta invariata solamente la conformazione del complesso ma cambiano le destinazioni d'uso e tutti gli edifici subiscono un importante restauro. Tutto il complesso viene infatti trasformato in un agriturismo di pregevole

fattura, a cui si aggiunge la funzione di residenza dei proprietari, nell'edificio a sud-ovest della corte, che in precedenza era adibito a stalla e deposito. Il mulino è funzionante e al suo interno si sono conservati la ruota originale, gli ingranaggi in legno, la macina in pietra e gli strumenti utilizzati in passato per il funzionamento del complesso.			
Tipologia insediativa			
Cascina isolata	-	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	Sì
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	Sì	***Complesso ristrutturato di recente***	Sì
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	-
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	Sì	***Funzione residenziale assente***	-
Presenza edifici per l'allevamento	-	***Presenza allevamento***	-
Altro: funzione commerciale (agriturismo)			
Spazi di pertinenza			
Stalla	-	***Fienile***	-
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	-
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	Sì	***Aia***	-
Giardino	Sì	***Orti***	-
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	Sì
Tipo manufatti: lavatoio, mulino.			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	-
		Altro: lavatoio	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	Sì
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	Sì	***Strada rurale***	-
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	Sì	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	Sì	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-

Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	Sì	***Buono***	-
Mediocre	-	***Degradato***	-
Diruto	-	***Disuso***	-
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	Sì	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			
Note: il mulino è alimentato dalla roggia Monegatta, originata dalla risorgiva adiacente ad una cappella dedicata a Santa Marta. Da questa prende il nome anche il mulino.			
Documentazione fotografica storica:			

Fig. 1 – Vista del molino prima della ristrutturazione e riconversione in agriturismo, questa immagine è degli anni Novanta.

Fig. 2 – Altra immagine del molino prima della ristrutturazione e riconversione in agriturismo, questa immagine è degli anni Novanta.

Documentazione fotografica dello stato attuale:

Fig. 1 – Vista panoramica dall'esterno della corte.

Fig. 2 – Veduta dall'alto del complesso.

Fig. 3 – Veduta dall'esterno dell'edificio destinato a ristorante dell'agriturismo.

Fig. 4 –Veduta laterale dell'edificio utilizzato come ristorante dell'agriturismo.

Fig. 5 – Vista interna dell'edificio visto nelle Fig. 3e 4.

Fig. 6 – Edificio adibito a residenza.

Fig.7– Vista del lato maggiore dell'edificio residenziale.

Fig. 8 – Fabbricato utilizzato come deposito.

Fig. 9– Edificio utilizzato come camere da letto dell'agriturismo.

Fig. 10 – Rustico che mantiene le sue destinazioni d'uso originali di deposito.

Fig. 11– Vista dalla Roggia

5. Molino Albani

Inquadramento

Aerofoto



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati nel 1990



1 – Deposito magazzino
2 – Abitazione
3- Porcilaia
4- Stalla
5- Ricovero animali domestici
6- Mulino, caseificio, forno
7- Fienile
8- Tettoia
9- Commercio
10- Baracche

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione d'uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal censimento effettuato.

Cartografia storica

Il mulino nella"Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all'Est, 40.000all'Ovest, 25.000al Sud". Pubblicata dall'IGM dell'I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827

Il mulino nella rappresentazione del rilievo del 1865

Il mulino nelle rappresentazioni del IGM del 1883



Il mulino nelle rappresentazioni del "Cessato Catasto" 1897-1902

Tipologia		
Corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte chiusa	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Doppia corte aperta	***Abitazioni e rustici giustapposti***	-
	Abitazioni e rustici distinti e disgiunti	-
Non a corte, ad elementi giustapposti	***Elementi giustapposti a squadra***	-
	Elementi giustapposti in linea	Sì
Non a corte, ad elementi separati	***Elementi separati a squadra***	-
	Elementi separati fronteggianti	-
Altro		

Localizzazione

E' situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata è situata nella parte ad est, dopo la Cascina Grande.

Presenza e descrizione al 1755

Non viene riportato nel Catasto Teresiano ma se ne hanno notizie certe dal 1489, in quanto è citato in un atto pubblico tra i beni della famiglia Casati.

Presenza e descrizione al 1898

Compare nella carte del 1827, con il nome di "Molino Casati". Le mura perimetrali pare siano antecedenti a tutto il restante complesso. L'aspetto attuale del complesso è stato dato nell'Ottocento, per opera della famiglia Albani, la quale intervenne per proteggere la ruota esterna con la realizzazione di una tettoia con tegole.

Descrizione al 1990

Nel 1990 è descritto come un unico corpo di fabbrica adibito a residenza. Viene riportata la presenza del rustico, adibito a deposito attrezzi, prospiciente al fabbricato residenziale. Nell'edificio principale viene segnalata ancora la presenza della macina. La destinazione d'uso constatata è quella residenziale.

Descrizione dello stato attuale

Allo stato attuale non si registrano cambiamenti nella struttura e gli edifici sono i medesimi delle verifiche precedenti. Tuttavia l'intero complesso appare in disuso, ad eccezione di un orto presente nel cortile, mentre le strutture principali appaiono in un iniziale stato di degrado. Una delle ruote utilizzate nel mulino attualmente è conservata presso la Villa Gromo di Ternengo a Robecco.

Tipologia insediativa			
Cascina isolata	Sì	***Cascina ai margini del nucleo abitato***	-
Cascina interna al nucleo abitato	-	***Complesso parzialmente trasformato***	-
Complesso totalmente trasformato	-	***Complesso ristrutturato di recente***	-
Nucleo parzialmente abbandonato	-	***Nucleo totalmente abbandonato***	Sì
Altro			
Funzioni insediative			
Esclusivamente agricola	-	***Presenza edifici residenziali***	Sì
Presenza funzione residenziale	-	***Funzione residenziale assente***	Sì
Presenza edifici per l'allevamento	-	***Presenza allevamento***	-
Altro:			
Spazi di pertinenza			
Stalla	-	***Fienile***	-
Rustico per animali domestici	-	***Deposito mezzi agricoli***	-
Magazzino/Deposito	Sì	***Concimaia***	-
Tettoia	Sì	***Verde alberato***	Sì
Cortile	-	***Aia***	-
Giardino	-	***Orti***	Sì
Silos	-	***Locali caseari***	-
Pesa	-	***Manufatti d'arredo***	Sì
Tipo manufatti: lavatoio; affresco sulla facciata principale.			
Altro			
Presenza fabbricati esterni alla corte			
Tipo di fabbricato esterno		Abitazione	-
		Stalla	-
		Fienili	-
		Magazzino/Deposito	-
		Tettoia	-
		Altro	
Elementi di contesto riscontrati			
Naviglio	-	***Canali irrigui***	Sì
Fontanile	-	***Campi agricoli***	Sì
Viale alberato	Sì	***Altra alberatura***	Sì
Strada asfaltata	Sì	***Strada rurale***	-
Spazi edificati	-	***Verde urbano***	-
Altro			
Valori paesaggistici riscontrati			
Emergenze architettoniche	Sì	***Valori architettonici***	Sì
Visuali aperte	Sì	***Visuali aperte particolarmente rilevanti***	Sì
Visuali limitate da alberature	-	***Visuali limitate da insediamenti***	-
Presenza elementi ambientali di pregio (fontanili,corsi d'acqua,ecc..)	Sì	***Insediamento intercluso (prospiciente a nucleo abitato)***	-
Altro			
Tipologia di pregio riscontrato			
Ambientale	Sì	***Architettonico***	Sì
Tipologico	-	***Scarso interesse***	-
Altro			
Stato attuale di conservazione			
Ottimo	-	***Buono***	-

Mediocre	Sì	***Degradato***	Sì
Diruto	-	***Disuso***	Sì
Opere edilizie	-	***Addizione***	-
Ristrutturato totalmente	-	***Ristrutturato parzialmente***	-
Altro			

Note: Il Molino è posto lungo il corso della Roggia Verga, uno dei fontanili che attraversano la zona. In passato era chiamato "Molino Casati".

Documentazione fotografica storica:

Fig.1 – Vista esterna dell'edificio, Si può notare la presenza della ruota del mulino, oggi assente.

Documentazione fotografica dello stato attuale:

Fig. 1 – Vista panoramica dall'esterno.

Fig. 2 – Veduta dall'esterno dell'edificio principale, era adibito a residenza e deposito. Ora è inutilizzato.

Fig. 3 – Altra vista dall'esterno dell'edificio residenziale.

Fig. 4 –Vista dall'esterno del lato più corto del fabbricato. A sinistra si può notare il porticato, mentre a destra la roggia e lo spazio dove era collocata la ruota del mulino.

Fig. 5 – Rustico utilizzato come deposito.

Fig. 6 – Vista dal retro del rustico adibito a deposito e della facciata esterna dell'edificio residenziale.

Fig. 7– Altra vista dall'esterno del complesso.