


VILLA SAN CARLO



 Nucleo di antica formazione

Classificazione intervento

 restauro conservativo

 risanamento conservativo

 ristrutturazione senza demolizione



50 25 0 50 Metri

