



COMUNE DI BARZAGO

Provincia di LECCO



P
G
T
2023

PIANO DI GOVERNO TERRITORIO Variante Generale anno 2023

PIANO dei SERVIZI

Sindaco:

Avv. Melissa CEREDA

Segretario:

Dott. Valerio ESPOSITO

Gestione del Territorio: P.T. Diego COLOSIMO

Progettista:

Arch. Luigi CONFALONIERI

via Dei Mille, 39 B - 23891 BARZANO' (LC)

E.mail: arch.l.confalonieri@gmail.com

architetto
Confalonieri
Luigi
n° 279

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della
provincia di Lecco

ESTENSORE V.A.S. : AGR. Claudio FEBELLI

SCHEDATURA DEI SERVIZI Riferimento anno 2017

Data:

Aprile 2023

Scala:

Agg.:

Settembre 2024

Elaborato:

PdS R3

Adozione: Delibera di C.C. n 7 del 11/04/2024

Parere di compatibilità con il P.T.C.P. Lecco: Determina n. 1037 del 21/08/2024

**A seguito controdeduzione alle
osservazioni**

Approvazione:

Pubblicazione BURL del n.

Foto "A"






Foto "B"



AREA SP1.1 - SCUOLA ELEMENTARE
Viale Rimembranze, Via Alfieri, Via Roma
scala 1:1.000

1.1



| | | | |
|-------------------------------------|--|---|-------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Scuola Elementare | |
| | LOCALIZZAZIONE | viale Rimembranze, via Alfieri, via Roma | |
| | CATEGORIA | Primaria | |
| | TIPOLOGIA | SP1.1 - Servizi per istruzione di primo e secondo ciclo | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Edificio scolastico | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | Studio di fattibilità | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 1612 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | 453 |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | 1172 |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | 1159 |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | 2 e 3 |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| | VANI ACCESSORI | n° | |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Buono | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Buono | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | mq. | 393 | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | x | |
| PEDONALE | | x | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | Contermine al Centro Storico | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | Da potenziare: struttura, pedonalizzazione aree esterne parcheggi | | |

AREA SP2.1 - BAITA ALPINI
Vicolo la Sacca
scala 1:1.000

2.1



Foto "A"



Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Baita Alpini | |
| | LOCALIZZAZIONE | Vicolo la Sacca | |
| | CATEGORIA | SP2 - Servizi pubblici di interesse comune | |
| | TIPOLOGIA | SP2.1 - Attività ricreative e culturali | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Edificio | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 766 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | 162 |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | 324 |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | 604 |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | 2 |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| | VANI ACCESSORI | n° | |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| | QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Buono | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Buono | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | mq. | Parcheggio via Roma in ampliamento | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | x | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | Contermine al Centro Storico | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"





Foto "B"



AREA SP2.2 - SALA CIVICA
Via Cantù
scala 1:1.000

2.2



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Sala Civica | |
| | LOCALIZZAZIONE | via Cantù | |
| | CATEGORIA | SP2 - Servizi pubblici di interesse comune | |
| | TIPOLOGIA | SP2.2 - Attività ricreative e culturali | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Edificio | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 2190 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | 220 |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | 220 |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | 1970 |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | 1 |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| | VANI ACCESSORI | n° | |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| | QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| | STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Discreto |
| | STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Buono |
| | DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | 135 | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | mq. | 1484 | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | x | |
| PEDONALE | | x | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | Contermine al Centro Storico | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"





Foto "B"



AREA SP2.3 - MUNICIPIO ED ATTREZZATURE SOCIO SANITARIE
Via Roma, Via Dante
scala 1:1.000

2.3



| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|------------------------------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Municipio ed attrezzature socio sanitarie | | |
| | LOCALIZZAZIONE | via Roma, via Dante | | |
| | CATEGORIA | SP2 - Servizi pubblici di interesse comune | | |
| | TIPOLOGIA | SP2.3 - Attrezzature pubbliche e servizi sociali | | |
| | PROPRIETA' | Comunale | | |
| | ENTE GESTIONALE | | | |
| | | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Edificio per uffici | | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| | | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 3172 | |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | 575 | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | 1399 | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | 2597 | |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | da 1 a 3 | |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| | VANI ACCESSORI | n° | | |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | | | QUALITA' DEL SERVIZIO |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Buono | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Buono | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | | |
| | | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | | |
| | | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | 10 posti auto interni | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | mq. | 86 | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea | x | | |
| | scolastico | | | |
| PEDONALE | | x | | |
| CICLABILE | | | | |
| VIARIA | | | | |
| CONTESTO URBANO | Contermine al Centro Storico | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | | |
| | | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | | |

AREA SP2.4 - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE
Via Santuario Sup.
scala 1:1.000

2.4




Foto "A"





Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Centro aggregazione giovanile | |
| | LOCALIZZAZIONE | Via Santuario Superiore | |
| | CATEGORIA | SP2 - Servizi pubblici di interesse comune | |
| | TIPOLOGIA | SP2.4 - Attività ricreative e culturali | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Edificio | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 1418 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | 434 |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | 434 |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | 984 |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | 1 |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| | VANI ACCESSORI | n° | |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| | QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| | STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Buono |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Buono | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea | x nei pressi | |
| | scolastico | | |
| PEDONALE | | x | |
| CICLABILE | | x nei pressi | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | Bevera Superiore | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP3.1 - CENTRO SPORTIVO
Via Statale, Via Leopardi
scala 1:2.000

3.1




Foto "A"



Foto "B"



| | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| NOME DELLA STRUTTURA | | Centro Sportivo | |
| LOCALIZZAZIONE | | via Statale, via Leopardi | |
| CATEGORIA | | SP3 - Servizi per lo sport | |
| TIPOLOGIA | | SP3.1 - Attrezzature sportive | |
| PROPRIETA' | | Comunale | |
| ENTE GESTIONALE | | | |
| | | DATI DESCRITTIVI | |
| TIPOLOGIA EDILIZIA | | Centro Sportivo | |
| ANNO DI COSTRUZIONE | | | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| | | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 24855 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | 1619 | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | 1619 | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | 23236 | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | 1 | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Discreto | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Discreto | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | 267 | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | mq. | 581 | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea | x | |
| | scolastico | | |
| PEDONALE | | x | |
| CICLABILE | | x | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | Semi periferica | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP4.1 - GIARDINO PUBBLICO ATTREZZATO
Via Kennedy
scala 1:1.000

4.1



Foto "A"





Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Giardino pubblico attrezzato | |
| | LOCALIZZAZIONE | via Kennedy | |
| | CATEGORIA | SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo | |
| | TIPOLOGIA | SP4.1 | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | - | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 1530 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| | VANI ACCESSORI | n° | |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| | QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Buono | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Buono | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | 380 | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | mq- | 802 | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea | x | |
| | scolastico | | |
| PEDONALE | | x | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | Semi periferica | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP4.2 - AREA VERDE
Via Costa
scala 1:1.000

4.2



Foto "A"



Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Area verde non attrezzata | |
| | LOCALIZZAZIONE | via Costa | |
| | CATEGORIA | SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo | |
| | TIPOLOGIA | SP4.2 | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | - | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 87 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| | VANI ACCESSORI | n° | |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| | QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| | STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Discreto |
| | STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Discreto |
| | DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

4.3

AREA SP4.2-4.3 - GIARDINO PUBBLICO ATTREZZATO
Via per Bulciago, Vicolo la Sacca
scala 1:1.000



Foto "A"





Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Giardino pubblico attrezzato | |
| | LOCALIZZAZIONE | via per Bulciago, vicolo la Sacca | |
| | CATEGORIA | SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo | |
| | TIPOLOGIA | SP4.3 | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | - | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 825 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Discreto | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Discreto | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | In potenziamento il parcheggio di via Roma | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | x | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | Contermine al Centro Storico | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP4.4 - AREA VERDE
Via Roma
scala 1:1.000

4.4




Foto "A"



Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|----------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Area verde non attrezzata | |
| | LOCALIZZAZIONE | via Roma | |
| | CATEGORIA | SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo | |
| | TIPOLOGIA | SP4.4 | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | In fase di convenzionamento con privati | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | - | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 317 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| | VANI ACCESSORI | n° | |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| | QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| | STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Mediocre |
| | STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Mediocre |
| | DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"






Foto "B"



AREA SP4.5 - GIARDINO PUBBLICO ATTREZZATO
Via Manzoni, Via Cantù
scala 1:1.000

4.5



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Giardino pubblico attrezzato | |
| | LOCALIZZAZIONE | via Manzoni, via Cantù | |
| | CATEGORIA | SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo | |
| | TIPOLOGIA | SP4.5 | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | - | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 3265 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| | VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Discreto | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Discreto | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | mq. | 1619 | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea | x | |
| | scolastico | | |
| PEDONALE | | x | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | Contermine al Centro Storico | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"





Foto "B"



AREA SP4.6 - GIARDINO PUBBLICO E VERDE D'ARREDO
Via Alfieri, Via Roma
scala 1:1.000

4.6




| | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
|-------------------------------------|---|---|------------------|--|
| ANALISI | NOME DELLA STRUTTURA | Giardino pubblico e verde d'arredo | | |
| | LOCALIZZAZIONE | via Alfieri, via Roma | | |
| | CATEGORIA | SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo | | |
| | TIPOLOGIA | SP4.6 | | |
| | PROPRIETA' | Comunale | | |
| | ENTE GESTIONALE | | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | - | | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| | | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 934 | | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | | | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | | | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Buono | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Buono | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | | |
| | | FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | | |
| | | CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | mq. | 1570 | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | | |
| PEDONALE | | | | |
| CICLABILE | | | | |
| VIARIA | | | | |
| CONTESTO URBANO | | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | | |
| | | NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | | |

Foto "A"



Foto "B"



AREA SP4.7 - AREA VERDE
Via Costa
scala 1:1.000

4.7



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-----|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Area verde - aiuola | |
| | LOCALIZZAZIONE | via Costa | |
| | CATEGORIA | SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo | |
| | TIPOLOGIA | SP4.7 | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | - | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 873 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Discreto | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Discreto | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | 569 | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"



Foto "B"



AREA SP4.8 - AREA VERDE
Località Bevera Inferiore
scala 1:1.000

4.8



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Area verde |
| | LOCALIZZAZIONE | Località Bevera Inferiore |
| | CATEGORIA | SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo |
| | TIPOLOGIA | SP4.8 |
| | PROPRIETA' | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | - |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 5159 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

AREA SP4.9-4.10 - GIARDINI PUBBLICI
Via Santuario Inf.
scala 1:1.000

4.94.10





Foto "A"



Foto "B"




| | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Giardini pubblici | |
| | LOCALIZZAZIONE | via Santuario Inferiore | |
| | CATEGORIA | SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo | |
| | TIPOLOGIA | SP4.9 | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | - | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 982 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Buono | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Buono | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | 723 | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Giardini pubblici | |
| | LOCALIZZAZIONE | via Santuario Inferiore | |
| | CATEGORIA | SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo | |
| | TIPOLOGIA | SP4.10 | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | - | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 1499 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Buono | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Buono | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | 723 | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP4.11 - AREA VERDE CON FONTANA DI VERDEGO'
Via Don Dell'Acqua
scala 1:1.000

4.11



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Area verde con fontana di Verdegò | |
| | LOCALIZZAZIONE | via Don Dell'acqua | |
| | CATEGORIA | SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo | |
| | TIPOLOGIA | SP4.11 | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | - | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 537 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| | VANI ACCESSORI | n° | |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| | QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| | STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Buono |
| | STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Buono |
| | DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| | FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | Verdegò | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP4.12 - AREA VERDE
Via Leopardi
scala 1:1.000

4.12



| | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Area verde piantumata | |
| | LOCALIZZAZIONE | via Leopardi | |
| | CATEGORIA | SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo | |
| | TIPOLOGIA | SP4.12 | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | - | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 667 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Mediocre | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Mediocre | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | 581 | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP4.13 - AREA VERDE
Via Vignate, Via primo Maggio
scala 1:1.000

4.13




Foto "A"



Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Area verde piantumata | |
| | LOCALIZZAZIONE | via Vignate, via Primo Maggio | |
| | CATEGORIA | SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo | |
| | TIPOLOGIA | SP4.13 | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | - | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| DATI PLANIVOLUMETRICI | | | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 1637 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Discreto | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Discreto | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | mq. | 808 | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP4.14 - AREA VERDE
Via Statale, Via Primo Maggio
scala 1:1.000

4.14




Foto "A"





Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-----|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Area verde piantumata | |
| | LOCALIZZAZIONE | via Statale, via Primo Maggio | |
| | CATEGORIA | SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo | |
| | TIPOLOGIA | SP4.14 | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | - | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDARIA | mq. | 132 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Discreto | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Discreto | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | mq. | 554 | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"





Foto "B"



AREA SP4.15 - GIARDINO PUBBLICO ATTREZZATO
Via Don Dell'Acqua
scala 1:1.000

4.15



| | | | |
|-------------------------------------|---|---|-------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Giardino pubblico attrezzato | |
| | LOCALIZZAZIONE | via Don Dell'Acqua | |
| | CATEGORIA | SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo | |
| | TIPOLOGIA | SP4.15 | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | - | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 502 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| | VANI ACCESSORI | n° | |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| | QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| | STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Buono |
| | STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Buono |
| | DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| | FRUIBILITA' | | |
| | UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | mq. | 250 | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | x | | |
| CICLABILE | x | nei pressi | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | Verdegò | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP4.16 - GIARDINO PUBBLICO E BELVEDERE
Via Roma
scala 1:1.000

4.16





Foto "A"



Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Giardino pubblico e verde d'arredo | |
| | LOCALIZZAZIONE | via Roma | |
| | CATEGORIA | SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo | |
| | TIPOLOGIA | SP4.16 | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | convenzionato all'uso con attività commerciale | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | - | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 231 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| | VANI ACCESSORI | n° | |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Buono | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Buono | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | mq. | 866 | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"






Foto "B"



AREA SP4.17 - GIARDINO PUBBLICO
Via Dante Alighieri
scala 1:1.000

4.17



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|----------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Area verde attrezzata | |
| | LOCALIZZAZIONE | Via Dante Alighieri | |
| | CATEGORIA | SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo | |
| | TIPOLOGIA | SP4.17 | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | - | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 43 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| | VANI ACCESSORI | n° | |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| | QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| | STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Mediocre |
| | STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Mediocre |
| | DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| | FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | mq. | 393 | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | z | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | Barzago centro | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP4.20 - AREA VERDE
scala 1:1.000

4.20




Foto "A"



| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Area verde |
| | LOCALIZZAZIONE | |
| | CATEGORIA | SP4 - Spazi per parchi urbani, giardini pubblici e verde d'arredo |
| | TIPOLOGIA | SP4.20 |
| | PROPRIETA' | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | - |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 5829 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. |
| PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | Area da sottoporre a riqualificazione ambientale | |

AREA SP5.1 - CIMITERO
Via Costa D'Oro
scala 1:1.000

5.1





Foto "A"



Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Area Cimiteriale | |
| | LOCALIZZAZIONE | via Costa D'Oro | |
| | CATEGORIA | SP5 - Servizi Cimiteriali | |
| | TIPOLOGIA | SP5.1 | |
| | PROPRIETA' | Comunale | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Cimitero | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 5480 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| | VANI ACCESSORI | n° | |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| | QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| | STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Buono |
| | STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Buono |
| | DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | 569 | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | mq. | 285 | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | x | | |
| CICLABILE | x | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | Contermine al Centro Storico | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"





Foto "B"



AREA SP6a.1-6a.2 - PARCHEGGI PUBBLICI
Via Carlo Porta
scala 1:1.000

6a.1 6a.2



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Carlo Porta |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.1 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 196 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Carlo Porta |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.2 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| | | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 380 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"





Foto "B"



AREA SP6a.3 - PARCHEGGIO PUBBLICO
Via Cantù
scala 1:1.000

6a.3



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Cantù |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.3 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 135 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP6a.4 - PARCHEGGIO PUBBLICO
Via Manzoni, Via Alfieri
scala 1:1.000

6a.4



| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Manzoni, via Alfieri |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.4 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio utilizzato anche per il mercato settimanale |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| | | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 1484 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP6a.5-6a.6 - PARCHEGGI PUBBLICI
Viale Rimembranze
scala 1:1.000

6a.5 6a.6




Foto "A"





Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | viale Rimembranze |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.5 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 307 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | Via Dante Alighieri |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.6 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| | | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 86 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP6a.7-6a.8- PARCHEGGI PUBBLICI
Via Costa D'oro
scala 1:1.000

6a.7 6a.8




Foto "A"




Foto "B"

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Costa D'Oro |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.7 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 167 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Costa D'Oro |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.8 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| | | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 118 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP6a.9- PARCHEGGIO PUBBLICO
Via Costa D'oro
scala 1:1.000

6a.9



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Costa D'Oro |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.9 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 569 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP6a.10 - PARCHEGGIO PUBBLICO
Via Santuario Inferiore
scala 1:1.000

6a.10




Foto "A"





Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Milano |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.10 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 312 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP6a.11 - PARCHEGGIO PUBBLICO
Via Santuario Inf.
scala 1:1.000

6a.11



Foto "A"





Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Santuario Inferiore |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.11 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| | | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 723 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP6a.12 - PARCHEGGIO PUBBLICO
Via Santuario Sup.
scala 1:1.000

6a.12




Foto "A"





Foto "B"



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | via Santuario Superiore |
| | CATEGORIA | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | SP6a.12 |
| | PROPRIETA' | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 36 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. |
| | PIANI FUORI TERRA | n° |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° |
| | VANI ACCESSORI | n° |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | |
| | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| | STATO DI CONSERVAZIONE | livello |
| | STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

Foto "A"






Foto "B"



AREA SP6a.13 - PARCHEGGIO PUBBLICO
Via Pertini, Via Don Dell'Acqua
scala 1:1.000

6a.13



| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Pertini, via Don Dell'Acqua |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.13 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| | | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 200 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP6a.14 - PARCHEGGIO PUBBLICO
Via Don Dell'Acqua
scala 1:1.000

6a.14




Foto "A"





Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Don Dell'Acqua |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.14 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 250 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"





Foto "B"



AREA SP6a.15-6a.16 - PARCHEGGI PUBBLICI
Via Don Gaffuri
scala 1:1.000

6a.15 6a.16



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Don Gaffuri |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.15 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 581 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Don Gaffuri |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.16 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| | | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 267 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"






Foto "B"



AREA SP6a.17 - PARCHEGGI PUBBLICI
Via Roma
scala 1:1.000

6a.17



| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Roma |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.17 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| | | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 866 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP4.18 - PARCHEGGI PUBBLICI
Via Milano
scala 1:1.000

6a.18





Foto "A"



Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Milano |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.18 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | - |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| | | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 168 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP4.19 - PARCHEGGI PUBBLICI
Via Dante Alighieri
scala 1:1.000

6a.19




Foto "A"





Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | Via Dante Alighieri |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.19 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | - |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 234 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"



Foto "B"




AREA SP6a.20 - AMPLIAMENTO PARCHEGGIO ESISTENTE

Via Roma

scala 1:1.000

6a.20



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | via Roma |
| | CATEGORIA | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | SP6a.20 |
| | PROPRIETA' | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Parcheggio in ampliamento esistente (SPa17) |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 3211 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

Foto "A"





Foto "B"



AREA SP6a.21 - PARCHEGGI PUBBLICI
Via Carlo Porta
scala 1:1.000

6a.21



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | Via Carlo Porta |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.21 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | - |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 606 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP6a.22 - PARCHEGGI PUBBLICI
Via Dante Alighieri
scala 1:1.000

6a.22



Foto "A"





Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | Via Carlo Porta |
| | CATEGORIA | | SP6a - Parcheggi pubblici residenziali per attrezzature |
| | TIPOLOGIA | | SP6a.21 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | - |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 606 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP6b.1 - PARCHEGGIO PUBBLICO
Via Roma
scala 1:1.000

6b.1





Foto "A"



Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Roma |
| | CATEGORIA | | SP6b - Parcheggi pubblici per attività commerciali, terziarie e direzionali |
| | TIPOLOGIA | | SP6b.1 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| | | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 489 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP6b.2 - PARCHEGGIO PUBBLICO
Via XXV Aprile, Via Statale
scala 1:1.000

6b.2



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | via XXV Aprile, via Statale |
| | CATEGORIA | SP6b - Parcheggi pubblici per attività commerciali, terziarie e direzionali |
| | TIPOLOGIA | SP6b.2 |
| | PROPRIETA' | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 6203 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. |
| | PIANI FUORI TERRA | n° |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° |
| | VANI ACCESSORI | n° |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

AREA SP6b.3-6b.4 - PARCHEGGIO PUBBLICO
Via Como
scala 1:1.000

6b.3 6b.4




Foto "A"



Foto "B"



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | via Como |
| | CATEGORIA | SP6b - Parcheggi pubblici per attività commerciali, terziarie e direzionali |
| | TIPOLOGIA | SP6b.3 |
| | PROPRIETA' | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 212 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. |
| | PIANI FUORI TERRA | n° |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Como |
| | CATEGORIA | | SP6b - Parcheggi pubblici per attività commerciali, terziarie e direzionali |
| | TIPOLOGIA | | SP6b.4 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 331 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"





Foto "B"




AREA SP6c.1 - PARCHEGGIO PUBBLICO

Via

scala 1:1.000

6c.1



| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via..... |
| | CATEGORIA | | SP6c - Parcheggi pubblici per attività produttive |
| | TIPOLOGIA | | SP6c.1 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| | | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 91 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP6c.2-6c.3-6c.4 - PARCHEGGI PUBBLICI
Via Primo Maggio
scala 1:1.000

6c.2 6c.3 6c.4



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | via I Maggio |
| | CATEGORIA | SP6c - Parcheggi pubblici per attività produttive |
| | TIPOLOGIA | SP6c.2 |
| | PROPRIETA' | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 347 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | via I Maggio |
| | CATEGORIA | SP6c - Parcheggi pubblici per attività produttive |
| | TIPOLOGIA | SP6c.3 |
| | PROPRIETA' | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 717 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | via I Maggio |
| | CATEGORIA | SP6c - Parcheggi pubblici per attività produttive |
| | TIPOLOGIA | SP6c.4 |
| | PROPRIETA' | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 554 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. |
| | PIANI FUORI TERRA | n° |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° |
| | VANI ACCESSORI | n° |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | |
| | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| | STATO DI CONSERVAZIONE | livello |
| | STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello |
| | DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

AREA SP6a.17 - PARCHEGGI PUBBLICI
Via Statale scala 1:1.000
scala 1:1.000

6c.5




Foto "A"



Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | Via Statale |
| | CATEGORIA | | SP6c - Parcheggi pubblici per attività produttive |
| | TIPOLOGIA | | SP6c.5 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Parcheggio |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| | | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 683 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |





Foto "A"




Foto "B"




| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Cabina elettrica |
| | LOCALIZZAZIONE | via 1° Maggio |
| | CATEGORIA | SP7 - Impianti tecnologici |
| | TIPOLOGIA | SP7.1 |
| | PROPRIETA' | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Cabina elettrica |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 67 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

Foto "A"




AREA SP7.2 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Via Statale n.342
scala 1:1.000

7.2




| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Impianto telefonia mobile |
| | LOCALIZZAZIONE | via Statale (SP.342 Briantea) |
| | CATEGORIA | SP7 - Impianti tecnologici |
| | TIPOLOGIA | SP7.2 |
| | PROPRIETA' | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Impianto telefonia mobile |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 1591 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

Foto "A"



AREA SP7.3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Via Costa D'Oro
scala 1:1.000

7.3



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Impianto telefonia mobile |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Costa D'Oro |
| | CATEGORIA | | SP7 - Impianti tecnologici |
| | TIPOLOGIA | | SP7.3 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Impianto telefonia mobile |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 233 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"






Foto "B"



AREA SP7.5 - IMPIANTI TECNOLOGICI

.....
scala 1:1.000

7.5



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Pozzo emungimento acqua per altro uso |
| | LOCALIZZAZIONE | |
| | CATEGORIA | SP7 - Impianti tecnologici |
| | TIPOLOGIA | SP7.5 |
| | PROPRIETA' | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Pozzo |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 175 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |




Foto "A"



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Serbatoio acqua potabile |
| | LOCALIZZAZIONE | Località Verdegò |
| | CATEGORIA | SP7 - Impianti tecnologici |
| | TIPOLOGIA | SP7.6 |
| | PROPRIETA' | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Serbatoio acqua potabile |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 184 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

AREA SP7.7 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Via Costa D'Oro
scala 1:1.000

7.7





Foto "A"



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Impianto telefonia mobile |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Costa D'Oro |
| | CATEGORIA | | SP7 - Impianti tecnologici |
| | TIPOLOGIA | | SP7.7 |
| | PROPRIETA' | | Comunale |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | Impianto telefonia mobile |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 64 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP12a.1-2-3 - SPAZI PER ATTREZZATURE STRADALI
Via Beldosso
scala 1:1.000

12a.1-2-3




Foto "A"



Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Spazi per attrezzature stradali (comunali e provinciali) | |
| | LOCALIZZAZIONE | via Beldosso | |
| | CATEGORIA | SP12a- Spazi per attrezzature stradali | |
| | TIPOLOGIA | SP12a.1 SP12a.2 SP12a.3 | |
| | PROPRIETA' | | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 2278 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP8.1 - SCUOLA MATERNA
Via San Giuseppe
scala 1:1.000

8.1





Foto "A"



Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|-------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Scuola Materna | |
| | LOCALIZZAZIONE | via San Giuseppe | |
| | CATEGORIA | SP8 - Servizi per l'istruzione (scuola dell'infanzia) | |
| | TIPOLOGIA | SP8.1 | |
| | PROPRIETA' | Religiosa | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Scuola Materna | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 1227 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | 374 |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | 374 |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | 853 |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | 1 |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| | VANI ACCESSORI | n° | |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| | QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| | STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Buono |
| | STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Buono |
| | DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea | | |
| | scolastico | x nei pressi | |
| PEDONALE | | x | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | Contermine al Centro Storico | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP9.1 - CHIESA PARROCCHIALE S. BARTOLOMEO
Via S. Giuseppe
scala 1:2.000

9.1





Foto "A"



Foto "B"



| ANALISI | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
|----------------------------|--|---|------------------------------------|----------------------|
| | | NOME DELLA STRUTTURA | Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo | |
| | | LOCALIZZAZIONE | via S. Giuseppe | |
| | | CATEGORIA | SP9 - Servizi Religiosi e di culto | |
| | | TIPOLOGIA | SP9.1 | |
| | | PROPRIETA' | Privata | |
| ENTE GESTIONALE | | | | |
| | | DATI DESCRITTIVI | | |
| | | TIPOLOGIA EDILIZIA | Chiesa Parrocchiale | |
| | | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | | SUPERFICIE FONDARIA | mq. | 7321 |
| | | SUPERFICIE COPERTA | mq. | 1600 |
| | | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | 2760 |
| | | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | 5721 |
| | | PIANI FUORI TERRA | n° | da 1 a 6 (campanile) |
| | | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| | | VANI ACCESSORI | n° | |
| | | FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| | | STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Buono |
| | | STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Buono |
| | | DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| | | FRUIBILITA' | | |
| | | UTENZA | n° | |
| | | RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| | | RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| | | RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| | | FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| | | CONNESSIONI | | |
| | | BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| | | DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| | | DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| | | TRASPORTO PUBBLICO | di linea | |
| | | | scolastico x | nei pressi |
| | | PEDONALE | x | |
| | | CICLABILE | | |
| | | VIARIA | | |
| | | CONTESTO URBANO | Contermine al Centro Storico | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | | |
| | | NOTE GENERALI | | |
| | | CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

Foto "A"






Foto "B"



AREA SP9.2 - SANTUARIO DI S. MARIA NASCENTE E ORATORIO
Via Santuario Inf.
scala 1:2.000

9.2



| | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
|-------------------------------------|------------------------|---|--|
| NOME DELLA STRUTTURA | | Santuario di S. Maria Nascente e Oratorio | |
| LOCALIZZAZIONE | | via Santuario Inf. | |
| CATEGORIA | | SP9 - Servizi Religiosi e di culto | |
| TIPOLOGIA | | SP9.2 | |
| PROPRIETA' | | Privata | |
| ENTE GESTIONALE | | | |
| | | DATI DESCRITTIVI | |
| TIPOLOGIA EDILIZIA | | Santuario e Oratorio | |
| ANNO DI COSTRUZIONE | | | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| | | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| SUPERFICIE FONDARIA | mq. | 8024 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | 1228 | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | 2118 | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | 6796 | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | da 1 a 6 (campanile) | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Buono | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Buono | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | 3995 | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | x | |
| PEDONALE | | x | |
| CICLABILE | | x | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | Bevera Superiore | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

ANALISI




Foto "A"




Foto "B"




| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Oratorio SS. Martiri Giovanni e Paolo | |
| | LOCALIZZAZIONE | Località Verdegò | |
| | CATEGORIA | SP9 - Servizi Religiosi e di culto | |
| | TIPOLOGIA | SP9.3 | |
| | PROPRIETA' | Privata | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Oratorio | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| DATI PLANIVOLUMETRICI | | | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 389 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | 148 | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | 148 | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | 241 | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | 3 | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Discreto | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Discreto | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | x | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | Centro storico | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP9.4 - CENTRO SPORTIVO PARROCCHIALE
Via Santuario Inf.
scala 1:1.000

9.4



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Centro Sportivo Parrocchiale | |
| | LOCALIZZAZIONE | Via Santuario Inf. | |
| | CATEGORIA | SP9 - Servizi Religiosi e di culto | |
| | TIPOLOGIA | SP9.4 | |
| | PROPRIETA' | Privata | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | Centro Sportivo | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 6516 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| | PIANI FUORI TERRA | n° | |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| | VANI ACCESSORI | n° | |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| | QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| | STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Buono |
| | STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | Buono |
| | DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| | FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea | x | |
| | scolastico | | |
| PEDONALE | | x | |
| CICLABILE | | x | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | Bevera Superiore | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

Foto "A"






Foto "B"



AREA SP9.5 - AREA A SERVIZIO RELIGIOSO
Via Santuario Inf.
scala 1:1.000

9.5



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------------------------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Area a servizio religioso |
| | LOCALIZZAZIONE | | Via Diramazione per Bronigo |
| | CATEGORIA | | SP9 - Servizi Religiosi e di culto |
| | TIPOLOGIA | | SP9.5 |
| | PROPRIETA' | | Privata |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | DATI DESCRITTIVI | | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | - |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| DATI PLANIVOLUMETRICI | | | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 404 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | Discreto | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| FRUIBILITA' | | | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| CONNESSIONI | | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| NOTE GENERALI | | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP11a.1 - PARCHEGGI RESIDENZIALI USO PUBBLICO
Via Cabiati
scala 1:1.000

11a.1




Foto "A"




Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Roma, via Cabiati |
| | CATEGORIA | | SP11a - Parcheggi residenziali di uso pubblico |
| | TIPOLOGIA | | SP11a.1 |
| | PROPRIETA' | | Privata |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 337 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP11a.2 - PARCHEGGI RESIDENZIALI USO PUBBLICO
Viale Rimembranze
scala 1:1.000

11a.2




Foto "A"





Foto "B"



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | viale Rimembranze |
| | CATEGORIA | SP11a - Parcheggi residenziali di uso pubblico |
| | TIPOLOGIA | SP11a.2 |
| | PROPRIETA' | Privata |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 1202 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

Foto "A"






Foto "B"



AREA SP11a.5 - PARCHEGGI RESIDENZIALI USO PUBBLICO
Via La Santa
scala 1:2.000

11a.5



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | via La Santa |
| | CATEGORIA | SP11a - Parcheggi residenziali di uso pubblico |
| | TIPOLOGIA | SP11a.5 |
| | PROPRIETA' | Privata |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| DATI PLANIVOLUMETRICI | | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 3995 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |




Foto "A"




Foto "B"



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | via Roma |
| | CATEGORIA | SP11b - Parcheggi terziario, direzionali e commerciali di uso pubblico |
| | TIPOLOGIA | SP11b.1 |
| | PROPRIETA' | Privata |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 176 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. |
| | PIANI FUORI TERRA | n° |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° |
| | VANI ACCESSORI | n° |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | |
| | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| | STATO DI CONSERVAZIONE | livello |
| | STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |





Foto "A"



Foto "B"



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | Diramazione per Bronigo |
| | CATEGORIA | SP11b - Parcheggi terziario, direzionali e commerciali di uso pubblico |
| | TIPOLOGIA | SP11b.3 |
| | PROPRIETA' | Privata |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 3081 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. |
| | PIANI FUORI TERRA | n° |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° |
| | VANI ACCESSORI | n° |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

AREA SP11b.4 - PARCHEGGI TERZ., DIREZ. USO PUBBLICO
Via como
scala 1:1.000

11b.4





Foto "A"



Foto "B"



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | Via Como - Hotel Ristorante Villa Ciardi |
| | CATEGORIA | SP11b - Parcheggi terziario, direzionali e commerciali di uso pubblico |
| | TIPOLOGIA | SP11b.4 |
| | PROPRIETA' | Privata |
| | ENTE GESTIONALE | Da convenzionare |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 2298 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. |
| | PIANI FUORI TERRA | n° |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

AREA SP11c.4 - PARCHEGGI PRODUTTIVI USO PUBBLICO
Via Leopardi
scala 1:1.000

11c.4





Foto "A"



Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Leopardi |
| | CATEGORIA | | SP11c - Parcheggi produttivi di uso pubblico |
| | TIPOLOGIA | | SP11c.4 |
| | PROPRIETA' | | Privata |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 815 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

AREA SP11c.5 - PARCHEGGI PRODUTTIVI USO PUBBLICO
Via Leopardi
scala 1:1.000

11c.5





Foto "A"



Foto "B"



| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|--|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Parcheggio |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Leopardi |
| | CATEGORIA | | SP11c - Parcheggi produttivi di uso pubblico |
| | TIPOLOGIA | | SP11c.5 |
| | PROPRIETA' | | Privata |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | | |
| INTERVENTI PROGRAMMATI | | | |
| | | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 1343 | |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |





Foto "A"



Foto "B"

AREA SP12.1 - SPAZI PER ATTREZZATURE STRADALI
Via Como
scala 1:1.000

12.1




| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Spazi per attrezzature stradali |
| | LOCALIZZAZIONE | via Como |
| | CATEGORIA | SP12- Spazi per attrezzature stradali |
| | TIPOLOGIA | SP12.1 |
| | PROPRIETA' | |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 787 |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

Foto "A"



Foto "B"




AREA SP12.2-12.3 - SPAZI PER ATTREZZATURE STRADALI

Via Statale (sottopasso)

scala 1:1.000

12.2 12.3



| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| ANALISI | | | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO |
| | NOME DELLA STRUTTURA | | Spazi per attrezzature stradali |
| | LOCALIZZAZIONE | | via Statale |
| | CATEGORIA | | SP12- Spazi per attrezzature stradali |
| | TIPOLOGIA | | SP12.2 |
| | PROPRIETA' | | |
| | ENTE GESTIONALE | | |
| | | | DATI DESCRITTIVI |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | | |
| | | | DATI PLANIVOLUMETRICI |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. | 85 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | | |
| VANI ACCESSORI | n° | | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | |
| | | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | | |
| | | FRUIBILITA' | |
| UTENZA | n° | | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | | |
| | | CONNESSIONI | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | | |
| PEDONALE | | | |
| CICLABILE | | | |
| VIARIA | | | |
| CONTESTO URBANO | | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | | |
| | | NOTE GENERALI | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Spazi per attrezzature stradali |
| | LOCALIZZAZIONE | via Statale |
| | CATEGORIA | SP12- Spazi per attrezzature stradali |
| | TIPOLOGIA | SP12.3 |
| | PROPRIETA' | |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 56 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |




Foto "A"





Foto "B"



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Spazi per attrezzature stradali |
| | LOCALIZZAZIONE | via La Santa |
| | CATEGORIA | SP12- Spazi per attrezzature stradali |
| | TIPOLOGIA | SP12.4 |
| | PROPRIETA' | |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 107 |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

AREA SP12.5 - SPAZI PER ATTREZZATURE STRADALI
Via Santuario Inferiore
scala 1:1.000

12.5




Foto "A"



Foto "B"



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Spazi per attrezzature stradali |
| | LOCALIZZAZIONE | via La Santa |
| | CATEGORIA | SP12- Spazi per attrezzature stradali |
| | TIPOLOGIA | SP12.5 |
| | PROPRIETA' | |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 112 |
| SUPERFICIE COPERTA | mq. | |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

Foto "A"





Foto "B"



AREA SP12.6 - SPAZI PER ATTREZZATURE STRADALI
Via Pirotta (marciapiede e piazzetta)
scala 1:1.000

12.6



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Spazi per marciapiede e piazzetta ad uso pubblico |
| | LOCALIZZAZIONE | Via Pirota |
| | CATEGORIA | SP12- Spazi per attrezzature stradali |
| | TIPOLOGIA | SP12.6 |
| | PROPRIETA' | |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 145 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. |
| SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. | |
| SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. | |
| PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

Foto "A"




Foto "B"




AREA SP13.1 - IMPIANTO TECNOLOGICO DI USO PUBBLICO

Via Carlo Porta

scala 1:1.000

13.1



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Impianto tecnologico |
| | LOCALIZZAZIONE | Via C. Porta |
| | CATEGORIA | SP13- Impianti tecnologici di uso pubblico |
| | TIPOLOGIA | SP13.1 |
| | PROPRIETA' | Privata |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 1347 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. |
| PIANI FUORI TERRA | n° | |
| VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° | |
| VANI ACCESSORI | n° | |
| FUNZIONI COMPRESENTI | n° | |
| CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| QUALITA' DEL SERVIZIO | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | livello | |
| STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello | |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |

Foto "A"




Foto "B"



AREA SP13.2 - IMPIANTO TECNOLOGICO DI USO PUBBLICO
Via Cantù
scala 1:1.000

13.2



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| ANALISI | IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO | |
| | NOME DELLA STRUTTURA | Impianto tecnologico |
| | LOCALIZZAZIONE | Via Cantù |
| | CATEGORIA | SP13- Impianti tecnologici di uso pubblico |
| | TIPOLOGIA | SP13.2 |
| | PROPRIETA' | Privata |
| | ENTE GESTIONALE | |
| | DATI DESCRITTIVI | |
| | TIPOLOGIA EDILIZIA | cabina |
| | ANNO DI COSTRUZIONE | |
| | MANUTENZIONI/RISTRUTTURAZIONI | |
| | INTERVENTI PROGRAMMATI | |
| | DATI PLANIVOLUMETRICI | |
| | SUPERFICIE FONDIARIA | mq. 306 |
| | SUPERFICIE COPERTA | mq. |
| | SUP. LORDA DI PAVIMENTO | mq. |
| | SUP. SCOPERTA DI PERTINENZA | mq. |
| | PIANI FUORI TERRA | n° |
| | VANI PER SERVIZIO SVOLTO | n° |
| | VANI ACCESSORI | n° |
| | FUNZIONI COMPRESENTI | n° |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | |
| | QUALITA' DEL SERVIZIO | |
| | STATO DI CONSERVAZIONE | livello |
| | STATO MANUTENZIONE AREE PERT. | livello |
| DOTAZIONE DI VERDE | mq. tipologia | |
| FRUIBILITA' | | |
| UTENZA | n° | |
| RAPPORTO UTENZA/VANI | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SLP | n°/mq. | |
| RAPPORTO UTENZA/SF | n°/mq. | |
| FRUIBILITA' COMPLESSIVA | giudizio | |
| CONNESSIONI | | |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (per l'area) | mq. | |
| DOTAZIONE DI PARCHEGGI (vicinanze) | | |
| TRASPORTO PUBBLICO | di linea scolastico | |
| PEDONALE | | |
| CICLABILE | | |
| VIARIA | | |
| CONTESTO URBANO | | |
| ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA | | |
| NOTE GENERALI | | |
| CRITICITA' / GIUDIZIO | | |